



**Gemeente
Amsterdam**

25 januari 2021

Foto's interieur [Behoort bij bestek AL-2012-0546]

Brugwachtershuisje Walter Süskindbrug te Amsterdam

Auteur


Jan Willem Dusseldorp
Ingenieursbureau Amsterdam
Projectmanager: Ramon Frans

Opdrachtgever

RVE - V&OR

1 Doel

In dit verslag zijn foto's opgenomen van het brugwachtershuisje als verduidelijking van de huidige situatie van het huisje.




Bestaande plattegrond (Besteks-/Uitvoeringstekening).
Uitvoering kan enigszins afwijkend zijn.



Buitenzijde, kopgevel met toegangsdeur



Buitenzijde, zijgevel straatzijde



Plattegrond met plaats foto's in het halletje van het brugwachtershuisje



Foto 1: Installatiekast




Foto 2: Meterkast




Foto 3: afgewerkte wanden en plafond



Foto 4 Toegangsdeur in open stand van buiten



Foto 5 Toegangsdeur dichte stand van binnen



Plattegrond met plaats foto's in de kruipruimte van het Brugwachtershuisje



Foto 6 Kruipruimte onder deur toilet



Foto 7 Watermeter bij kruipluik



Foto 8 Puin in kruipruimte



Foto 9 Wandjes kruipruimte

Colofon

Tekst

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

ir. J.W. Dusseldorp
j.w.dusseldorp@amsterdam.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder bronvermelding.
Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430
Postbus 12693
1100 AR AMSTERDAM