

Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Meern
Straat / Locatie Europaweg
Mast nr. DDD001592
Opmerking AT_0420005A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420005A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 10:44:02
Messende : 10:44:13

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : DDD001592
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto A5

Standort

Prüf-ort : De Meern
Ortsteil :
Straße : Europaweg RI. CS
Hausnr :
GPS : 52.083695 5.018395

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.2 mm
Laserweg (L2) : 5.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.96 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.1 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.4 mm
Laserweg (L2) : 0.2 mm

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Meern
Straat / Locatie Europaweg
Mast nr. DDD001592
Opmerking AT_0420005B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420005B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 10:44:20
Messende : 10:44:32

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 5
Mast- / Objektname : DDD001592
Mast- / Objekttyp : gm3

Standort

Prüfort : De Meern
Ortsteil :
Straße : Europaweg RI. CS
Hausnr :
GPS : 52.083695 5.018395

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto A5

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 12.1 mm
Laserweg (L2) : 8.8 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 4.28 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.4 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 6.2 mm
Laserweg (L2) : 6.3 mm

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Meern
Straat / Locatie Europaweg
Mast nr. DDD001592
Opmerking A5



Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Meern
Straat / Locatie Europaweg
Mast nr. DDD001593
Opmerking AT_0420006A

REI-LUX Prüfbericht AT_0420006A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 10:51:17
Messende : 10:51:26

Standort

Prüf-ort : De Meern
Ortsteil :
Straße : Europaweg RI. Vleuten/Woerden
Hausnr :
GPS : 52.083783 5.018532

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6
Mast- / Objektname : DDD001593
Mast- / Objekttyp : gm3

konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0

Bemerkung : Mast steht overdadig scheef, zie foto

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 7.8 mm
Laserweg (L2) : 5.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 0.73 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 2.7 mm

Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN



Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.1 mm
Laserweg (L2) : 0.5 mm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Meern
Straat / Locatie Europaweg
Mast nr. DDD001593
Opmerking AT_0420006B

REI-LUX Prüfbericht AT_0420006B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 10:51:33
Messende : 10:51:51

Standort
Prüfart : De Meern
Ortsteil :
Straße : Europaweg RI. Vleuten/Woerden
Hausnr :
GPS : 52.083783 5.018532

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 6
Mast- / Objektname : DDD001593
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 17.0 mm
Laserweg (L2) : 10.6 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.77 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 6.4 mm

Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN



Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 7.5 mm
Laserweg (L2) : 5.6 mm

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020104
Plaats De Meern
Straat / Locatie Europaweg
Mast nr. DDD001593
Opmerking A6



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Zalmenhofdreef
Mast nr. DDD002034
Opmerking AT_0421010A

REI-LUX Prüfbericht AT_0421010A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 13:11:13
Messende : 13:11:24

Standort
Prüf-ort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Zalmenhofdreef ri. Lunetten
Hausnr :
GPS : 52.115218 5.111262

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : DDD002034
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto A26

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.3 mm
Laserweg (L2) : 7.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 2.87 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 0.6 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 1.2 mm

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Zalmenhofdreef
Mast nr. DDD002034
Opmerking AT_0421010B

REI-LUX Prüfbericht AT_0421010B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 21.04.2020
Messbeginn : 13:11:29
Messende : 13:11:42

Standort
Prüfort : Utrecht
Ortsteil :
Straße : Zalmenhofdreef ri. Lunetten
Hausnr :
GPS : 52.115218 5.111262

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 10
Mast- / Objektname : DDD002034
Mast- / Objekttyp : gm3
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto A26

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 8.9 mm
Laserweg (L2) : 7.2 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.55 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.7 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 2.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 3.7 mm
Laserweg (L2) : 5.5 mm

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Utrecht
Straat / Locatie Zalmenhofdreef
Mast nr. DDD002034
Opmerking A26



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Handelscentrum
Mast nr. DDD010202
Opmerking RR_0420015A

REI-LUX Prüfbericht RR_0420015A.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 14:45:28
Messende : 14:45:43

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15
Mast- / Objektname : DDD010202
Mast- / Objekttyp : am3,5

Standort

Prüfort : Zeist
Ortsteil :
Straße : Handelscentrum
Hausnr :
GPS : 52.103472 5.254760

konisch : x

verzinkt : x

Lack :

Manschette : 0

Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto R15 cil

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 11.4 mm
Laserweg (L2) : 8.1 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 1.85 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 3.3 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 0.6 mm
Laserweg (L2) : 1.0 mm

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Handelscentrum
Mast nr. DDD010202
Opmerking RR_0420015B

REI-LUX Prüfbericht RR_0420015B.rxm

Version 6.21 beta

Prüf- und Messprotokoll

Messtag : 20.04.2020
Messbeginn : 14:45:49
Messende : 14:46:09

Mast / Objekt

Mast- / Objektzähler : 15
Mast- / Objektname : DDD010202
Mast- / Objekttyp : am3,5
konisch : x
verzinkt : x
Lack :
Manschette : 0
Bemerkung : Mast staat overdadig scheef, zie foto R15 cil

Standort

Prüfört : Zeist
Ortsteil :
Straße : Handelscentrum
Hausnr :
GPS : 52.103472 5.254760

Messergebnis

Mast / Objekt Gewährleistung (Jahre) : A
Gründung/Verankerung Code : 4
Option : 15

Statische und dynamische Messwerte

Auslenkung bei max Last

Laserweg (L1) : 5.6 mm
Laserweg (L2) : 3.7 mm
Torsion zwischen L1 / L2 : 179.20 Grad

Pulsbelastung

Amplitude : +/- 0.0 mm
Ausschwingzeit : 0.0 sek
Schwelle : 0.5 mm

Nettobiegung bei max Last

Laserweg zwischen L1 / L2 : 1.9 mm



Prüflast (Windersatzlast)

Statisch max : 3.0 kN
Eingeleitete Prüflast : 0.0 kN

Mast / Objekt am Prüfende ohne Last

Laserweg (L1) : 3.1 mm
Laserweg (L2) : 3.2 mm

Datum Unterschrift



Meetrapport nr. 2020104
Plaats Zeist
Straat / Locatie Handelscentrum
Mast nr. DDD010202
Opmerking R15

