

Bijlage 4 - Overzicht van te registreren toestandsaspecten

De grijze hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2 en zijn niet van toepassing.

De groene hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de genoemde drempelwaarde.

Code	Omschrijving	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats op omtrek	Opmerking
BAA	Deformatie			>5%		
BAB	Scheur					
BAC	Breuk / instorting					
BAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk					
BAE	Ontbrekende metselspecie					
BAF	Oppervlakteschade					
BAG	Instekende inlaat			>10%		
BAH	Defecte aansluiting					
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				
		Z		>5%		
BAJ	Verplaatste verbinding	A		>20 mm		
		B		>10 mm		
		C		Niet		Geen hoekmeting
BAK	Lining					
BAL	Defecte reparatie					
BAM	Lasfouten					
BAN	Poreuze buis					
BAO	Grond zichtbaar dóór defect					
BAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect					
BBA	Wortels					
BBB	Aangehechte afzettingen			>10%		
BBC	Bezonken afzettingen			>10%		
BBD	Binnendringen van grond					
BBE	Andere obstakels			>10%		
BBF	Infiltratie	≥ B				
BBG	Exfiltratie					
BBH	Ongedierte					
BCA	Aansluiting					Let op: evt. kwantificering 2 toevoegen
BCB	Plaatselijke reparatie					
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk					
BCD	Beginknooppunt					Let op: evt. kwantificering 2 toevoegen
BCE	Eindknooppunt					Let op: evt. kwantificering 2 toevoegen
BDA	Algemene foto					
BDB	Algemene opmerking					Alleen een opmerking
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt					
BDD	Waterpeil			>10%		
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis					
BDF	Atmosfeer in leiding					Let op: evt. kwantificering 2 toevoegen
BDG	Verlies van beeld					