

Memo NGE & CE
Te baggeren watergangen
Krimpenerwaard-Zuid

Projectnummer: WS-2020-03

Datum: 22 januari 2020

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	2
1.1.	Doelstelling toets NGE&CE	2
2.	Toetsing onderzoekslocatie.....	2
2.1.	Situering.....	2
2.2.	Niet-gesprongen explosieven	3
3.	Resultaten.....	4
3.1.	Conclusie.....	4
3.2.	Aanbeveling	4

1. Inleiding

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hierna te noemen “HHSK” is voornemens om in 2021 een aantal hoofdwatgangen in het zuidoosten van de Krimpenerwaard te baggeren.

Mogelijk bevinden zich in de nabijheid van uitvoeren werkzaamheden niet gesprongen of conventionele explosieven.

1.1. Doelstelling toets NGE&CE


Het doel van deze toets is het vooraf inzichtelijk maken en vaststellen of er mogelijke niet gesprongen explosieven bevinden in het onderzoeksgebied.

Hiertoe is een analyse uitgevoerd op de beschikbare gegevens. Op basis van het verkregen inzicht kan een beslissing genomen worden inzake het verrichten van aanvullend onderzoek.

2. Toetsing onderzoekslocatie

2.1. Situering

De te baggeren watgangen zijn gesitueerd in de Krimpenerwaard-Zuid. Het gebied bevindt zich voornamelijk in het buitengebied.



Het projectgebied wordt in het noorden door de provincialeweg N 210, in het westen door de Industrieweg en in het oosten door de Okkerskade omsloten. De totale lengte van de te baggeren watgangen betreft circa 21 kilometer. De geschatte hoeveelheid vrijkomende baggerspecie bedraagt circa. 60.000 m³.

2.2. Niet-gesprongen explosieven

Het hoogheemraadschap heeft voor haar gehele beheergebied een historisch vooronderzoek explosieven laten uitvoeren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de watergangen van het project in onverdacht gebied liggen.

Bron: T&A Survey, d.d. 18 maart 2014; Historisch Vooronderzoek Explosieven, gehele beheersgebied van het HHSK, projectnummer 0513GPR3437.1.

In de onderstaande digitale kaarten is door HHSK schematisch weergegeven waar de Onverdachte (groen) en verdachte (rood) locaties zich bevinden. Lichtgroen zijn de te baggeren watergangen.



Bron <https://geointern.hhsk.nl/NGE>

Conclusie

De onderzoekslocaties bevindt zich niet in en nabij een van explosieven verdachte gebieden.

3. Resultaten

3.1. Conclusie

De onderzoekslocatie bevindt zich buiten de rood gemarkeerde verdachte zones.
Zoals deze zijn vast gesteld voor het gehele beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperwaard.

3.2. Aanbeveling

Er geen aanleiding om verder/aanvullend onderzoek te verrichten door gespecialiseerd bureau.