

Marinus van Dorland

gemeentelijke vellijst



Gegevens

Boommaatregelen

↑ algemeen

Boom gevaarzetting	verhoogd	▼ + ... ✕
Conditie	onvoldoende	▼ + ... ✕
Toekomstverwachting	1 - 5 jaar (slecht)	▼ + ... ✕
Boomveiligheidscategorie	risicoboom	▼ + ... ✕
.....		
Boomveiligheidsmaatregel	Nader onderzoek	▼ + ... ✕
Boomveiligheidsmaatregel 2	[geen gegevens]	▼ + ... ✕
Aanbevelings lengte	1	maand 22-5-2020 00:00:00
Boom risico aanduiding	Stambreuk	22-4-2020 11:35:25
Locatie onderzoek	stamvoet	▼
Opmerking veiligheidsmaatregel	noodkap	▼

Kroon

Stam

Stamvoet

Maaiveld

☐	schade bast en/of houtweefsel	☐	holte
☒	inrotting (houtrot)	☐	mechanisch defect
☐	mechanische overbelasting	☐	slechte stamaanhechting
☒	houtscheur	☐	zichtbelemmerende klimbeplanting

Stam: vruchtlichaam	dikrandtonderzwam	▼ + ... ✕
Stam: ziektes en aantastingen	[geen gegevens]	▼ + ... ✕
Stam: overig gebrek	[geen gegevens]	▼ + ... ✕
Stam: opmerking		▼