

*Pand:* Catharina Amaliaaan 66  
*Gebouwnummer:* 47714  
*Datum:* 20-11-2019

## **Documentenoverzicht**

| <b>Numer document</b>             | <b>Onderwerp</b>                                                | <b>Datum</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Catharina Amaliaaan 66_WDI_B_001A | Overige werktuigkundige installaties, Begane grond              | 25-11-2019   |
| Catharina Amaliaaan 66_WDI_B_001B | Overige werktuigkundige installaties, 2 <sup>e</sup> verdieping | 25-11-2019   |
| Catharina Amaliaaan 66_WDI_1_001A | Overige werktuigkundige installaties, 2 <sup>e</sup> verdieping | 25-11-2019   |
| Catharina Amaliaaan 66_WDI_1_001B | Overige werktuigkundige installaties, 2 <sup>e</sup> verdieping | 25-11-2019   |
| Catharina Amaliaaan 66_WDI_2_001A | Overige werktuigkundige installaties, 2 <sup>e</sup> verdieping | 25-11-2019   |
| Catharina Amaliaaan 66_WDI_2_001B | Overige werktuigkundige installaties, 2 <sup>e</sup> verdieping | 25-11-2019   |

## **Uit te voeren beheersmaatregelen:**

In de onderstaande opgave met uit te voeren beheersmaatregelen, wordt gebruik gemaakt van tappuntcodes, welke corresponderen met de tappuntcodes, die op de tekeningen zijn aangegeven.

- Jaarlijks controle verzegeling afsluiters brandslanghaspels;

1. **BS0.09**
2. **BS0.17**
3. **BS0.39**
4. **BS0.40**
5. **BS0.47**
6. **BS0.67**
7. **BS0.72**
8. **BS0.79**
9. **BS0.84**
10. **BS0.96**
11. **BS0.111**
12. **BS0.123**
13. **BS0.144**
14. **BS1.06**
15. **BS1.13**
16. **BS1.24**
17. **BS1.38**
18. **BS1.51**
19. **BS1.76**
20. **BS1.85**
21. **BS2.04**
22. **BS2.25**
23. **BS2.46**

- Jaarlijks controle overstortbeveiliging van de boiler;

1. **BL0.14**
2. **BL0.24**
3. **BL0.30**
4. **BL0.48**
5. **BL0.59**
6. **BL0.71**
7. **BL0.82**
8. **BL0.91**
9. **BL0.98**
10. **BL0.102**
11. **BL0.116**
12. **BL0.133**
13. **BL0.141**

14. **BL0.150**
15. **BL1.15**
16. **BL1.18**
17. **BL1.37**
18. **BL1.66**
19. **BL1.70**
20. **BL2.60**

- Jaarlijks controle terugstroombeveiligingen, type EA en CA, welke zijn aangebracht ten behoeve van de volgende tappunten. De positie van de terugstroombeveiligingen zijn ook aangegeven op tekening.

1. **EA t.b.v. BS0.09**
2. **EA t.b.v. KA0.16**
3. **EA t.b.v. BS0.17**
4. **EA t.b.v. KA0.32**
5. **EA t.b.v. BS0.40**
6. **EA t.b.v. BS0.47**
7. **EA t.b.v. KA0.51**
8. **EA t.b.v. HY0.58 (2 stuks)**
9. **EA t.b.v. BS0.67**
10. **EA t.b.v. BS0.72**
11. **EA t.b.v. BS0.79**
12. **EA t.b.v. BS0.84**
13. **EA t.b.v. BS0.96**
14. **EA t.b.v. BS0.111**
15. **EA t.b.v. BS0.123**
16. **EA t.b.v. BS0.144**
17. **EA t.b.v. BS1.06**
18. **EA t.b.v. BS1.13**
19. **EA t.b.v. BS1.24**
20. **EA t.b.v. BS1.38**
21. **EA t.b.v. MV1.49 (2 stuks)**
22. **EA t.b.v. BS1.51**
23. **EA t.b.v. MV1.59 (2 stuks)**
24. **EA t.b.v. BS1.76**
25. **EA t.b.v. BS1.85**
26. **EA t.b.v. BS2.04**
27. **EA t.b.v. BS2.25**
28. **EA t.b.v. BS2.46**
29. **CA t.b.v. BS2.59**

- Als tappunten langer dan een week niet worden gebruikt dienen de tappunten wekelijks kort te worden gespoeld (*spoelen is een tijdelijke maatregel; indien het tappunt niet meer gewenst is wordt aanbevolen het tappunt te demonteren of af te sluiten en af te tappen*);  
**Afhankelijk van gebruik (actie gebruiker). Zie ook de instructie “spoelen na vakantieperiode”, elders in deze map.**
- Na gebruik van de tappunten waaraan een slang is gemonteerd moet men de slang loskoppelen en leeg laten lopen;  
**1. CV0.18522**