

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		3-4-2017		
Meettechnicus:		BZE		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 3,9° C Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
04	N239b OHRM	1R	26,774	start
	(2 richtingen)		26,525	las
			25,700-25,675	rotonde
			24,825	las
			23,210	las
			23,060-23,000	kruising
			22,600-22,550	kunstwerk
			23,000-23,050	kruising
			23,210	las
			24,800	kunstwerk
			25,250	detectielus
			25,700-25,750	rotonde
03	N239a OHMR	1R	22,526	start
	(2 richtingen)		22,560-22,525	kunstwerk
			16,800	geen aflopende deflectie
			16,973	geen aflopende deflectie
			17,357	geen aflopende deflectie
			17,375	geen aflopende deflectie
			18,352	geen aflopende deflectie
			21,460	drempel
			22,200	las
			17,275	kruising
			16,900	reparatievak
			21,450	drempel
			22,300	las

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		4-4-2017		
Meettechnicus:		BZE		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 7,9°C Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
02	N239a OHRM	1R	16,700	kruising
	(2 richtingen)		16,673	start
			16,570	kunstwerk
			16,491	geen aflopende deflectie
			16,401	geen aflopende deflectie
			16,351	geen aflopende deflectie
			16,200	geen aflopende deflectie
			16,151	geen aflopende deflectie
			16,100	geen aflopende deflectie
			16,000	geen aflopende deflectie
			15,950	geen aflopende deflectie
			15,875	reparatievak
			15,750	geen aflopende deflectie
			15,700	geen aflopende deflectie
			13,900	rotonde
			14,000	las
			14,000	las
			14,100	reparatievak
			15,000	geen aflopende deflectie
			15,100	scheur
			15,675	geen aflopende deflectie
			15,774	geen aflopende deflectie
			15,775	reparatievak
			15,875	geen aflopende deflectie
			16,073	geen aflopende deflectie
			16,124	geen aflopende deflectie
			16,320	geen aflopende deflectie
			16,375	geen aflopende deflectie
			16,425	geen aflopende deflectie
			16,500	kunstwerk
			16,573	geen aflopende deflectie
			16,625	kruising

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		4-4-2017		
Meettechnicus:		BZE		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 7,9° C Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
05	N240c OHRM	1R	22,300	start
	(2 richtingen)		22,400	las
			22,750	spoorweg
			23,150	las
			23,350	rotonde
			23,600	kunstwerk
			23,751	geen aflopende deflectie
			23,854	geen aflopende deflectie
			23,950	geen aflopende deflectie
			24,051	geen aflopende deflectie
			24,450	geen aflopende deflectie
			24,950	rotonde
			25,001	geen aflopende deflectie
			25,100	geen aflopende deflectie
			25,255	geen aflopende deflectie
			25,451	geen aflopende deflectie
			25,501	geen aflopende deflectie
			25,850	geen aflopende deflectie
			25,900	geen aflopende deflectie
			26,200	geen aflopende deflectie
			26,750	rotonde
			26,820	las
			26,855	geen aflopende deflectie
			26,951	geen aflopende deflectie
			27,300	geen aflopende deflectie
			27,500	kunstwerk
			27,550	geen aflopende deflectie
			27,900	geen aflopende deflectie
			27,950	geen aflopende deflectie
			28,250	geen aflopende deflectie
			28,351	geen aflopende deflectie
			28,901	geen aflopende deflectie
			28,950	kunstwerk

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		4-4-2017		
Meettechnicus:		BZE		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 7,9° C				
Zomertijd		Wintertijd		
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
			28,975	kunstwerk
			29,050	geen aflopende deflectie
			29,100	geen aflopende deflectie
			28,225	geen aflopende deflectie
			28,075	rotonde
			28,023	geen aflopende deflectie
			27,823	geen aflopende deflectie
			27,527	geen aflopende deflectie
			27,472	geen aflopende deflectie
			27,425	geen aflopende deflectie
			27,074	geen aflopende deflectie
			27,024	geen aflopende deflectie
			26,775	rotonde
			26,724	geen aflopende deflectie
			26,326	geen aflopende deflectie
			26,223	geen aflopende deflectie
			25,825	geen aflopende deflectie
			25,525	geen aflopende deflectie
			25,476	geen aflopende deflectie
			25,424	geen aflopende deflectie
			25,274	geen aflopende deflectie
			24,925	rotonde
			24,723	geen aflopende deflectie
			24,525	geen aflopende deflectie
			24,322	geen aflopende deflectie
			23,724	geen aflopende deflectie
			23,375	rotonde

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		5-4-2017		
Meettechnicus:		BZE		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 9,2 °C				
Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
06 + 07	N240c OHRM	1R	30,000	start
	(2 richtingen)		30,150	kruising
			30,970	las
			31,000	rotonde
			21,260	las
			30,175	kruising
			31,300	las
			31,300	geen aflopende deflectie
			31,400	kruising
			31,975	rotonde

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		5-4-2017		
Meettechnicus:		BZE		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 9,2 °C Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
26	N302 OHRM	1R	39,400	start
	(2 richtingen)		39,600	reparatievak
			39,700	reparatievak
			39,900	las
			40,800	las
			40,950	kruising
			41,100	reparatievak
			41,200	reparatievak
			41,600	reparatievak
			41,700	kruising
			41,900	reparatievak
			42,100	reparatievak
			42,300	geen aflopende deflectie
			42,351	geen aflopende deflectie
			42,950	kruising
			43,650	kruising
			43,750	las
			43,940	las
			44,051	geen aflopende deflectie
			44,108	geen aflopende deflectie
			44,251	geen aflopende deflectie
			44,450	kruising
			45,800	kruising
			45,825	kruising
			44,475	kruising
			43,940	las
			43,675	kruising
			42,975	kruising
			42,125	reparatievak
			42,025	reparatievak
			41,725	kruising
			41,675	kruising
			41,425	reparatievak
			41,075	reparatievak

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		5-4-2017		
Meettechnicus:		BZE		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 9,2 °C				
Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
			40,800	las
			39,575	reparatievak
			39,475	reparatievak

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		5-4-2017		
Meettechnicus:		BZE		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 9,2 °C Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
27	N302		47,550	start
	(2 richtingen)		48,151	geen aflopende deflectie
			48,200	kruising
			48,401	geen aflopende deflectie
			48,549	geen aflopende deflectie
			48,600	onder kunstwerk
			48,676	geen aflopende deflectie
			48,751	geen aflopende deflectie
			48,900	kruising
			48,643	geen aflopende deflectie
			48,525	geen aflopende deflectie
			48,500	geen aflopende deflectie
			48,235	kruising
			48,171	geen aflopende deflectie

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		5-4-2017		
Meettechnicus:		BZE		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 9,2 °C				
Zomertijd		Wintertijd		
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
08	N241		10,300	start
	(2 richtingen)		10,300	las
			10,400	reperatievak
			10,600	reperatievak
			10,700	reperatievak
			10,800	reperatievak
			11,650	geen aflopende deflectie
			12,340	reperatievak
			12,451	geen aflopende deflectie
			12,800	geen aflopende deflectie
			13,000	las
			13,250	kunstwerk
			13,300	drempel
			13,500	las
			13,600	drempel
			13,700	geen aflopende deflectie
			14,200	reperatievak
			14,900	las
			15,700	kruising
			16,050	las
			16,400	kruising
			16,700	las
			16,800	las
			17,000	kruising
			17,600	las
			17,800	las
			18,100	las
			18,100	geen aflopende deflectie
			18,202	geen aflopende deflectie
			18,500	reperatievak
			19,100	geen aflopende deflectie
			19,200	reperatievak
			20,550	kunstwerk
			22,001	geen aflopende deflectie

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		5-4-2017		
Meettechnicus:		BZE		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 9,2 °C Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
			22,250	rotonde
			22,500	kunstwerk
			22,600	kunstwerk
			137,000	las
			22,275	rotonde
			21,973	geen aflopende deflectie
			21,875	reperatievak
			21,775	reperatievak
			21,675	geen aflopende deflectie
			21,675	reperatievak
			21,623	geen aflopende deflectie
			21,575	reperatievak
			21,501	geen aflopende deflectie
			21,100	geen aflopende deflectie
			20,274	geen aflopende deflectie
			19,675	reperatievak
			19,275	reperatievak
			19,225	reperatievak
			18,875	reperatievak
			18,775	geen aflopende deflectie
			18,775	reperatievak
			18,675	reperatievak
			18,576	geen aflopende deflectie
			18,575	reperatievak
			18,075	las
			17,900	las
			17,050	las
			16,975	kruising
			16,700	las
			16,650	las
			16,425	kruising
			16,375	kruising
			15,675	kruising
			15,560	las

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		5-4-2017		
Meettechnicus:		BZE		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 9,2 °C				
Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
			15,480	las
			13,720	las
			13,500	las
			13,325	drempel
			13,275	kunstwerk
			12,475	geen aflopende deflectie

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		7-4-2017		
Meettechnicus:		Dwi		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 7,3 °C Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
34	N506a		24,900	start
	(2 richtingen)		25,920	las
			26,270	las
			26,400	ts ivm verkeer
			27,115	las
			27,400	ts ivm verkeer
			27,800	las
			27,885	las
			28,505	las
			28,595	las
			28,888	las
			28,975	reparatievak
			29,600	dwarsscheur + langsscheur
			29,700	reparatievak
			30,040	langsscheur
			30,100	reparatievak
			30,650	reparatievak
			31,465	las
			31,895	las
			32,630	las
			32,900	las
			32,250	las
			31,270	reparatievak
			31,100	reparatievak
			30,780	reparatievak
			30,400	reparatievak
			30,170	las
			30,000	las
			29,925	ts ivm verkeer
			25,480	langsscheur

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		10-4-2017		
Meettechnicus:		Dwi		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 12,2 °C				
Zomertijd		Wintertijd		
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
28 t/m 31	N504		7,100	start
	(2 richtingen)		7,315	kunstwerk
			7,600	kunstwerk
			7,800	drempel
			8,200	drempel
			8,950	drempel
			9,410	drempel
			9,925	drempel
			8,375	drempel
			7,575	las
32	N504			
	(2 richtingen)		10,000	start
			10,025	drempel
			11,401	kunstwerk
			11,551	las
			11,720	las
			13,300	las
			14,100	reparatievak
			15,000	las
			15,190	las
			15,500	las
			15,910	las
			16,230	las
			16,425	kunstwerk

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		10-4-2017		
Meettechnicus:		Dwi		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 12,2 °C				
Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
22	N245a		26,120	start
	(2 richtingen)		25,800	las
			25,560	las
			23,373	las
			23,225	VRI
			23,180	las
			23,100	las
			22,580	las
			21,985	las
			21,875	VRI
			21,995	las
			20,825	VRI
			20,550	las
			20,100	las

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		11-4-2017		
Meettechnicus:		Nge		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 8,5° C				
Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
22A / 21A	N245A	3R-R	20,000	start
				(nieuw asfalt)
			20,610	las
			20,775	voor kruising
			20,800	na kruising
			20,848	las
			20,983	las naar oud asfalt
		2R-R	20,950	overgang 2R-R
			21,650	las
			21,820	voor kruising
			21,865	na kruising
			21,975	las
			23,015	las
			23,070	las
			23,175	voor kruising
			23,225	na kruising
			23,365	las
			25,000	eind meting (vervolg op 13-4-2017)

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		13-4-2017		
Meettechnicus:		Jal		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 9,1 °C Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
48	N510b	1R	10,000	start
	(2 richtingen)		12,240	las
49	N511a	1R	0,050	start
	(2 richtingen)		0,250	geen aflopende deflectie
			0,400	geen aflopende deflectie
			0,900	geen aflopende deflectie
			1,350	drempel
			2,200	drempel
			3,150	geen aflopende deflectie
			3,350	drempel
			3,551	geen aflopende deflectie
			4,051	geen aflopende deflectie
			4,700	geen aflopende deflectie
			4,675	geen aflopende deflectie
			4,075	geen aflopende deflectie
			3,975	geen aflopende deflectie
			3,777	geen aflopende deflectie
			3,775	drempel
			3,375	geen aflopende deflectie
			3,075	drempel
			3,074	geen aflopende deflectie
			2,250	drempel
			0,225	geen aflopende deflectie
47	N510a	1R	1,100	start
	(2 richtingen)			
22b	N245	2R-R	25,050	start
			25,705	las

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		14-4-2017		
Meettechnicus:		Dwi		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 7,6 °C Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
38	N508b	1R	10,900	start
	(2 richtingen)		10,960	las
			11,350	drempel
			11,400	geen aflopende deflectie
			11,650	drempel
			11,700	geen aflopende deflectie
			11,700	drempel
			12,040	drempel
			12,050	drempel
			12,500	drempel
			12,650	geen aflopende deflectie
			12,776	drempel
			12,800	drempel
			12,525	drempel
			12,075	drempel
			11,975	geen aflopende deflectie
			11,925	geen aflopende deflectie
			11,725	drempel
			11,525	geen aflopende deflectie
			11,425	geen aflopende deflectie
			11,275	geen aflopende deflectie
			11,225	geen aflopende deflectie

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		14-4-2017		
Meettechnicus:		Dwi		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 7,6 °C Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
40	N508B	1R	13,000	start
	(2 richtingen)		13,050	geen aflopende deflectie
			13,450	drempel
			13,960	drempel
			14,155	las
			15,540	drempel
			15,030	drempel
			15,240	las
			15,510	drempel
			15,800	geen aflopende deflectie
			15,860	las
			15,900	drempel
			15,825	geen aflopende deflectie
			14,125	geen aflopende deflectie
			13,875	geen aflopende deflectie
			13,225	geen aflopende deflectie
20	N244 PW	1R	0,000	start
	(2 richtingen)		0,120	las
			0,150	las
			0,285	las
			0,285	vuil
			0,590	las
			5,090	las
19	N244a PW	1R	40,000	start
	(2 richtingen)			kilometrering afwijken van Hoofdrijbaan door bocht
			40,380	las
			40,580	las

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		21-4-2017		
Meettechnicus:		Dwi		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 6,6 °C Zomertijd Wintertijd				
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
18A	N244a	1R	2,500	start
	(2 richtingen)		4,560	reparatievak
			4,165	las
			5,250	geen aflopende deflectie
			6,080	las
			6,950	versprongen HMP
			7,825	geen aflopende deflectie
			7,725	geen aflopende deflectie
			7,625	geen aflopende deflectie
			7,525	geen aflopende deflectie
			7,225	geen aflopende deflectie
			7,025	geen aflopende deflectie
			6,725	geen aflopende deflectie
			6,625	geen aflopende deflectie
			6,125	geen aflopende deflectie
			5,375	geen aflopende deflectie
			5,025	geen aflopende deflectie
			4,575	geen aflopende deflectie
41	N509a	1R	1,500	start
	(2 richtingen)		1,519	las
			2,287	las
			2,450	reparatievak
			1,863	reparatievak
			1,625	reparatievak
42	N509a	1R	2,500	start
	(2 richtingen)		2,917	drempel
			3,300	versprongen HMP
			3,380	KW

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		25-4-2017		
Meettechnicus:		Jle		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 8,2 °C				
Zomertijd		Wintertijd		
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
15	N243a	1R	11,500	start
	(2 richtingen)		11,545	las
			14,180	las
			14,560	las
			15,525	kunstwerk
23	N247b	1R	52,200	start
	(2 richtingen)		52,250	kunstwerk
			52,600	las
			55,410	las
			57,450	las
			57,675	las
			57,725	reparatievak
24	N247b	1R/2R	57,800	start
	(2 richtingen)			
25	N247b	2R	58,000	start
	(2 richtingen)			

Logstaat VGD-metingen

Aveco de Bondt bv, Verhardingscontrole en Advies

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		26-4-2017		
Meettechnicus:		Jle		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 5°C				
Zomertijd		Wintertijd		
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
43	N509a	1R	3500,000	start
	(2 richtingen)		4,950	niet meetbaar ivm obstakel
			5,600	op plateau
			4,625	op plateau
			4,325	op plateau
44	N509a	1R	5,600	start
	(2 richtingen)		5,600	op plateau
45	N509a	1R	6,100	start
	(2 richtingen)			
46	N509a	1R	7,100	start
	(2 richtingen)		7,600	las
12	N242b	1R	56,500	start
	(2 richtingen)		56,850	las
			58,080	las
			58,300	las

Projectnummer:		170305		Algemene opmerkingen:
Projectnaam:		Metingen PNH BAM		
Meetdatum:		30-4-2017		
Meettechnicus:		Bzt		
Asfalttemperaturen in FWD- Bestand niet invullen				
Weerstation:		Berkhout		gebruik evt ook de achterkant van dit formulier
Vast meetpunt		ja nee		
Gem. temp dag voor metingen: 7,1 °C				
Zomertijd		Wintertijd		
nr	Wegnaam / BPS	Strook	Afstand + rijspoor	Opmerking
09	N242a	2R	43,553	start
	(2 richtingen)		43,550	overgang 3R
			44,100	overgang 2R
			43,750	las
			43,920	las
10	N242a	1R	45,100	start
	(2 richtingen)		45,650	las
			45,800	doorgemeten tot 45,800
11	N242a	1R	45,800	start
	(2 richtingen)		46,920	las
			47,100	geen aflopende deflectie
			47,150	kruising
			47,470	las
			48,250	kruising
			48,720	las
			49,150	kruising
			50,150	kruising
			50,420	las
			40,460	las
			47,175	kruising
			46,925	geen aflopende deflectie
			43,775	geen aflopende deflectie