

AANVULLENDE INFORMATIE

Risicolocatie	: COG Vallei & Gelderland Midden Bovenbuurtweg 7G 6717 XA Ede
Uw kenmerk	: 639499504
Dossiernummer	: F_6717 XG_F16608
CEA-code	: 1339
SBI-code	: 85599
Naw-nummer	: 6717 XG
Contactpersoon	: de heer A. Raghi (Voorman conciërge)
Contactpersoon intermediair	: de heer W. Mulder (Raetsheren van Orden)
Inspectiedatum	: 23 februari 2021
Rapportdatum	: 5 maart 2021
Bij bezoek aanwezig	: contactpersoon relatie en intermediair
Adviseur	: de heer J.J.M. de Ruwe

Betreft een onderwijsgebouw van COG. Op meer dan 30 meter staat een ander gebouw van het COG. Cumulatie wordt niet waarschijnlijk geacht. In dit gebouw diverse praktijkopleidingen met de daarbij behorende machines en installaties en de daarbij behorende risico's. Deze zijn met uitzonderingen van de gestelde preventiemaatregelen goed onder controle. Wel is van belang dat de gestelde maatregelen, zeker met betrekking tot de PV-installatie worden uitgevoerd.

Opgemerkt moet worden dat het gebouw geadresseerd staat aan de Bovenbuurtweg 7G. De BAG-viewer en de internetsite van het college geven echter Bovenbuurtweg 7 aan. Nader onderzoek/navraag is mogelijk noodzakelijk.

Uitleg nummering preventie:

- * Eerste 2 cijfers: de maand waarin de inspectie plaatsvindt;
- * Tweede 2 cijfers: het jaar waarin de inspectie plaatsvindt;
- * Derde 2 cijfers: het nummer van de preventiemaatregel (er wordt altijd doorgenummerd, ook bij herinspecties);

Preventiemaatregelen:

- * E = Eis
- * A = Advies

Beoordeling naar technische maatstaven van Burghgraef van Tiel & Partners.

Globale beoordeling per risicogroep

1. Brandschaderisico



2. Waterschaderisico



3. UGV risico's (uitgezonderd waterschade)



4. Inbraakrisico

