

BIJLAGE D: PREVENTIEMAATREGELEN ANTWOORDFORMULIER

Preventiemaatregelen Antwoordformulier			
Risicolocatie	:	COG Vallei & Gelderland Midden Reehorsterweg 80 6717 LG Ede	
Dossiernummer	:	F_6717 LG80_F16607	
Inspectiedatum	:	23 februari 2021	
Ingevuld door	:	E. van Schaik 16-4-2021	
Functie	:	Facilitair & Huisvesting COG	
Rapportdatum	:	5 maart 2021	
Preventie nr.	Omschrijving	Status	Einddatum uitvoering
0321/01.01E	Defecte TL-verlichting	0	Direct vervangen
0321/01.02E	Elektrische installatie / verlengsnoeren	1	Is onderdeel van de dagelijkse BHV ronde
0321/01.03E	Elektrische installatie (keuringsrapport toesturen)	4	Pand wordt per 1-1-2022 gestript voor vernieuwbouw
0321/02.01E	Zonnepanelen, vlamboogdetectie (inschakelen)	3	Volledige E & PV installatie wordt vervangen.
0321/02.02E	Kabels en connectoren	3	
0321/02.03E	Zonnepanelen (Scope 12)	3	
0321/03.01E	Branddetectie	5	Wordt in nieuwbouw overwogen
0321/04.01E	Waterslot	1	
0321/05.01E	Nieuwbouw/uitbreiding	5	
Status code: 0 = preventiepunt niet meer van toepassing; 1 = preventiepunt uitgevoerd; 2 = uitvoering wordt uitgevoerd; 3 = preventie wordt niet uitgevoerd; 4 = preventie is deels uitgevoerd; 5 = uitvoering wordt overwogen. NB: indien preventie niet wordt uitgevoerd, of dit wordt overwogen, dit graag toelichten separaat aan uw contactpersoon.			