

3.3 Checklijsten Projectinventarisatie Gevelonderhoud

Verzamelstaat-Objectgegevens

Object	: Sporthal	Relatie	:	
Objectnr.	:	Relatienr.	:	
Projectnr.	:	Opdr.nr.	:	
Naam	: Sporthal Johannes Postlaan	Naam	:	Van der Heijden schoonmaakdiensten
Adres	: Johannes Postlaan 2	Adres	:	Coenecoop 95
Postcode	: 2741 VA	Postcode	:	2741 PH
Wpl.	: Waddinxveen	Wpl.	:	Waddinxveen
Cont.pers.	: Erwin arnold	Cont.pers.	:	Michael van der Heijden
Tel.	:	Tel.	:	06-52000885
	Fax:		Fax:	
E-mail	:	E-mail	:	info@vdheijdenbv.nl
RI&E uitgevoerd door	: Michael van der Heijden	d.d.:	:	16-09-2020
Interventie naar aanleiding van actie van de Arbeidsinspectie:		☐ ja / nee ☒		

Gebouwsoort

☐ Kantoor	☐ Fabriek	☒ Sportaccomodatie	☐ Verzorgingshuis	☐ Anders
☐ Woongebouw	☐ Ziekenhuis	☐ Horecagelegenheid	☐ School	

Ouderdom van het gebouw

☐ Monument	☒ Bestaande bouw,	jaar van oplevering:	
-----------------------------------	---	----------------------	--

Situatie

Aantal bouwlagen: 1		Maximale werkhoogte: 2,6 meter
Globaal aantal m ² glas:	☐ kleiner dan 200 m ² ☐ tussen 200 en 400 m ² ☐ groter dan 400 m ²	
Directe omgeving naast de gevels:	☒ verharding, ☒ groen, ☐ waterpartij, ☐ drukke weg, ☐ talud, ☐ ,	gevel gevel zijgevel gevel gevel gevel gevel

Werkwijze / voorzieningen / situatie

☒ Toegangsweg	checklijst A
☐ Geveelliftinstallatie, inclusief eenpersoons gondel	checklijst B
☐ Mastinstallatie	checklijst C
☐ Glazenwasbalkon	checklijst D
☐ Permanente hangladder	checklijst E
☐ Safesit, inclusief niet permanente hangladder	checklijst F
☐ Hoogwerker	checklijst G
☒ Staande ladder	checklijst H
☐ Rolsteiger	checklijst I
☒ Staand werk, inclusief van binnenuit wassen	checklijst J
☒ Wassteelmethode (telescoop- of opbouwsteel)	checklijst K
☐ Glazen daken en atriums	checklijst L

Checklijst leegmaken

Print checklijst

Om de ingevulde Checklijst te bewaren als pdf-bestand
ga naar 'Bestand' en kies 'bewaar als' in uw Acrobat reader.