

Project : Dongen conditiemeting kunstwerken (40027)
 Opdrachtgever : Gemeente Dongen
 Plaats : DONGEN
 Beheerobject : 77

Adres : Postbus 10153
 Postcode : 5100 GE
 Telefoon : 14 0162
 Rapportage : Paspoort

Objectcode : 77

Objectnaam : 24



Objectsoort : Bruggen (vast)
 Gebruikers : Fietzers, Voetgangers
 Materiaalsoorten : Hout
 Beheerder : Gemeente
 Eigenaar : Gemeente
 Bouwjaar :
 Lengte : 12
 Breedte : 2.8
 Hoogte :
 Doorvaarthoogte : 1.4
 Doorvaartbreedte :
 Doorrijdhoogte :
 Doorrijdbreedte :
 Adresgegevens : Sportlaan
 Opmerkingen :
 InterventieNiveau : Basis
 Waardering :
 Locatie :
 X-Coördinaat (RD) : 123121.7142139
 Y-Coördinaat (RD) : 403848.59798856

