

Project : Dongen conditiemeting kunstwerken (40027)
 Opdrachtgever : Gemeente Dongen
 Plaats : DONGEN
 Beheerobject : 77

Adres : Postbus 10153
 Postcode : 5100 GE
 Telefoon : 14 0162
 Rapportage : Decompositie

Objectcode : 77

Objectnaam : 24

Objectsoort : Bruggen (vast)
 Bouwjaar :

Gebruikers : Fietzers, Voetgangers

Element	Bouwdeel	Materiaal	Afmeting	Positie
Hoofddraagconstructie	Rijdek	Hout	33.6 m ²	
Leuning	Leuning, Algemeen	Hout	24 m ¹	
Steunpunt	Landhoofd	Hout	2 stuks	
Hoofddraagconstructie	Langsligger	Hout	2 stuks	
Verharding wegtype 7, Fietspaden	Elementenverharding	Steen	6 m ²	
Hoofddraagconstructie	Dwarsdrager	Hout	14 stuks	
Slijtlaag	Slijtlaag, algemeen	Epoxy	33.6 m ²	

