

Bijlage P.8 - Ruimte informatie hoogspanningsstations

Locatie Energiecentrum Begane grond - Prefent

20200826_142909



Toelichting : Locatie EC: Code RD.K,T,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie EC: Code RD.K,T,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie EC: Code RD.K,T,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Med. Fac. N: Code K

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie HG: Code F

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Westflank: Codes: "F"

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Westflank: Codes: "F"

In de schakelaars is geen asbest verwerkt




Toelichting : Locatie Westflank: Codes: "F"

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Westflank: Codes: "F"

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Westflank: Codes: "F"

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Kliniek West: Codes RM, T,K,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Kliniek West: Codes RM, T,K,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Kliniek West: Codes RM, T,K,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Kliniek West: Codes RM, T,K,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Kliniek West: Codes RM, T,K,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Kliniek West: Codes RM, T,K,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Kliniek West: Codes RM, T,K,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Kliniek West: Codes RM, T,K,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Kliniek West: Codes RM, T,K,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Kliniek West: Codes RM, T,K,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Kliniek West: Codes RM, T,K,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Kliniek West: Codes RM, T,K,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie beddenhuis: Codes RM,T,K,RD,E,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie beddenhuis: Codes RM,T,K,RD,E,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie beddenhuis: Codes RM,T,K,RD,E,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie beddenhuis: Codes RM,T,K,RD,E,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie beddenhuis: Codes RM,T,K,RD,E,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie beddenhuis: Codes RM,T,K,RD,E,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie beddenhuis: Codes RM,T,K,RD,E,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie beddenhuis: Codes RM,T,K,RD,E,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie beddenhuis: Codes RM,T,K,RD,E,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie beddenhuis: Codes RM,T,K,RD,E,G-M,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Poli: Codes : T, RM, K, RD, E, G-D, G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Poli: Codes : T,RM,K, RD,E,G-D,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Poli: Codes : T, RM, K, RD, E, G-D, G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Poli: Codes : T, RM, K, RD, E, G-D, G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Poli: Codes : T, RM, K, RD, E, G-D, G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Poli: Codes : T, RM, K, RD, E, G-D, G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Poli: Codes : T, RM, K, RD, E, G-D, G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Poli: Codes : T,RM,K, RD,E,G-D,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Poli: Codes : T, RM, K, RD, E, G-D, G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Poli: Codes : T, RM, K, RD, E, G-D, G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Poli: Codes : T,RM,K, RD,E,G-D,G-S

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Acta: Code F

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie Acta: Code F

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie O2: Code F

In de schakelaars is geen asbest verwerkt



Toelichting : Locatie O2: Code F

In de schakelaars is geen asbest verwerkt