

Risico Inventarisatie Formulier
Risico informatie voor Brand- en bedrijfsschadeverzekering



Datum: 01-09-2021

Aanvrager:

Verzekeringnemer Gemeente Someren
Adres [Wilhelminaplein 1](#)
Postcode + Plaatsnaam 5711 EK Someren
Soort Bedrijf Lokale overheid
KVK-nr 17273152

Risico-adres

Adres [Wilhelminaplein 1](#)
Postcode + Plaatsnaam 5711 EK Someren

Risicogegevens

Bestemming van het pand Gemeentehuis
Omschrijving van de werkzaamheden Kantoor- en bijeenkomstfunctie
Welke grondstoffen, halffabricaten en/of gereed product worden opgeslagen / verwerkt? [In hoofdzaak wordt digitaal gewerkt, deels wordt afgedrukt op papier en is er een fysiek archief dat steeds verder wordt afgebouwd.](#)

Welke soort verpakkingen wordt gebruikt niet van toepassing
Hoe vindt verpakking plaats niet van toepassing
Type belendingen binnen 10 meter woningen steen/hard
Ligging van het pand vrijstaand Het gemeentehuis staat geheel vrij op openbaar terrein en is rondom toegankelijk. Aan de achterzijde is een openbaar parteerterrein, dat verlicht is. Op de weekenddagen blijft de verlichting tot 0:600 uur op andere dagen tot 21:00 uur. Tijdens vergaderingen in de avonduren tot minimaal 15 minuten na afloop van de vergadering. Ronodom het gebouw en in de centrale hal is er videobewaking.

Wordt het pand op dit moment verbouwd en of is er sprake van leegstand Nee

Bouwaard muren Beton / steen Isolatiemateriaal muren PS-korrels

Bouwaard verdiepingsvloeren Beton/steen Dakbedekking Deels panen en deels bitumineus

Vloeroppervlakte 4414 m2 Bouwjaar 1979

Verwarming [aardgas](#) Is er een koel-/vriesruimte aanwezig Nee

Staat van onderhoud Goed Orde en netheid Goed

Max stapelhoogte goederen niet van toepassing

Gem. stapelhoogte goederen niet van toepassing

Brandbeveiliging

Is er een gecertificeerde automatische sprinklerinstallatie met doormelding naar brandweer aanwezig? Nee Ja

Is er een gecertificeerd automatisch brandmeldsysteem met doormelding naar brandweer aanwezig? *Zo ja, kopie bijvoegen Nee Ja

Risico Inventarisatie Formulier

Risico informatie voor Brand- en bedrijfsschadeverzekering



- Is er een bliksemafleider aanwezig? Nee Ja
- Is er een rookverbod van kracht? Nee Ja
- Zijn er brandblusmiddelen aanwezig? Nee Ja
- Zo ja, welke en hoeveel? [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)
- Vindt jaarlijks controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? Nee Ja
- Is er een acculaadruimte aanwezig? Nee Ja, volgens richtlijn

Inbraakbeveiliging

- Is het risico volgens Borg normen gecertificeerd? Nee Ja
- *Zo ja, kopie bijvoegen
- Zo ja, welke klasse? [Kies een item.](#)
- Uitgevoerde maatregelen Bouwkundig: Elektronisch: BZ + EZ

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties?

	Regelmatig	Onderhoud erkend installateur	NEN 3140 keuring
Elektrische installaties	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> n.v.t. <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja
Verwarmingsinstallatie	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> n.v.t.
Koelinstallatie	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> n.v.t.

Afvalbehandeling

- Wordt afval buiten het gebouw in containers opgeslagen? Nee Ja
- Zo ja, zijn deze containers deugdelijk afgesloten en verankerd? Nee Ja
- Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? Zakken met PMD in een afgesloten betonnen containerberging met afgeloten stalen deuren naast gebouw. Eaan gesloten stalen restafvalcontainer bij de berging van het noosaggregaat.
- Hoe vaak wordt afval en emballage opgeruimd en afgevoerd? Restafval 1 keer per week. PMD 1 keer per 2 weken

Vinden de volgende brandgevaarlijke bewerkingen plaats:

- Spuiten met lak of verf
- Zo ja, is het ontvlammingspunt hoger dan 55°C of water gedragen? Nee Ja
- Zo ja, behandeling uitsluitend in een brandwerend afgescheiden spuitcabine? Nee Ja
- Is deze spuitcabine voorzien van Explosie vrije verlichting en schakel apparatuur? Nee Ja
- Wordt de voorraad brandbare oplosmiddelen en verven opgeslagen in een brandwerend afgescheiden ruimte met een op explosierisico aangepaste elektrische installatie? Nee Ja
- Worden de filters in de afzuiginstallaties regelmatig vervangen? Nee Ja

Houtbewerking

Welke producten worden er geproduceerd? Klik hier als u tekst wilt invoeren.

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| Is er een machinaal motafzuigstelsysteem? | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| Gaat motafzuiging naar een mothok? | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| Gaat motafzuiging naar stalen container op terrein? | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| Is mothok geconstrueerd van onbrandbaar materiaal? | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| Is afzuiging voorzien van brandklep e/o stoffilter e/o sprinklersysteem? | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| Is de stoffilterbatterij brandwerend afgescheiden? | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| Is de stoffilterbatterij voorzien van een automatisch brandblussysteem? | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| Wordt het houtmot aangewend voor verwarmingsdoeleinden? | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| Welke brandveiligheidsmaatregelen zijn verder in relatie tot de houtbewerkingsactiviteiten het vermelden waard? Klik hier als u tekst wilt invoeren. | | |

Metaalbewerking

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| Vinden er uitsluitend koude metaalbewerkingen plaats | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| Zo niet welke andere bewerkingen vinden er dan plaats? Er vindt geen metaalbewerking plaats | | |

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Overige | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| moffelen/drogen | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| gloeien/harden | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| dompelen in brandbare vloeistof | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| procesverwarming | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |
| kunststofbewerking (verhitting) | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> Ja |

* Gaarne toelichting brandgevaarlijke bewerkingen [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)

Te verzekeren waarde

- | | |
|---|---|
| Verzekerde som bedrijfsgebouw | EUR 8.889.0000 |
| Verzekerde som huurdersbelang | EUR niet van toepassing |
| Verzekerde som inventaris | EUR 891.000 |
| Verzekerde som goederen | EUR niet van toepassing |
| Verzekerde som bedrijfsschade | EUR 1.500.000 (gemeentebrede dekking) |
| Uitkeringstermijn | 156 weken |
| Meeverzekeren toeleveringsrisico? | Nee |
| Zo ja, s.v.p. hieronder specificeren middels een %. | |

Belang toeleveringsrisico in een % ten opzichte van het jaarbelang: niet van toepassing

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Verzekerde som extra kosten 52 wk | EUR 750.000 (gemeentebrede dekking) |
| Verzekerde som reconstructie kosten | EUR 500.000 (gemeentebrede dekking) |
| Gewenst eigen risico | EUR 2.500 |
| Dekking | Uitgebreide gevaren |
| Gewenste ingangsdatum | 01-01-2022 |

Schadeverloop

Heeft u afgelopen vijf jaar schade geleden die onder de gevraagde verzekering(en)

Risico Inventarisatie Formulier
Risico informatie voor Brand- en bedrijfsschadeverzekering



gedekt is?

Nee

Ja

* Zo ja:

- Wanneer heeft u schade geleden
- Waaraan heeft u schade geleden
- Door welke oorzaak heeft u schade geleden
- Hoeveel bedroeg de schade?
- Welke uitkering heeft u mogen ontvangen?

Supercel met extreem grote hagelballen op 23 juni 2016.

Schade aan schilderwerk houten buitenpuien, lichtkoepels, lichtstraat en airco-buitenunits.

Schadebedrag: € 119.284,-

Schadeuitkering: € 119.250,-

AON NL - Privacy Notice

'De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring op onze site www.aon.nl/privacyverklaring .'