

Risico Inventarisatie Formulier
Risico informatie voor Brand- en bedrijfsschadeverzekering



Datum: datum invullen

Aanvrager:

Verzekeringnemer	Gemeente Someren
Adres	Wilhelminaplein 1
Postcode + Plaatsnaam	5711 EK Someren
Soort Bedrijf	Lokale overheid
KVK-nr	17273152

Risico-adres

Adres	Kanaalstraat 14
Postcode + Plaatsnaam	5711 EH Someren

Risicogegevens

Bestemming van het pand	Schoolgebouw voor voortgezet onderwijs
Omschrijving van de werkzaamheden	Theorie- en praktijkonderwijs VMBO
Welke grondstoffen, halffabricaten en/of gereed product worden opgeslagen / verwerkt?	Papier en karton, chemische stoffen voor chemiepraktijklokalen
Welke soort verpakkingen wordt gebruikt	De materialen die worden ingekocht zijn verpakt in papier, karton en/of plastic
Hoe vindt verpakking plaats	niet van toepassing
Type belendingen binnen 10 meter	woningen (hard/steen)
Ligging van het pand	Binnen de bebouwde kom Deels vrijliggend, deels afgesloten terrein met hekwerken en poorten, 1 zijde grenzend aan tuinen van woningen.
Wordt het pand op dit moment verbouwd en of is er sprake van leegstand	Nee
Bouwaard muren	Beton / steen
Isolatiemateriaal muren	Steen-/glaswol
Bouwaard verdiepingsvloeren	Beton/steen
Dakbedekking	Deels pannen, deels bitumnieus
Vloeroppervlakte	7060 m2
Bouwjaar	2002
Verwarming	CV op aardgas
Is er een koel-/vriesruimte aanwezig	Nee

Staat van onderhoud Goed Orde en netheid Goed

Max stapelhoogte goederen	niet van toepassing
Gem. stapelhoogte goederen	niet van toepassing

Brandbeveiliging

Is er een gecertificeerde automatische sprinklerinstallatie met doormelding naar brandweer aanwezig?	☒ Nee	☐ Ja
Is er een gecertificeerd automatisch brandmeldsysteem met doormelding naar brandweer aanwezig? *Zo ja, kopie bijvoegen	☐ Nee	☒ Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?	☒ Nee	☐ Ja
Is er een rookverbod van kracht?	☐ Nee	☒ Ja

Risico Inventarisatie Formulier
Risico informatie voor Brand- en bedrijfsschadeverzekering



Zijn er brandblusmiddelen aanwezig? ☐ Nee ☒ Ja
Zo ja, welke en hoeveel? 13 merk Ajax
Vindt jaarlijks controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? ☐ Nee ☒ Ja
Is er een acculaadruimte aanwezig? ☒ Nee ☐ Ja, volgens richtlijn

Inbraakbeveiliging

Is het risico volgens Borg normen gecertificeerd? ☐ Nee ☒ Ja
*Zo ja, kopie bijvoegen
Zo ja, welke klasse? 3
Uitgevoerde maatregelen Bouwkundig: Elektronisch: [Kies een item.](#)

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties?

	Regelmatig	Onderhoud erkend installateur	NEN 3140 keuring
Elektrische installaties	☐ Nee ☒ Ja	☐ Nee ☒ Ja ☐ n.v.t.	☐ Nee ☒ Ja
Verwarmingsinstallatie	☐ Nee ☒ Ja	☐ Nee ☒ Ja ☐ n.v.t.	
Koelinstallatie	☐ Nee ☒ Ja	☐ Nee ☒ Ja ☐ n.v.t.	

Afvalbehandeling

Wordt afval buiten het gebouw in containers opgeslagen? ☐ Nee ☒ Ja
Zo ja, zijn deze containers deugdelijk afgesloten en verankerd? ☐ Nee ☒ Ja
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? Aantal meter
Hoe vaak wordt afval en emballage opgeruimd en afgevoerd? Afval opgeruimd dagelijks en gebracht naar afvalcontainer welke ondergronds zijn, ruim van het gebouw af geplaatst. Deze worden 2 wekelijks geleidigd.

Vinden de volgende brandgevaarlijke bewerkingen plaats:

Spuiten met lak of verf
Zo ja, is het ontvlammingspunt hoger dan 55°C of water gedragen ☒ Nee ☐ Ja
Zo ja, behandeling uitsluitend in een brandwerend afgescheiden spuitcabine? ☒ Nee ☐ Ja
Is deze spuitcabine voorzien van Explosie vrije verlichting en schakel apparatuur? ☒ Nee ☐ Ja
Wordt de voorraad brandbare oplosmiddelen en verven opgeslagen in een brandwerend afgescheiden ruimte met een op explosierisico aangepaste elektrische installatie ☐ Nee ☒ Ja
Worden de filters in de afzuiginstallaties regelmatig vervangen? ☐ Nee ☒ Ja

Houtbewerking

Welke producten worden er geproduceerd? Geen, alleen handvaardigheidlokaal
Is er een machinaal motafzuigstelsel? ☒ Nee ☐ Ja

Risico Inventarisatie Formulier
Risico informatie voor Brand- en bedrijfsschadeverzekering



Gaat motafzuiging naar een mothok?	☒ Nee	☐ Ja
Gaat motafzuiging naar stalen container op terrein?	☒ Nee	☐ Ja
Is mothok geconstrueerd van onbrandbaar materiaal?	☒ Nee	☐ Ja
Is afzuiging voorzien van brandklep e/o stoffilter e/o sprinklersysteem?	☒ Nee	☐ Ja
Is de stoffilterbatterij brandwerend afgescheiden?	☒ Nee	☐ Ja
Is de stoffilterbatterij voorzien van een automatisch brandblussysteem?	☒ Nee	☐ Ja
Wordt het houtmot aangewend voor verwarmingsdoeleinden?	☒ Nee	☐ Ja
Welke brandveiligheidsmaatregelen zijn verder in relatie tot de houtbewerkingsactiviteiten het vermelden waard? Klik hier als u tekst wilt invoeren.		

Metaalbewerking

Vinden er uitsluitend koude metaalbewerkingen plaats	☒ Nee	☐ Ja
Zo niet welke andere bewerkingen vinden er dan plaats? Klik hier als u tekst wilt invoeren.		

Overige	☒ Nee	☐ Ja
moffelen/drogen	☒ Nee	☐ Ja
gloeien/harden	☒ Nee	☐ Ja
dompelen in brandbare vloeistof	☒ Nee	☐ Ja
procesverwarming	☒ Nee	☐ Ja
kunststofbewerking (verhitting)	☒ Nee	☐ Ja
* Gaarne toelichting brandgevaarlijke bewerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.		

Te verzekeren waarde

Verzekerde som bedrijfsgebouw	EUR 11.285.000
Verzekerde som huurdersbelang	EUR zie bedrijfsschade
Verzekerde som inventaris	EUR 2.525.000
Verzekerde som goederen	EUR ingekochte goederen meegenomen bij inventaris
Verzekerde som bedrijfsschade	EUR 1.500.000 (gemeentebrede dekking)
Uitkeringstermijn	156
Meeverzekeren toeleveringsrisico?	nee
Zo ja, s.v.p. hieronder specificeren middels een %.	

Belang toeleveringsrisico in een % ten opzichte van het jaarbelang: [Percentage](#)

Verzekerde som extra kosten 52 wk	EUR 750.000 (gemeentebrede dekking)
Verzekerde som reconstructie kosten	EUR 500.000 (gemeentebrede dekking)
Gewenst eigen risico	EUR 2.500,00
Dekking	Uitgebreide gevaren
Gewenste ingangsdatum	01-01-2022

Schadeverloop

Heeft u afgelopen vijf jaar schade geleden die onder de gevraagde verzekering(en) gedekt is?	☐ Nee	☒ Ja
--	------------------------------	--

* Zo ja:

Risico Inventarisatie Formulier
Risico informatie voor Brand- en bedrijfsschadeverzekering



- Wanneer heeft u schade geleden
- Waaraan heeft u schade geleden
- Door welke oorzaak heeft u schade geleden
- Hoeveel bedroeg de schade?
- Welke uitkering heeft u mogen ontvangen?

Supercel met grote hagelballen op 23 juni 2016.

Schade aan metalen feldsdaken, bitumineuze dakbekking, lichtkoepels, buitenmantel luchtkanalen, kunststoffen dakplaten fietsenstalling en rolluiken.

Schadebedrag: € 127.117,36

Schadeuitkering: € 127.000,00

AON NL - Privacy Notice

‘De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring op onze site www.aon.nl/privacyverklaring .’