

Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie : Onderwijsinstelling (V)MBO _____
Contactpersoon : _____
Functie : _____
Telefoonnummer : _____
Emailadres : _____
Datum : _____

Risicoadres

Risico- adres : Ronsseweg 555 _____
Postcode : _____ Plaatsnaam: Gouda _____
Contactpersoon locatie : _____
Functie : _____

Risico informatie

Bouwjaar pand : 1964/ 1997 _____

Bouwaard gevels Beton/Steen Staal Hout
 Anders, _____

Bouwaard dak Pannen Golfplaten Hout
 Beton/Steen Mastiek Riet
 Anders, _____

Isolatiemateriaal gevels Steenwol
 Glaswol
 EPS (polystyreen)
 Piepschuim
 PUR (Polyurethaan)
 XPS
 PIR (polyisocyanuraat)
 PIR met glasvezel
 Resol
 Anders, ONBEKEND _____

Isolatiemateriaal dak Steenwol
 Glaswol
 EPS (polystyreen)
 Piepschuim
 PUR (Polyurethaan)
 XPS
 PIR (polyisocyanuraat)
 PIR met glasvezel
 Resol
 Anders ONBEKEND _____

Bouwaard verdiepingsvloer(en) Beton/Steen Hout Metaal NVT
Verticaal dragende constructie Beton/Steen Hout Staal
Horizontaal dragende constructie Beton/Steen Hout Staal
Zonnepanelen Niet aanwezig Op frame Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? Nee Ja, overkapte fietsenstalling _____

Ligging van het pand: Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? Nee Ja,
 Is de locatie omheind? Nee Ja, gedeeltelijk: hoogte 1,8 m
 Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak :3251_____m²
 Aantal verdiepingen :4_____
 Staat van onderhoud :onderhoud heeft periodiek plaatsgevonden. _____

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? Nee Ja
 Is er doormelding van brandalarm? Nee Ja
 Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig? Nee Ja
 Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? Nee Ja NVT
 Is er een bliksemafleider aanwezig? Nee Ja
 Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken? Nee Ja
 Zijn handblussers aanwezig en gekeurd? Nee Ja
 Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd? Nee Ja
 Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf? Nee Ja
 Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingswanden? Nee Ja
 Zo ja, hoeveel minuten brandwerend? 30 min 60 min
 (+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)
 Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd? Branddeuren Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk? ONBEKEND 1 2 3 4
 Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? Nee Ja
 Is er doormelding van inbraakalarmering? Nee Ja
 Is er buitenverlichting aanwezig? Nee Ja
 Is er een vorm van camera toezicht? Nee Ja
 Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen? Nee Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Verwarmingsinstallatie | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Jaarlijks | <input type="radio"/> Halfjaarlijks |
| Koelinstallatie | <input type="radio"/> NVT | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Jaarlijks |
| Zonnepanelen | <input type="radio"/> NVT | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Jaarlijks |
| Overige technische installaties | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Jaarlijks | <input type="radio"/> Halfjaarlijks |

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140 Nee Ja
 Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? Nee Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen? Nee Ja
 Wordt afval opgeslagen in metalen containers? KUNSTSTOF en METAAL Nee Ja
 Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd? Nee Ja
 Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? > 10 m (van hoofdgebouw)

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast? Nee Ja

Is er sprake van leegstand? Nee Ja
 Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten? NVT Nee Ja
 Zo ja, wordt antikraak toegepast? NVT Nee Ja

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders? Nee Ja



Empower Results®

- | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Is er sprake van houtbewerking? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Zo ja, is er een adequaat motafzuigstelsel? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Is er sprake van verfspuiten? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Is er sprake van opslag van gasflessen? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |
| Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk? | <input type="radio"/> Nee | <input type="radio"/> Ja |