

Pompinspectie rapport

Algemene gegevens

Naam klant	: Waterschap Limburg	
Pomp identificatie klant	: 56 droogzelfaanzuigende Hidrostat pompsets	
Type pomp	: HDZ 250 GG	Set nummer : 1160-66
Inspectie uitgevoerd door	: Arno v/d Pol	Pompnummer : 88949
Datum	: Week 20	Motornummer : 242894
Order nummer	: 3110383	Reductiekast nr. : 11-97GR

Visuele controle buitenzijde set	goed	redelijk	matig	slecht	n.v.t.	vervangen	nagesteld	Diverse visuele controles	goed	redelijk	matig	slecht	n.v.t.	vervangen	nagesteld
Omkastings op schade	X							Schakelkast	X						
Handgreep of hijsvoorzieningen	X							Bedrading	X						
Hang- en sluitwerk deuren	X							Verlichting huif	X						
Sleutels	X							Signaallamp alarm	X						
Stickers	X							Vlotters	X						
								Vlotter gewichten					X		
								Laadstroom	X						
								Accuspanning voor het starten					14,6		Volt

Diverse visuele controles

Pomp	X						Brandstofsysteem	X							
Zuigleiding	X						Uitlaatsysteem	X							
Persleiding	X						Olie aftappomp	X							
Rubber koppeling pomp/reductiekast	X						Vacuümsysteem	X							
Reductiekast	X						Vacuümpomp	X							
Dieselmotor	X						Vacuümkast	X							
Fundatieframe	X						Vacuüm meter	X							
Onderbak	X						Balkeerklap bal	X							
Brandstoftank	X						Filter magneetklap + klap						X		

Uitgevoerde Inspecties beveiligingen

Olietemperatuur te hoog							Hand bediende werking starten	X							
Oliedruk te laag							Hand bediende werking stoppen	X							
Laadstroom/snaarbreuk							Automatische werking starten	X							
Luchtfilter vervuild	X						Automatische werking stoppen	X							
Niveau brandstoftank te laag							Aut. stoppen bij te laag niveau	X							
Aanzuigtijd te lang	X						Toerental motor	1500							Rpm
Aanzuigniveau te laag							Stand urenteller bij aanvang	616							Uren
Startstoring							Stand urenteller einde								Uren

Uitgevoerde werkzaamheden:

Brandstof retourslang vervangen door Deutz.
Kleppen gesteld door Deutz.

Aanbevelingen/opmerkingen:
