

Algemene gegevens

Naam klant	: Waterschap Limburg		
Pomp identificatie klant	: 56 droogzelfaanzuigende Hidrostral pompsets		
Type pomp	: Betsy 300XXL	Set nummer	: 1160-91 (Roosteren)
Inspectie uitgevoerd door	: Arno v/d Pol	Pompnummer	: 175936
Datum	: Week 20	Motornummer	: 44404436
Order nummer	: 3110383	Reductiekast nr.	:

Visuele controle buitenzijde set	goed	redelijk	matig	slecht	n.v.t.	vervangen	nagesteld	Diverse visuele controles	goed	redelijk	matig	slecht	n.v.t.	vervangen	nagesteld
Omkastingschade	X							Schakelkast	X						
Handgreep of hijsvoorzieningen	X							Bedrading	X						
Hang- en sluitwerk deuren	X							Verlichting huif	X						
Sleutels	X							Signaallamp alarm	X						
Stickers	X							Vlotters	X						
								Vlotter gewichten	X						
								Laadstroom	X						
								Accuspanning voor het starten							

Diverse visuele controles

Pomp	X						Brandstofsysteem	X							
Zuigleiding	X						Uitlaatsysteem	X							
Persleiding	X						Olie aftappomp	X							
Rubber koppeling pomp/reductiekast	X						Vacuümsysteem	X							
Reductiekast	X						Vacuümpomp	X							
Dieselmotor	X						Vacuümkast	X							
Fundatieframe	X						Vacuüm meter	X							
Onderbak	X						Balkeerklep bal	X							
Brandstoftank	X						Filter magneetklep + klep						X		

Uitgevoerde Inspecties beveiligingen

Ongewenste incidenten/afwijkingen												
Olietemperatuur te hoog						Hand bediende werking starten	X					
Oliedruk te laag						Hand bediende werking stoppen	X					
Laadstroom/snaarbreuk						Automatische werking starten	X					
Luchtfilter vervuild						Automatische werking stoppen	X					
Niveau brandstoftank te laag						Aut. stoppen bij te laag niveau	X					
Aanzuigtijd te lang	X					Toerental motor	1500					Rpm
Aanzuigniveau te laag	X					Stand urenteller bij aanvang	143					Uren
Startstoring						Stand urenteller einde						Uren

