


Storingsoverzicht beweegbare bruggen Gemeente Den Haag 2016-2021
Referentie 200068 / Datum 22 juni 2021/ versie 1.0



Specificatie storingen:

Jaar	Storing	Locatiebrug
2020	Omroepinstallatie	Binckhorstbrug
2020	SVS groen defect	Binckhorstbrug
2020	Kabel ASB kapot getrokken	Binckhorstbrug
2020	Herstel diverse	Binckhorstbrug
2020	Vervangen voedingskabel voorsein Binckhorstbrug	Binckhorstbrug
2018	Marifoon defect	Binckhorstbrug
2018	Brugbel defect	Binckhorstbrug
2017	Asb sluit niet	Binckhorstbrug
2017	Brugbel defect	Binckhorstbrug
2017	Herstelwerkzaamheden brugklap Binckhorstbrug, herstel scheurvorming	Binckhorstbrug
2016	Herstel scheurvorming Binckhorstbrug	Binckhorstbrug
2016	Binckhorstbrug niet bedienbaar	Binckhorstbrug
2016	Doorvaartsein defect, vervangen omdat deze aan en uit wordt geschakeld	Binckhorstbrug
2016	Storingsopvolging brug blijft openstaan, Diagnose; groep 21 ligt er uit, brug handmatige eerst naar beneden gezet daarna storing hersteld. Op afstand aangestuurd , brug weer in bedrijfgesteld.	Binckhorstbrug
2016	Akoestische signalen werken niet, herstel en opnieuw aangesloten en revisie aangeleverd	Binckhorstbrug
2016	Geen vrijgave	Binckhorstbrug
2016	kosten regiewerkzaamheden	Binckhorstbrug
2016	Omroepsignaal werkt niet	Binckhorstbrug
2016	Brug wordt niet vrijgegeven	Binckhorstbrug
2016	Bedieningssysteem werkt niet meer	Binckhorstbrug
2019	Marifoon defect	Binckhorstbrug
2019	Bedieningsschakelaar los waardoor kabels kapot zijn geraakt	Binckhorstbrug
2019	Brug zit vast in fase 2	Binckhorstbrug

Storingsoverzicht beweegbare bruggen Gemeente Den Haag 2016-2021
Referentie 200068 / Datum 22 juni 2021/ versie 1.0

2019	WCD defect	Binckhorstbrug
2016	Storing ABS	Boekhorstbrug
2020	LVS defect	Calandbrug
2019	Brug klappert op zijn opleggingen	Calandbrug
2019	Scheepvaartsein 4 bij de Trekvljetbrug en onderdoorvaartlicht bij de Calandbrug defect.	Calandbrug
2016	Elektrotechnisch storing, travo van LVS vervangen	Calandbrug
2016	Laspaumelles	Calandbrug
2019	afroep tbs voor het vervangen van de glasvezelkabel voor nutsbedrijf en omzetten van het netwerk	diverse
2016	inspectiebruggen 2016	diverse
2016	Elektrotechnisch werkzaamheden	diverse
2016	Vervangen hijskabels tbv Hefdeur Scheveningen	hefdeur scheveningen
2020	ASB blijven hangen	Laakbrug
2019	1 spijl van de leuning was ontzet en moest hierdoor vervangen worden, Herstellen beschadigde leuning (JOB 00851)	Laakbrug
2019	Ledsein van het bovenlicht	Laakbrug
2019	Vervanging van de leidseinstwestzijde	Laakbrug
2018	Val defect, afsluitboom storing herstellen	Laakbrug
2018	Platen borgen	Laakbrug
2017	Platen borgen	Laakbrug
2017	Val loopt niet gelijk	Laakbrug
2016	Slagboom aangereden	Laakbrug
2016	Storing tijdrelais, storing encodeer storing	Laakbrug
2016	ABS kast gaat niet meer open	Laakbrug
2016	aanrijdingsschade slagboom beschadigd	Laakbrug
2016	Aanrijdingsschade slagboom	Laakbrug
2016	Vooraankondigings bel voor de voetgangers te zacht, deze harder gezet zodat deze voor de voetgangers goed te horen zijn	Laakbrug
2016	Vervanging afsluitboomkast 13 op de Laakbrug.	Laakbrug
2018	ABS kast aangereden door derden, afsluitboom dient te worden vervangen , deur van de kast dient te worden hersteld.	Leegwaterbrug
2016	Storingen ABS	Leegwaterbrug
2019	Slagbomen gaan naar beneden maar klep niet omhoog	Paviljoensbrug
2018	afsluitboom sluit niet meer , hangt halverwege	Paviljoensbrug
2017	Marifoon defect	Paviljoensbrug
2017	SVS defect	Paviljoensbrug
2017	Vervanging 2 stuks slagboomkast aandrijvingen Paviljoensbrug	Paviljoensbrug
2016	Vervanging 2 stuks slagboomkast aandrijvingen Paviljoensbrug, 60% na opdracht	Paviljoensbrug
2016	Storing ABS	Paviljoensbrug
2016	Brug gaat niet open	Paviljoensbrug
2020	Trekvljet SVS 4 west defect	Trekvljetbrug
2020	Procesfout	Trekvljetbrug
2020	Niet dicht uitzet	Trekvljetbrug

Storingsoverzicht beweegbare bruggen Gemeente Den Haag 2016-2021
Referentie 200068 / Datum 22 juni 2021/ versie 1.0

2020	Looptijn verlo	Trekvlletbrug
2020	Elek. Ladder	Trekvlletbrug
2020	Gaat niet open	Trekvlletbrug
2020	SVS rood defect	Trekvlletbrug
2020	Speaker los	Trekvlletbrug
2019	I.v.m. aanhoudende storing m.b.t. de afsluitbomen nader onderzoek, na diagnose uitgevoerd. Er is geconstateerd dat de kabel is beschadigd doordat deze door derden is geraakt. Kabel is vervangen	Trekvlletbrug
2019	Vervangen alle verlichting afsluitbomen	Trekvlletbrug
2019	Extra luidsprekers bijplaatsen	Trekvlletbrug
2018	Sluitboom geraakt door derden, herstellen storing	Trekvlletbrug
2018	Ledmodule aan de rechterzijde van de Binckhorstbrug kapot, groen ledsein vervangen Trekvlletbrug	Trekvlletbrug
2018	Waarschuingsbellen niet afdoende	Trekvlletbrug
2018	Storing Trekvlletbrug, SVS 4 rood vervangen	Trekvlletbrug
2018	Storing Trekvlletbrug, SVS 4 rood vervangen: Timer instelling aangepast storing hersteld	Trekvlletbrug
2018	Brug gaat te snel open in de vervolgstappen, bijvoorbeeld bij het sluiten van de afsluitbomen. Instelling gewijzigd in het besturingssysteem met de programmeur van Den Haag	Trekvlletbrug
2018	Uitbreiding speakers	Trekvlletbrug
2017	ASB wagen geraakt	Trekvlletbrug
2017	beeldbeschermen worden zwart	Trekvlletbrug
2016	VWS licht is los	Trekvlletbrug
2016	Brug op afstand niet meer bestuurbaar, reset brug functioneert weer	Trekvlletbrug
2016	Marifoon defect	Trekvlletbrug
2016	Slagboom gaat niet volledig open	Trekvlletbrug
2016	aanrijdingsschade trekvlletbrug	Trekvlletbrug
2018	Ledmodule BVS Rood SVS 4 defect	Verkeerscentrale
2016	Marifoon defect	Verkeerscentrale
2018	Brug loopt vast, brug kan niet meer gedraaid worden. Meting van de parallelogram en vervangen van lagerblokken	Zuidwalbrug
2018	Verwijderen achteroplegging, val bleef net voor het sluiten voor de opleggingen hangen. In overleg de achteroplegging met OG verwijderd.	Zuidwalbrug
2016	storing in het mechanisme	Zuidwalbrug
2016	Onderhouds en storingsdienst tbv audio en marifoon systemen 3 stuks beweegbare bruggen en VKC.	