


Bijlage 4: Foto's situatie scheidingswand in Het Bolwerck



In Sporthal Het Bolwerck is één scheidingswand geplaatst. Deze moet worden vervangen.



Er is ruimte voor een tweede scheidingswand. Daar is met de bouw al rekening mee gehouden.



Op dit moment bestaat de scheidingswand uit twee delen. Het is onze wens om dit aangesloten te houden.




De tweedelige scheidingswand is los van elkaar te bedienen. Het is wenselijk dat er een complete scheidingswand komt voor zaal en tribune en er is geen noodzaak om de wand in twee delen te bedienen.



De nis die voor bestaande scheidingswand is gemaakt, is exact gelijk aan de nis voor de toekomstige tweede scheidingswand.

Dit is de nis van de bestaande scheidingswand.



Dit is de nis waar de scheidingswand nog geplaatst moet worden.



Door de schuine pilaren lijkt het lastig om de tribune door de scheidingswand af te sluiten. Geluid gaat toch om de scheidingswand heen. Inschrijvers worden gevraagd een zo goed mogelijk voorstel te doen om de tribunes tussen de zaaldelen af te sluiten.