

BIJLAGE 4  
DOCUMENTENLIJST

project	<b>NDSM-HELLING Y2&amp;3 - FASE 1 - Herstel -</b>				
betreft	<b>tekeningen en documentenlijst bouwvoorbereiding</b>				
code	0183.not.301.BV-tek20131021b				
datum	21-10-2013				
gewijzigd	22-11-2013				
tek.nr.	omschrijving	schaal	formaat	datum	gewijzigd
<i>BESTAANDE SITUATIE</i>					
BV.00B	situatie	1/1000	A3	21-10-2013	
BV.01B	plattegrond beganegrond + doorsnedes	1/200	A0	21-10-2013	
BV.02B	plattegrond hellingdek + gevels	1/200	A0	21-10-2013	
<i>NIEUWE SITUATIE</i>					
BV.00N	situatie -nieuw-	1/1000	A3	21-10-2013	
BV.01N	plattegrond beganegrond + souterrain	1/100	A0	21-10-2013	
BV.02N	plattegrond hellingdek	1/100	A0	21-10-2013	
BV.03N	doorsnedes/gevels patio	1/100	A0	21-10-2013	
BV.04N	gevels + doorsndes	1/100	A0	21-10-2013	
BV.10	bouwterrein	1/1000	A3	21-10-2013	
BV.11	slooptekening	1/100	A0	21-10-2013	
BV.12	grondwerk en -balans	1/100	A0	21-10-2013	
BV.20	op- en afrit	1/50 1/10	A3	21-10-2013	
BV.30	detailboek + fragmenten	1/10 1/20	A3	21-10-2013	
BV.32	trappen en hekwerken	1/50 1/10 1/5	A3	21-10-2013	
BV.40	kozijnstaat + kozijn details	1/50 1/5	A3	21-10-2013	22-11-13
BV.01B INSTAL	begane grond - installatie -bestaand-	1/100	A0	21-10-2013	
BV.01N INSTAL	begane grond - installatie -NIEUW-	1/100	A0	21-10-2013	
<b>documenten</b>					
0183.not.300	Bestek		A4	21-10-2013	
0183.not.301.	tekeningen en documentenlijst		A4	21-10-2013	
0183.not.302	materiaal- en kleurenstaat		A4	21-10-2013	
0183.not.305.	veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase		A4	21-10-2013	
0183.not.307.	sloopveiligheidsplan		A4	21-10-2013	
0183.not.310	VG-risicoinventarisatie		A4	21-10-2013	
	Indicatieve telling Betonschades NDSM-helling Y2,3			04-10-2013	
<b>documenten extern</b>					
<b>constructie</b>					
documenten Adviesbureau Strackee conform Documentenlijst 904014 B NDSM-Oost Renovatie helling Y doc-lijst -					<b>04-10-13</b>
	tekeningen bouwadviesbureau Strackee -herstel-		zie lijst	904014 B	
	tekeningen bouwadviesbureau Strackee -fase 1-		zie lijst	904014 B	
	berekeningen constructiebureau Strackee		zie lijst	904014 B	
	fotorapportage betonschade hellingen		zie lijst	904014 B	
FUGRO.4013	Grondonderzoek Kraanhotel en Hellingbaan NDSM-terrein		A4	17-9-2013	
<b>milieu</b>					
	milieu BUS-meldingen / lozingsvergunning			door aannemer	
	Veiligheid en Gezondheidsplan Bodem		A4	door aannemer	
M12G0064.r1	MWH Asbestinventarisatierapport SC-540 Type A		A4	16-05-13	
M10G0364	MWH Actualiserend bodem- en nader asbestonderzoek		A\$	24-03-11	
M11g0357.r1	MWH Actualiserend bodem- en nader asbestonderzoek		A4	13-06-12	
CH 20130126	CH Rapportage Bodem en nader Asbest NDSMwerf Oost		A4	17-04-13	
BK 2008,00,55	BK Indicatief bodemonderzoek inclusief asbest		A4	11-04-08	
	SDAN indicatieve Grondbalans		A4	21-10-13	
	SDAN.inventarisatie losse inventaris en vuil onder helling		A3	23-04-13	
	SDAN.fotorapportage inventarisatie		A4	23-04-13	
	SDAN. BLVC				
<b>installaties</b>					
	Fase 1 Schema	nvt.	A3	20-09-13	
W1	fase 1 CV	1/100	A0	20-09-13	
W1	fase 1 Elektra	1/100	A0	20-09-13	
W1	fase 1 VWA-HWA-Grijswater	1/100	A0	20-09-13	