

Nota van Inlichtingen 1- 21009GZD-B Raamovereenkomst uitvoeringsbegeleiding civieltechnische werkzaamheden onderhoud watergangen 2022-2026 Zwijndrecht				
Ref. nr.	Onderwerp	Bron in uitvraagdocumenten	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Leidraad - Par. 1.1	3e en 4e aandachtsstreep - Deze werkzaamheden behoren toch niet tot de scope van deze opdracht?	Dat klopt. Deze paragraaf beschrijft eerst in welke context de aanbesteding zit en daarna waarop de aanbesteding betrekking heeft.
2	Inhoud	Leidraad - Par. 1.1.5	Dit betreft de UEA. Moet dit bijlage C2 zijn?	Dit is correct.
3	Inhoud	Leidraad - Par. 2.14	1e aandachtsstreep -> Betreft bijlage C3?	Dit is correct.
4	Inhoud	Leidraad - Par. 3.3.2	Met name D&T op keermuren is een erg specifieke opdracht en dit wordt niet vaak in 1 opdracht gegeven met het vervangen van beschoeiingen. Is het toegestaan om uitgevoerde opdrachten in de afgelopen 3 jaar met dezelfde kerncompetenties (keermuren en beschoeiingen) en dezelfde opdrachtgever bij elkaar te voegen om aan de gevraagde opdrachtsom te komen?	Voor deze kerncompetentie mogen maximaal 2 referenties worden ingediend om aan de totale referentie-eis te voldoen.
5	Inhoud	Leidraad - Par. 3.3.2	Kunt u deze werkzaamheden (herstellen van keermuren) nader specificeren? Gaat het over keermuren over langere lengte langs watergangen (parallel aan de oever) als zijnde een beschoeiing? Gezien de hoogte van de minimale opdrachtsom lijkt het erop dat het om toezicht op langere lengten keermuur gaat.	Een keermuur is een gemetselde muur waarin een duiker zich bevindt. Meestal betreft het gemetselde muren om de duiker heen. De keermuur bevindt zich meestal aan de kopse kant van de watergang of waar de duiker zich bevindt. De afmetingen zijn variabel. De keermuur heeft geen langere lengtes langs de watergangen. De keermuur heeft een grondkerende functie. Een voorbeeldafbeelding is onderaan deze Nota van inlichtingen opgenomen. Soms zitten de te herstellen keermuren in verschillende wijken of zitten ze vlak bij elkaar, maar zijn ze bewerkelijk om te herstellen. De te controleren werkzaamheden voor de keermuren zijn: a. Voorbereidende werkzaamheden; b. Verwijderen en aanbrengen van deksloven; c. Verwijderen en aanbrengen van metselwerk; d. Het aanbrengen van beton; e. Het aanbrengen van uitstroombakken; f. Het toepassen van verkeersmaatregelen.
6	Inhoud	Leidraad - Par. 3.3.2	Er wordt hier verwezen naar het model voor het referentieproject (Bijlage G). Moet dit niet Bijlage F zijn?	Dat is correct.
7	Inhoud	Leidraad - Par. 5.2	Er wordt verwezen naar bijlage E. Moet dit niet bijlage G zijn?	Dat is correct.
8	Inhoud	Leidraad - H. 6	Punt B: Op deze bijlagen is niet te zien waar keermuren en beschoeiingen aanwezig zijn. Heeft de opdrachtgever deze beschikbaar?	Van de te herstellen keermuren of beschoeiing wordt na gunning een tekening overlegd. Daarnaast wordt een schouw voor de desbetreffende keermuur of beschoeiing gepland. De inschrijver mag uitgaan van een areaal van in totaal 138 m2.
9	Inhoud	Bijlage C1: Punt 2	U geeft aan dat er een noodnummer 24/7 beschikbaar moet zijn voor urgente zaken en calamiteiten. Wij vragen ons af welke calamiteiten bij dit soort werkzaamheden op kunnen treden die zo urgent zijn dat daar iemand 24/7 voor beschikbaar moet zijn. Kan de eis worden aangepast naar bereikbaar op werkdagen tussen 7 en 18.00 uur?	Wij kunnen ons vinden in uw redenering. De eis wordt aangepast naar: Inschrijver beschikt over een noodnummer dat op werkdagen bereikbaar is van 07:00 tot 18.00 uur voor urgente zaken en calamiteiten.
10	Inhoud	Bijlage C1: Punt 2	Waarom wordt de eis gesteld dat de directievoerder en toezichthouder ervaring moet hebben met het besteksprogramma? Ervaring met de systematiek is voor deze functie toch voldoende? Kunt u deze eis aanpassen naar ervaring met de RAW-systematiek?	Dit is akkoord. De eis wordt voor zowel directievoerder als toezichthouder aangepast naar: aantoonbaar ervaring met de RAW systematiek en VISI systematiek.
11	Inhoud	Bijlage C1: Punt 2	Onder directievoerder: Wat wordt bedoeld met de tekst "toegevoegd met nvi 1 21009GZF correctie def"?	Deze tekst doelde op het feit dat VCA-VOL op deze plek is toegevoegd geweest bij Nota van inlichtingen voor de voorgaande aanbesteding. De tekst is nu niet relevant en vervalt.

Voorbeeld keermuur

