

Analyse via EDX/RFA

** vertrouwelijk **



Fibrecount nv
Vluchtenburgstraat 13
2630 Aartselaar
België

T B+32 (0)3 312 95 90
I www.fibrecount.be

Kiwa Compliance

Dhr. Robert Bais
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
Nederland

Projectgegevens :

uw referentie: CAL-78135
contactpersoon: -
werf: -
werfadres: Provincialeweg 2, 1112 XT Diemen
werkzone: -

Identificatie (EDX/RFA)

Rapportnr: XRR19
-0157

Monsternummer	Omschrijving	Locatie	Materiaal
M19 0865	C1 - Wagennummer 90B	Tandwielkast	Coating
M19 0866	C2 - Wagennummer 90B	Beugel	Coating
M19 0867	C3 - Wagennummer 90B	Omschrijving onbekend	Coating
M19 0868	C4 - Wagennummer 90B	Remschijf	Coating
M19 0869	C5 - Wagennummer 90B	Omschrijving onbekend	Coating
M19 0870	C6 - Wagennummer 90 A	Omschrijving onbekend	Coating

Onze ref.:

project: 219080560
kiantr.: D19 5275

Bemonstering:

datum: 24-09-2019
door: Klant

Analyseresultaten:

Analyse via Röntgen fluorescentie - Norm : Eigen methode

Parameters	Eenheid	M19 0865	M19 0866	M19 0867	M19 0868	M19 0869	M19 0870
Lood (Pb)	mg/kg	ND	ND	1700	310	ND	ND

Analyse:

datum: 26-09-2019
door: LVH

Rapport:

datum: 26-09-2019
door: LVH

Methode:

Methode:
identificatie
Röntgen
fluorescentie
analyse
Norm:
Eigen methode

(*) Deze waarde duidt op een waarde die hoger ligt dan de aanbevolen waarde.; (**) Deze waarden vallen buiten de grenswaarde.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeleverde monsters. Bij monsterneming door "klant" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. Indien de stalen door Fibrecount worden genomen en de klant "de plaats" en "aantal" te nemen stalen zelf bepaalt, kunnen wij geen borg staan over de representativiteit hiervan. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van sporen niet uit.

Opmerkingen/Werkomstandigheden:

Dit is een digitale versie van het certificaat. Gesigneerde versies zijn beschikbaar op aanvraag. ND = Niet detecteerbaar

Rapportage: Ann Boljau
Hoofd labo binnendienst

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibrecount N.V.. Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, aarzel dan niet om ons te contacteren.

pagina: 1 of 4

Analyse via EDX/RFA

** vertrouwelijk **



Kiwa Compliance

Dhr. Robert Bais
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
Nederland

Projectgegevens :

uw referentie: CAL-78135
contactpersoon: -
werf: -
werfadres: Provincialeweg 2, 1112 XT Diemen
werkzone: -

Fibrecount nv
Vluchtenburgstraat 13
2630 Aartselaar
België
T B+32 (0)3 312 95 90
I www.fibrecount.be

Identificatie (EDX/RFA)

Rapportnr: XRR19-
-0157

Monsternummer	Omschrijving	Locatie	Materiaal
M19 0871	C7 - Wagennummer 90A	Rechterzijde 53A	Coating
M19 0872	C8 - Wagennummer 90A	Omschrijving onbekend	Coating
M19 0873	C9 - Wagennummer 90A	Wielas	Coating
M19 0874	C10 - Wagennummer 90A	Omschrijving onbekend	Coating
M19 0875	C11 - Wagennummer 90A	Omschrijving onbekend	Coating
M19 0876	C12 - Wagennummer 90A	Omschrijving onbekend	Coating

Onze ref.:

project: 219080560
klatnr. D19- 5275

Bemonstering:

datum: 24-09-2019
door: Klant

Analyseresultaten:

Analyse via Röntgen fluorescentie - Norm : Eigen methode

Parameters	Eenheid	M19 0871	M19 0872	M19 0873	M19 0874	M19 0875	M19 0876
Lood (Pb)	mg/kg	ND	ND	ND	140	1140	160

Analyse:

datum: 26-09-2019
door: LVH

Rapport:

datum: 26-09-2019
door: LVH

Methode:

Methode:

identificatie
Röntgen
fluorescentie
analyse

Norm:

Eigen methode

(*) Deze waarde duidt op een waarde die hoger ligt dan de aanbevolen waarde.; (**) Deze waarden vallen buiten de grenswaarde.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeleverde monsters. Bij monsterneming door "klant" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. Indien de stalen door Fibrecount worden genomen en de klant "de plaats" en "aantal" te nemen stalen zelf bepaalt, kunnen wij geen borg staan over de representativiteit hiervan. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van sporen niet uit.

Opmerkingen/Werkomstandigheden:

Dit is een digitale versie van het certificaat. Gesigneerde versies zijn beschikbaar op aanvraag. ND = Niet detecteerbaar

Rapportage: Ann Boljau
Hoofd labo binnendienst

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibrecount N.V.. Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, aarzel dan niet om ons te contacteren.

pagina: 2 of 4

Analyse via EDX/RFA

** vertrouwelijk **



Fibrecount nv
Vluchtenburgstraat 13
2630 Aartselaar
België

T B+32 (0)3 312 95 90
I www.fibrecount.be

Kiwa Compliance

Dhr. Robert Bais
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam
Nederland

Projectgegevens :

uw referentie: CAL-78135
contactpersoon: -
werf: -
werfadres: Provincialeweg 2, 1112 XT Diemen
werkzone: -

Identificatie (EDX/RFA)

Rapportnr: XRR19-
-0157

Monsternummer	Omschrijving	Locatie	Materiaal
M19 0877	C13 - Wagennummer 101B	Omschrijving onbekend	Coating
M19 0878	C14 - Wagennummer 101B	Omschrijving onbekend	Coating
M19 0879	C15 - Wagennummer 101B	Omschrijving onbekend	Coating
M19 0880	C16 - Wagennummer 101B	Omschrijving onbekend	Coating
M19 0881	C17 - Wagennummer 101B	Wielas	Coating
M19 0882	C18 - Wagennummer 101B	Omschrijving onbekend	Coating

Onze ref.:

project: 219080560
kiantr.: D19- 5275

Bemonstering:

datum: 24-09-2019
door: Klant

Analyseresultaten:

Analyse via Röntgen fluorescentie - Norm : Eigen methode

Parameters	Eenheid	M19 0877	M19 0878	M19 0879	M19 0880	M19 0881	M19 0882
Lood (Pb)	mg/kg	ND	ND	ND	360	ND	ND

Analyse:

datum: 26-09-2019
door: LVH

Rapport:

datum: 26-09-2019
door: LVH

Methode:

Methode:
identificatie
Röntgen
fluorescentie
analyse
Norm:
Eigen methode

(*) Deze waarde duidt op een waarde die hoger ligt dan de aanbevolen waarde.; (**) Deze waarden vallen buiten de grenswaarde.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeleverde monsters. Bij monsterneming door "klant" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. Indien de stalen door Fibrecount worden genomen en de klant "de plaats" en "aantal" te nemen stalen zelf bepaalt, kunnen wij geen borg staan over de representativiteit hiervan. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten.
Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van sporen niet uit.

Opmerkingen/Werkomstandigheden:

Dit is een digitale versie van het certificaat. Gesignde versies zijn beschikbaar op aanvraag. ND = Niet detecteerbaar

Rapportage: Ann Boljau
Hoofd labo binnendienst

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibrecount N.V.. Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, aarzel dan niet om ons te contacteren.

pagina: 3 of 4

