

ONTWERP 1: BESTAANDE BOMEN, FIETSERS OP DE RIJBAAN

FIETSERS OP DE RIJBAAN

KEERVOORZIENING

UITDUNNEN BOMEN VANWEGE
ZICHT, UITRITTEN, KRUISPUNTEN EN GROENVISIE
AANTAL TE HANDHAVEN BOMEN 74, (BESTAAND 121)

Vervallen parkeervakken,
Fietssuggestiestrook doorzetten

Volledig gelijkwaardige kruispunten

PARKEERINDELING NIET OPTIMAAL
AANTAL PARKEERPLAATSEN CA. 105 STUKS
HUIDIG AANTAL PARKEERPLAATSEN 115 STUKS,
WAARVAN 40% NIET VOLDOET AAN DE NORM

"VOLLEDIGE KNIP" VOOR MOTERVOERTUIGEN
DOORGANG VOOR FIETSVERKEER EN VOETGANGERS

Extra fysieke maatregelen om 30 km/h af te dwingen
en de veiligheid van fietsers te waarborgen

Zichtlijnen huidige situatie



Minimaal profiel Kapellerlaan bestaande bomen
Schaal 1:50

