

Datum: 23-02-2022
Relining riolering 2022
Bestek 2540-3
Tekeningnr. 1824-I
Bijlage 6



Locatie nummer	Bemalingsgebied	Tek.nr.	Wijk (Inspectiebedrijf/rapportnr) Straatnaam	JvA	Verificatie inspectie	Stelsel type	van put A	naar put B	Afmeting riool	Lengte streng	Lengte streng dwg	Aantal open inlaten	Aantal gesl. inlaten	Vorm	BOK put A	BOK put B	maaiveld put A	maaiveld put B	Schadebeelden	Opmerkingen	vereiste waarden EI Mcap		Opmerkingen	
A	Zuidwenk (GEM)	1824-I	Molenstraat	1959	4001-001	Gemengd	B2247	B2150A	600	19,3	19,3	1		rond	-3,59	-3,58	0,52	0,47	diversen	Riool onder water en loopt naar hoofdgemaal, ompompen/bufferen?	77333	297	freeswerkzaamheden nodig, zie inspectie	
B	Zuidwenk (GEM)	1824-I	Koningin Wilhelminastraat	1973	4002-002	Gemengd	B2150A	G293	700	22,13	22,13	0		rond	-3,59	-3,56	0,47	0,20	diversen	Riool onder water en loopt naar hoofdgemaal, ompompen/bufferen?	125453	410	freeswerkzaamheden nodig, zie inspectie	
C	Zuidwenk (GEM)	1824-I	Koningin Wilhelminastraat	1973	4003-003	Gemengd	G293	C2271	800	20,02	20,02	2		rond	-3,56	-3,59	0,20	0,45	diversen	Riool onder water en loopt naar hoofdgemaal, ompompen/bufferen?	190269	542	freeswerkzaamheden nodig, zie inspectie	
D	Zuidwenk (GEM)	1824-I	Zuidwenk	1959	4004-004	Gemengd	C2271	C2272	600/900	65,3	65,3	11		ei	-3,58	-3,78	0,45	0,48	diversen	Riool onder water en loopt naar hoofdgemaal, ompompen/bufferen?	595756	1159	freeswerkzaamheden nodig, zie inspectie	
E	Zuidwenk (GEM)	1824-I	Zuidwenk	1974	4005-005	Gemengd	C2272	C2273	800	57,5	57,5	8	8	rond	-3,78	-3,82	0,48	0,48	diversen	Riool onder water en loopt naar hoofdgemaal, ompompen/bufferen?	190269	542	freeswerkzaamheden nodig, zie inspectie	
F	Zuidwenk (GEM)	1824-I	Zuidwenk	1974	4006-006	Gemengd	C2273	C2333	800	58,06	58,06	5	5	rond	-3,8	-3,8	0,48	0,20	diversen	Riool onder water en loopt naar hoofdgemaal, ompompen/bufferen?	190269	542	freeswerkzaamheden nodig, zie inspectie	
G	Zuidwenk (GEM)	1824-I	Zuidwenk	2005	4007-007	Gemengd	C2333	C2333A	800	15,89	15,89	0		rond	-3,77	-3,79	0,20	0,18	diversen	Riool onder water en loopt naar hoofdgemaal, ompompen/bufferen?	190269	542	freeswerkzaamheden nodig, zie inspectie	
H	Zuidwenk (GEM)	1824-I	Zuidwenk	1974	4008-008	Gemengd	C2333A	D2343	800	17,6	17,6	0		rond	-3,76	-3,81	0,18	0,15	diversen	Riool onder water en loopt naar hoofdgemaal, ompompen/bufferen?	190269	542	freeswerkzaamheden nodig, zie inspectie	
											275,8	275,8	27	13										