

Aanbesteding: Meten en monitoren riooloverstorten
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2021-4044

Toelichting:

Ref.nr. 37 **Onderwerp:** Bijlage A Details Overstortobjecten

Vraag:

In bijlage A komt de lokatie Platanenlaan niet voor terwijl in de folder Overstorten wel een tekening en foto's aanwezig zijn. Kunt u de lokatie Platanenlaan toevoegen aan bijlage A?

Antwoord:

Dit is inderdaad niet correct. Locatie Platanenlaan betreft de externe overstort na de nabij gelegen interne overstort Julianasingel (die wel is opgenomen in bijlage A). De interne overstort (Julianasingel) blijkt maatgevend te zijn en dat is daarom de overstort die de gemeente Oss wil laten bemeten. Dus externe overstort Platanenlaan hoeft niet bemeten te worden en zit dus niet in de opdracht

Beantwoord op: 24-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 38 **Onderwerp:** Bijlage A Details Overstortobjecten

Vraag:

In bijlage A staat locatie Julianalaan in Oss genoemd, echter in de folder Overstorten zijn geen tekeningen en foto's aanwezig. Kunt u de foto's en tekening van deze locatie verstrekken?

Antwoord:

Betreffende overstortlocatie Julianasingel, code 2418.101, is het correct dat tekeningen en foto's ontbreken. Deze zijn niet voorhanden. Enkel de administratieve gegevens opgenomen in sheet Bijlage A zijn beschikbaar. Dit is dan ook de enige overstortlocatie die gemeente Oss (opnieuw) ingemeten zou willen zien zoals aangegeven in Bijlage A. Luchtfoto's, streetview, etc is te benaderen voor inzicht in de bovengrondse locatie. De administratieve gegevens in de sheet zijn te gebruiken voor inzicht in de ondergrondse situatie. Ook mag op locatie een schouw inspectie worden uitgevoerd.

Beantwoord op: 24-03-2022

Label:

Inhoud