

Basis: Acta Gebouw Basis niveau

1




Toelichting

Status: Actief
 Kwaliteitslabel: Basis
 Inspectiedatum:
 Volgende inspectie:
 Inspectiestatus: Inspectie actief
 Bouwjaar:
 Einde exploitatie:
 Aantal Woningen: 0

Kenmerken

Conditie van de Elementen



Aantal gebreken 5

Risico overschreden 0

Adviesmaatregelen 4

Bedrag advies €

	1	2	3	4	5	6	Totaal
Functioneren bedrijfsproces							0
Veiligheid/W&R							0
Binnenmilieu							0
Uitstraling/beeldkwaliteit							
Vervolgschade							0
Klachtenonderhoud							0
Duurzaamheid							0
Totaal		0	0	0	0	0	

* Bedragen kunnen afwijken van totaal omdat aan een gebrek meerdere risico-aspecten gekoppeld kunnen zijn

Basis: Acta Gebouw Basis niveau

421123001 Binnenwandafwerking stucwerk

60 m2

Interieur

1

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: Acta Gebouw Basis niveau

421260002 Binnenwandafwerking roestvast staal

403,5 m2

Interieur


1

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Plaatselijk: 2-10%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: Acta Gebouw Basis niveau

432217101 Binnenvloerafwerking linoleum

218 m2

1


Interieur

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: Acta Gebouw Basis niveau

451221003 Plafondafwerking stalen roosters

324,8 m2

1


Interieur

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Basis: Acta Gebouw Basis niveau

462023001 Binnenschilderwerk wand stucwerk m2

60 st

1

Interieur

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Publiek: Acta Gebouw Gebouw Publiekniveau




Toelichting

Status: Actief
 Kwaliteitslabel: Publieksniveau
 Inspectiedatum:
 Volgende inspectie:
 Inspectiestatus: Inspectie actief
 Bouwjaar:
 Einde exploitatie:
 Aantal Woningen: 0

Kenmerken

Conditie van de Elementen



Aantal gebreken 4

Risico overschreden 0

Adviesmaatregelen 3

Bedrag advies €

	1	2	3	4	5	6	Totaal
Functioneren bedrijfsproces							0
Veiligheid/W&R							0
Binnenmilieu							0
Uitstraling/beeldkwaliteit							
Vervolgschade							0
Klachtenonderhoud							0
Duurzaamheid							0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0

* Bedragen kunnen afwijken van totaal omdat aan een gebrek meerdere risico-aspecten gekoppeld kunnen zijn

Publiek: Acta Gebouw Gebouw Publiekniveau

421260002 Binnenwandafwerking roestvast staal

31,4 m2

1

Interieur

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Plaatselijk: 2-10%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	1		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Publiek: Acta Gebouw Gebouw Publiekniveau

432109001 Vloerafwerking kunststof, epoxy coating

677,2 m2

1


Interieur

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Plaatselijk: 2-10%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	1		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Publiek: Acta Gebouw Gebouw Publiekniveau**462002005 Binnenschilderwerk wand beton**

202,3 m2


2

Interieur

Afbladderen, kale delen; eindstadium**2**

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)




	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	1		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Vuil, aanslag, verkleuring**1**

Omvang: Plaatselijk: 2-10%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	1		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

2



Toelichting

Status: Actief
 Kwaliteitslabel: Technisch niveau


Inspectiedatum:
 Volgende inspectie:
 Inspectiestatus: Inspectie actief

Bouwjaar:
 Einde exploitatie:
 Aantal Woningen: 0

Kenmerken

Inspecteur gepland: Raoul Schoenmaeckers

Conditie van de Elementen



Aantal gebreken 189

Risico overschreden 0

Adviesmaatregelen 185

Bedrag advies €

	1	2	3	4	5	6	Totaal
Functioneren bedrijfsproces							
Veiligheid/W&R							0
Binnenmilieu							0
Uitstraling/beeldkwaliteit							0
Vervolgschade							0
Klachtenonderhoud							0
Duurzaamheid							0
Totaal	0				0	0	

* Bedragen kunnen afwijken van totaal omdat aan een gebrek meerdere risico-aspecten gekoppeld kunnen zijn

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

314006003 Waterslag aluminium

418,3 m1

2

Dak

Afdichting, manco; eindstadium

2

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	1	2		7
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Vervuiling

1

Omvang: Plaatselijk: 2-10%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	1	2		7
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

323109002 Binnendeur kunststof (hpl)

119 st

1

Interieur

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

324005002 Binnenkozijn staal

314,8 m2

Interieur

1

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

421209003 Binnenwandafwerking hpl

223,3 m2

1

Interieur

Beschadiging; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

462024002 Vloer coating binnen

905,4 m2

1

Interieur

Slijtage

1



Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit	1	2		5
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

471502001 Tegels op rubber dragers

 1079, m2
3

1

Dak

Beschadiging; eindstadium
1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud	1	2		7
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

472109006 Dakbedekking kunststof

2180 m2

1


Dak

Aangroei mos, algen

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Laag (Beginstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	1	2		7
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Plaatselijk: 2-10%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	1	2		7
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

472109010 Randstrook kunststof

381,2 m1

1

Dak

Vuil, aanslag, verkleuring

1

Omvang: Regelmatig: 10-30%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	1	2		7
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

523610

Vuilwaterpomp

1 st

3

-P2 VWP-4

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd

3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

523610

Vuilwaterpomp

1 st

3

-P2 VWP-5

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd

3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

523610

Vuilwaterpomp

1 st

3

-P2-TW02 VWP-1

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd

3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

523610

Vuilwaterpomp

1 st

3

-P2-TW02 VWP-2

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd

3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

524020

Vetafscheider

1 st

3

-1P-TE00

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd

3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

524040 Slibvangput

-1P-TE00

1 st

3
75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

531400003 Hydrofoor 3 pompen

1 st

3

-1P-TE00 N 0-6e verd

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

531400003 Hydrofoor 3 pompen

1 st

3

-1P-TE00 N 7-13e verd

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

531400003 Hydrofoor 3 pompen

1 st

3

-1P-TE00 Z 0-6e verd

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

531400003 Hydrofoor 3 pompen

1 st

3

6Z-62 BedrWater

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

531400003 Hydrofoor 3 pompen

1 st

3

6Z-62 Demi LBK1

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

531400003 Hydrofoor 3 pompen

1 st

3

6Z-62 Demi Z 1-4e verd

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

532020601 Tapwaterpomp < DN 40 mm

2 st

3

10N-TW1 TSA-15

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

532020601 Tapwaterpomp < DN 40 mm

2 st

3

10N-TW1 TSA-16

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

532020601 Tapwaterpomp < DN 40 mm

1 st

3

-P2-TW02 TSA-13

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

532020601 Tapwaterpomp < DN 40 mm

1 st

3

-P2-TW02 TSA-14

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

533210 Demiwater installatie

1 st

3

6Z-62

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

533210 Demiwater installatie

1 st

3

6Z-62 1x filter

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

533210 Demiwater installatie

1 st

3

6Z-62 2x filter

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

533210 Demiwater installatie

1 st

3

6Z-62 zonder filter

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

535110 Waterbehandeling, Omgekeerde osmose-systeem (RO)

1 st

6Z-62

3
75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

542000002 Persluchtcompressor cap. max. 400 m3/h - 50 kW

3 st

3

6Z-62

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

542000101 Olie- en waterafscheider

1 st

3

6Z-62

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd

3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

542000201 Filtereenheid ultrafilter

2 st

3

6Z-62

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

542000201 Filtereenheid ultrafilter

2 st

3

6Z-62 HF 405

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

542000201 Filtereenheid ultrafilter

2 st

3

6Z-62 HF 285

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

542000201 Filtereenheid ultrafilter

2 st

3

6Z-62 HF 408

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

542000301 Absorptiekoeldroger

2 st

3

6Z-62

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

542000501 Actief koolstoforen persluchtinstallatie

1 st

3

6Z-62

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

542001103 Drukvat st. verzinkt, inhoud 1000 ltr

2 st

3

6Z-62

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

542201002 Vacuumpomp, 2 pomp opstelling

1 st

3

6Z-62

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

542201004 Vacuumpomp, 4 pomp opstelling

1 st

3

6Z-62

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

551212505 Split-Systeem binnendeel Wand 7 - 10 kW

1 st

3

Verd. BI-deel 1

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

551212505 Split-Systeem binnendeel Wand 7 - 10 kW

1 st

3

Verd. BI-deel 3

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

551212506 Split-Systeem binnendeel Wand > 10 kW

3 st

3

Verd. BI-deel 2-4-5

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

551220505 Split-Systeem buitendeel > 6 kW

3 st

3

Dak 14e verd deel 2-4-5

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

551220505 Split-Systeem buitendeel > 6 kW

1 st

3

Dak 14e verd deel 3

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

552061501 Warmtewisselaar pakking 50 kW

1 st

2

.. TSA-8

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

552061501 Warmtewisselaar pakking 50 kW

1 st

2

10N-TW1 TSA-11

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%
 Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

552061502 Warmtewisselaar pakking 100 kW

1 st

2

10N-TW1 TSA-12

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

552061503 Warmtewisselaar pakking 150 kW

1 st

2

.. TSA-9

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

552061509 Warmtewisselaar pakking 350 kW

1 st

2

6Z-62 TSA-10

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

552061510 Warmtewisselaar pakking > 450 kW

1 st

2

-2P-03 TSA-7

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

553151606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

3

-P2-TW03 GKW-1

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

553151606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

3

-P2-TW03 GKW-2

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

553151606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

3

-P2-TW03 GKW-3

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

3

-P1-TW02 VV BG

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561030210 Expansievat 110 ltr

1 st

3

-P2-TW03

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd

3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561031 Expansieautomaat

1 st

2

6Z-62 TSA-3

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561031 Expansieautomaat

1 st

2

-P2-TW02

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561031201 Expansieautomaat 400 ltr

1 st

2

-P2-TW02

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561032002 Ontgassings- en bijvulautomaat automatisch ENA-7

1 st

2

.. TSA-12

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561032002 Ontgassings- en bijvulautomaat automatisch ENA-7

1 st

2

6Z-62 TSA-10

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561032005 Ontgassings- en bijvulautomaat automatisch ENA-30

1 st

2

-P2-TW02

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561032005 Ontgassings- en bijvulautomaat automatisch ENA-30

1 st

2

-P2-TW03

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561040602 Circulatiepomp enkel DN 40 mm

1 st

3

.. TSA-3

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561040602 Circulatiepomp enkel DN 40 mm

1 st

3

.. TSA-9

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

.. TSA-2

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

10N-TW1 TSA-15

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

10N-TW1 TSA-16

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

10N-TW1 TSA-5

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

6Z-62 LBK2

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

6Z-62 LBK3

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

6Z-62 LBK6

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

9N-TW1 LBK4

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

9N-TW1 LBK5

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

9N-TW1 LBK7

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

2 st

3

-P2-TW02 TSA-13

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

2 st

3

-P2-TW02 TSA-14

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

-P2-TW03

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

-P2-TW03 CV-1

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

-P2-TW03 CV-2

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042601 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN < 40 mm

1 st

3

-P2-TW03 CV-3

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042602 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 40 mm

1 st

3

10N-TW1 LBK1

Installatie, Gering gebrek, Verval
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042603 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 50 mm

1 st

3

9N-TW1 LBK4

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042605 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 80 mm

1 st

3

10N-TW1 LBK1

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042605 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 80 mm

1 st

3

10N-TW1 TSA-6

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042605 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 80 mm

1 st

3

6Z-62 TSA-4

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042605 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 80 mm

1 st

3

6Z-62 TSA-4 KI-Plafond

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042605 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 80 mm

1 st

3

-P2-TW03 CV-1 Boilers

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042605 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 80 mm

1 st

3

-P2-TW03 CV-2 Boilers

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

3

10N-TW1 LBK1

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

3

10N-TW1 TSA-6

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

3

6Z-62 TSA-4

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

3

6Z-62 TSA-4 KI-Plafond

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

3

-P2-TW03 CV-1

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

3

-P2-TW03 CV-1 Boilers

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

3

-P2-TW03 CV-2

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

3

-P2-TW03 CV-2 Boilers

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561042606 Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN > 100 mm

1 st

3

-P2-TW03 CV-3

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561070602 Stromingsmeter DN 65 mm

1 st

4

6Z-62 HGP35

> 87,5% theoretische levensduur; eindstadium
4

Omvang: Algemeen: > 70%
 Intensiteit Hoog (Eindstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561070602 Stromingsmeter DN 65 mm

1 st

4

6Z-62 HGP65

> 87,5% theoretische levensduur; eindstadium
4

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561070602 Stromingsmeter DN 65 mm

1 st

4

9N-TW1 HGP65

> 87,5% theoretische levensduur; eindstadium
4

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561070603 Stromingsmeter DN 80 mm

1 st

4

6Z-62 HGP90

> 87,5% theoretische levensduur; eindstadium
4

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561070603 Stromingsmeter DN 80 mm

1 st

4

9N-TW1 HGP90

> 87,5% theoretische levensduur; eindstadium
4

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561410501 Warmtewisselaar gesoldeerd 50 kW

1 st

2

.. TSA-2

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561410501 Warmtewisselaar gesoldeerd 50 kW

1 st

2

10N-TW1 TSA-5

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561410505 Warmtewisselaar gesoldeerd 175 kW

1 st

2

.. TSA-3

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561410505 Warmtewisselaar gesoldeerd 175 kW

1 st

2

10N-TW1 TSA-4

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561410505 Warmtewisselaar gesoldeerd 175 kW

1 st

2

10N-TW1 TSA-6

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561411508 Warmtewisselaar pakking 300 kW

1 st

2

9N-TW1 TSA-15

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561411508 Warmtewisselaar pakking 300 kW

1 st

2

9N-TW1 TSA-16

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561411508 Warmtewisselaar pakking 300 kW

1 st

2

-P2-TW02 TSA-13

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561411508 Warmtewisselaar pakking 300 kW

1 st

2

-P2-TW02 TSA-14

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

561411510 Warmtewisselaar pakking > 450 kW

1 st

2

-1P-TW02 TSA-1

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

563230402 Luchtgordijn indirect verwarmd 1500 mm

1 st

3

OZ-00A

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

573110502 Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s

1 st

3

14N-S1 Pos .. San

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

573110502 Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s

1 st

3

7Z-DAK2 Pos. 170 Toil. ZO

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

573110502 Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s

1 st

3

7Z-DAK2 Pos. 190 Kleed

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

573110503 Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s

1 st

3

14N-S1 Pos .. Lift

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

573110503 Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s

1 st

3

14N-S1 Pos .. San

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

573110503 Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s

1 st

3

14N-S1 Pos .. Toil. N 0-7

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

573110503 Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s

1 st

3

14N-S1 Pos .. Toil. N 8-13

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

573110503 Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s

1 st

3

7Z-DAK2 Pos .. Toil. ZW

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

574130

Buisventilator

1 st

3

-2P-03

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd

3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

575110 Boxventilator

1 st

3

-1P-TW02

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

575110 **Boxventilator**

1 st

3

-2P-S01

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577120001 Filterbox HEPA, 2-traps filteruitvoering

1 st

2

10N-TW1 LAK1a

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577210501 Luchtbehandelingskast BI T + VK (< 1 m³/s)

1 st

2

10N-TW1 LBK7

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577210503 Luchtbehandelingskast BI T + VK (2-3 m3/s)

1 st

2

9N-TW1 LAK4

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577210504 Luchtbehandelingskast BI T + VK (3-4 m3/s)

1 st

2

9N-TW1 LBK4

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577210507 Luchtbehandelingskast BI T + VK (8-12 m3/s)

1 st

2

10N-TW1 LBK1

Corrosie

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium

2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577214502 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (1-2 m3/s)

1 st

2

6Z-62 LBK6-LAK6

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577214506 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (6-8 m3/s)

1 st

2

6Z-62 LBK3-LAK3

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577214507 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s)

1 st

2

9N-TW1 LBK11

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577214508 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (12-18 m3/s)

1 st

2

9N-TW1 LBK5-LAK5

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577215507 Luchtbehandelingskast BI TA + VKWWB (8-12 m3/s)

1 st

2

6Z-62 LBK2-LAK2

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577310501 Luchtbehandelingskast BU T + VK (< 1 m3/s)

1 st

2

10N-TW1 LAK1a

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577310503 Luchtbehandelingskast BU T + VK (2-3 m3/s)

1 st

2

14N-TW1 LAK7

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577310507 Luchtbehandelingskast BU T + VK (8-12 m3/s)

1 st

2

14N-TW1 LAK1a

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

3

10N-TW1

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

577501501 Adiabatische bevochtiger < 15 kg/uur

1 st

3

9N-TW1

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581210 Regel-/besturingskast waterbehandeling algemeen

1 st

3

6Z-62

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310501 Frequentieregelaar < 5 kW

1 st

3

6Z-62 RR LBK-2

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310501 Frequentieregelaar < 5 kW

1 st

3

6Z-62 RR LBK-3

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310501 Frequentieregelaar < 5 kW

1 st

3

6Z-62 RR LBK-5

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310501 Frequentieregelaar < 5 kW

1 st

3

6Z-62 RR LBK-6

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

10N-TW1 LAK-5

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

10N-TW1 LBK-1

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

6Z-62 LAK-2

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

6Z-62 LAK-3

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

6Z-62 LAK-6

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

6Z-62 LBK-2

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

6Z-62 LBK-3

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

6Z-62 LBK-6

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

9N-TW1 LAK-4

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

9N-TW1 LAK-5

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

9N-TW1 LAK-6

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

9N-TW1 LBK-4

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

9N-TW1 LBK-5

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

581310502 Frequentieregelaar 5 - 10 kW

1 st

3

9N-TW1 LBK-7

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010107 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 30 - 40

1 st

3

6Z-62 VAC-2

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010107 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 30 - 40

1 st

3

6Z-62 VAC-4

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010113 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 90 - 100

1 st

3

.. RK R-1KB

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010113 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 90 - 100

1 st

3

.. RK R-1KD

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010113 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 90 - 100

1 st

3

.. RK R-OKC

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010113 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 90 - 100

1 st

3

.. RK R-OKD

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

.. RK R-1KB

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

.. RK R-1KD

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

.. RK R-OKC

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

.. RK R-OKD

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

10N-TW1 RK RN-10A

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

10N-TW1 RK RN-10B

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

-1P-TE00 RK RN-OKC

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

-1P-TE00 RK RN-OKC-2

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

-2P-TW02 RK R-1KA

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

-2P-TW04 RK RN-1KA

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

6Z-62 RK RZ-06A

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

6Z-62 RK RZ-06B

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

582010116 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 150 - 200

1 st

3

9N-TW1 RK RN-09A

75% - 87,5% theoretische levensduur; gevorderd
3

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Midden (Gevorderd stadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

617100001 Bliksembeveiligingsinstallatie

1 pst

1

Dak

Loshangende leiding; eindstadium

1

Omvang: Incidentieel: < 2%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)



	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces				
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade	1	2		7
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

651360 Sprinklerinstallatie

25096 bvo

2

-P2-13e verd

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

651360004 Sprinklerinstallatie met elektropomp en waterreservoir

1 st

2

-P2-TW01

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

651360004 Sprinklerinstallatie met elektropomp en waterreservoir

1 st

2

-P2-TW01 BP-1

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

651360004 Sprinklerinstallatie met elektropomp en waterreservoir

1 st

2

-P2-TW01 JP-1

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

654100 **Signalering invalidentoiletten**

1 st

2

Interieur

50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

673101005 Watermeter, v.v. pulsgever Qn-40

1 st

4

6Z-62 WM incl. pulsgever

> 87,5% theoretische levensduur; eindstadium
4

Omvang: Algemeen: > 70%

Intensiteit Hoog (Eindstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				

Tech: Acta Gebouw Technisch niveau

752010 Centrale stofzuiginstallatie

6Z-62

1 st

2
50% - 75% van theoretische levensduur; beginstadium
2

Omvang: Algemeen: > 70%
 Intensiteit Laag (Beginstadium)

	Score	Acceptabele score		Prioriteit
Functioneren bedrijfsproces	1	1		7
Veiligheid/W&R				
Binnenmilieu				
Uitstraling/beeldkwaliteit				
Vervolgschade				
Klachtenonderhoud				
Duurzaamheid				