

Werkorder : PRV12-219015779-Inbraak PO-J Hogeschool R'dam Academieplein
 Klant : BCO (iz Hogeschool Rotterdam)
 Checklist gekoppeld aan : Inventaris: Inbraakmeldcentrale | | | |
 Gebouw naam : Hogeschool R'dam Academieplein G.J. de Jonghweg
 Adres : G.J. de Jonghweg 4-6
 3015 GG ROTTERDAM
 Ingediend : 27-10-2020
 Status : Afgesloten



Uitgevoerd door : Baris Türkmen
 Opmerking :

Vragenlijst	Antwoord	Eventuele opmerkingen
1 Algemeen		
1.1 Is de projectering nog actueel?	Nee	OpmerkingenNa 2016 vele aanpassingen en nu weer bezig met verbouwing
1.2 Zijn eventueel opgetreden meldingen en/of ongewenste alarmen gecontroleerd?	Ja	
2 Centraal Meld Paneel (CMP)		
3 Alarm overdrager		
4 Ruimtelijke detectie		
4.1 Werken de geplaatste detectoren goed?	ja	OpmerkingenLedjes van looptest van Rio 106 en 302 herzien.
5 Poortcontacten en deurcontacten		
6 Glasbreukdetectie		
6.1 Is de bevestiging nog in orde?	NVT	

7 Kluisdetectie

7.1 Is de bevestiging nog in orde? NVT

7.2 Zijn de gevoeligheidsinstellingen in orde? NVT

8 Actieve infrarood detectie

8.1 Is de werking van de geplaatste detectie in orde? Ja

8.2 Is de bekabeling nog in orde? Ja

OpmerkingenKabelbreuk zone 3025? Geen spanning meer op sensor en sabotage open.

8.3 Is de werking van de verwarmingselementen in orde? NVT

9 Overval detectie

9.1 Is de werking van de geplaatste melders cq draadloze zender/ontvanger in orde? NVT

OpmerkingenGeen overval knoppen meer.

10 Draadloze componenten

10.1 Zijn de batterijen gecontroleerd en, indien nodig, vervangen? NVT

10.2 Zijn de signaalsterktes gecontroleerd en in orde? NVT

11 Overige opmerkingen

11.1 Opmerkingen / uitzonderingen die van belang zijn t.a.v. de installatie Ja

OpmerkingenZie beschrijving

Foto :

Foto :

Foto :

Handtekening :