

SPRINKLERSYSTEEM



Certificaatnummer
03806-SPR-BLAAK-0-inspcert2021-01

Locatiegegevens
Willem de Kooning Academie
Hogeschool Rotterdam (ABK)
Blaak 10
3011 TA Rotterdam

Het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een **sprinklerinstallatie** en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

Sprinklersysteem	Een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en onder controle houden zodat het bestrijden ervan door de interne en externe brandbestrijdingsorganisaties kan plaatsvinden waardoor schade wordt beperkt, binnen de context van het basisontwerp, binnen de context van het basisontwerp.
Sprinklersysteem	Het verhogen van de bescherming van een bouwwerk en/of object in geval van blootstelling aan een brand (exposure protection) waardoor de kans op brandoverslag wordt geminimaliseerd en schade aan het bouwwerk en/of object wordt beperkt, in de context van het basisontwerp, binnen de context van het basisontwerp.

Inspectieschema's	: - CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 9.0 - CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 9.0 - CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 12.0
-------------------	---

Inspectierapport	: nr. 03806-SPR-BLAAK-0-in2021-01
Datum en inspecteur	: 30-04-2021 Vervolginspectie - J. Krecke
Volgende inspectie voor*	: 4 november 2021
Omvang beveiliging	: Het gehele gebouw is deels beveiligd. Vanwege de complexiteit zie hiervoor de overzichtstekeningen in bijlage 1 van het UPD
Omvang inspectie	: Volledige inspectie

Inspectie-Instelling

Namens de
directie

Kiwa R2B
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel



Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa R2B (R2B Inspecties B.V.). De inspectie is gebaseerd op steekproeven. Geldigheid van accreditatie kan nagegaan worden bij www.rva.nl

** gebaseerd op wet- en regelgeving en inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp*

