

SPRINKLERSYSTEEM



Certificaatnummer
03806-SPR-MUS-0-inspcert2021-01

Locatiegegevens
Hogeschool Rotterdam
Locatie Museumpark, Hoog- en laagbouw
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam

Het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een **sprinklerinstallatie** en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

- Sprinklersysteem : Een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en onder controle houden zodat het bestrijden ervan door de interne en externe brandbestrijdingsorganisaties kan plaatsvinden waardoor schade wordt beperkt, binnen de context van het basisontwerp.
- Sprinklersysteem : Het verhogen van de bescherming van een bouwwerk en/of object in geval van blootstelling aan een brand (exposure protection) waardoor de kans op brandoverslag wordt geminimaliseerd en schade aan het bouwwerk en/of object wordt beperkt, in de context van het basisontwerp.
- Inspectieschema's : - CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 9.0
- CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 9.0
- CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 12.0
- Inspectierapport : nr. 03806-SPR-MUS-0-in2021-01
- Situatietekeningen : 03806-03-01A, 03806-03-02A
- Datum en inspecteur : 21 april 2021 Vervolginspectie - J. Krecke
21 juni 2021 Administratieve afhandeling (ontvangst rapporten) - J. Krecke
- Volgende inspectie voor* : 2 mei 2022
- Omvang beveiliging : Omvang beveiliging hoogbouw: Het hoofdleidingstrace in de kelder en standleiding, deels begane grond en deels 1e verdieping van de hoogbouw. Zie hiervoor de tekeningen in de bijlage.
Omvang beveiliging laagbouw: De kleppenruimte, ruimte MP.L-1-308, leidingbeveiliging op het hoofdleidingstrace in de kelderruimten MP.L-1-306, 102, 226, en 412, deels begane grond ruimte nummer MP.L-00-11, 310, 326, 502, 216, 217, 221 en 223 van de laagbouw. Objectbewaking middels automatische detectie in het atrium
- Omvang inspectie : Volledige inspectie

Inspectie-Instelling
Kiwa R2B
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Namens de directie



*Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van R2B Inspecties B.V. De inspectie is gebaseerd op steekproeven. Geldigheid van accreditatie kan nagegaan worden bij www.rva.nl
* gebaseerd op wet- en regelgeving en inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp*

