

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
	Areaalgegevens		In WebGIS per object opgenomen
Maatregellijst			
	GOVa 7B-beheersmaatregelenlijst-20190723510.pdf	Def, 23-7-10-5- 2019	
Inspectierapportages			
	Inspectierapport 46D-100-01 Brug Gennep	rev2, 3-1-2019	
	Inspectierapport 58A-356-01 Achterste Moost	rev2, 7-2-2019	
	Inspectierapport 58A-357-01 Neerpeelbeek duiker	rev2, 7-2-2019	
	Inspectierapport 58C-001-04 Sluis Panheel (nieuw)	Rev 32 , 7-52-4- 2019	
	Inspectierapport 58C-001-01 Sluis Panheel (oud)	Rev 43 , 19-78-5- 2019	
	Inspectierapport 58C-001-03 Brug sluis Panheel noord	rev2, 4-4-2019	
	Inspectierapport 58C-001-05 Brug sluis Panheel zuid	rev2, 4-4-2019	
	Inspectierapport 58C-001-06 Gemaal Panheel	rev2, 4-4-2019	
	Inspectierapport 58D-104-01 Brug Verkeersbrug Horn noord	rev2, 8-4-2019	
	Inspectierapport 58D-104-02 Brug Verkeersbrug Horn zuid	rev2, 8-4-2019	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
	Inspectierapport 58A-359-01 Sifon Snepheidsbeek	rev2, 9-4-2019	
	Inspectierapport 44D-001-02 Brug over de Marksluis	Rev 43 , 24-79-5- 2019	
	Inspectierapport 44D-002-01 Sluis 1	rev2, 24-4-2019	
	Inspectierapport 44D-002-02 Brug over Sluis 1	Rev 43 , 19-79-5- 2019	
	Inspectierapport 44D-002-03 Gemaal Oosterhout	rev2, 24-4-2019	
	Inspectierapport 45A-100-01 Brug Hedel	rev2, 24-4-2019	
	Inspectierapport 58A-100-01 Leveroysebrug	rev2, 24-4-2019	
	Inspectierapport 58A-103-01 Niesakkerbrug	rev2, 24-4-2019	
	Inspectierapport 58A-107-01 Brug 1	rev2, 24-4-2019	
	Inspectierapport 58A-108-01 Brug 2	Rev 43 , 24-0-5- 2019	
	Inspectierapport 58A-109-01 Brug 3	rev2, 24-4-2019	
	Inspectierapport 58A-110-01 Brug 4	rev2, 24-4-2019	
	Inspectierapport 58A-351-01 Sluis Hulsen	rev2, 24-4-2019	
	Inspectierapport 58A-355-01 Rietbeekduiker	rev2, 24-4-2019	
	Inspectierapport 45F-001-04 Sluis Grave noord	Rev 32 , 25-4-2019	
	Inspectierapport 45B-001-01 Sluis st. Andries	Rev3, 9-5-2019	
	Inspectierapport 45B-351-01 Sluis Lith Zuid	rev2, 26-4-2019	
	Inspectierapport 45B-351-03 Sluis Lith Noord	rev2, 26-4-2019	
	Inspectierapport 45F-001-04 Sluis Grave zuid	rev2, 26-4-2019	

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
	Inspectierapport 58A-358-01 Roggelsebeek	rev2, 26-4-2019	
	Inspectierapport 58D-350-01 Sluis Roermond	Rev 32 , 19-7 30-4 -2019	
	Inspectierapport 45F-001-03 Brug Grave	Rev 53 , 19-7-5 - 2019	
Flora en Fauna			
	20190501 0434470 G7b WP6.2.8 Natuurtoets 2.0	2.0 1-5-2019	
	Flora en Fauna onderzoek fase 2	Moet nog uitgevoerd worden	
Vergunningen			
	20190318 0434470 G7b WP6.9 Vergunningenscan.pdf	1.1 18-3-2019	
Brug 1 Hulsen			
	20190403 434470 G7b WP 6.2.14 Referentieontwerp Brug 1-0.1.pdf	0.1, 18-3-2019	
	G7b-Definitief sonderingsrapport Brug Hulsen	Def, 11-3- 2019	
Brug Grave			
	434470-G7b-WP6.2.6- Specificatie en eisen reparatiewerkzaamheden rijdek brug Grave	2.0 Def, 22-5-4 - 2019	
	A01 Technische Specificatie TS- Vi-01-rev 4 def		
	A04 Technische Specificatie TS- UT-00-01-Rev2-RWS def		
	A06 RISK-R-Codering 3		

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
	A07 RISK-Spec-TEK-V1		
	A08 Technische Specificatie TS-Rep-01-rev 4		
	RISK2018-R-45F001-Grave-P3VO-2		
Sluis Hulsen			
	434470-G7b-WP6.2.6-Regionale kering en doorstromingschema sluis Hulsen	Def, 1-4-2019	
	<u>Conserveringsonderzoek</u>		
	<u>20190815-434470-G7b-WP6.2.6-Inspectierapport conserveringsonderzoek</u>	<u>Def, 15-8-2019</u>	
Integrale Veiligheid			
	20190315 0434470 G7b WP3.2 Integraal Veiligheidsdossier ZN Vaarwegen 0.1	0.1 / 15-3-2019	
	20190315 0434470 G7b WP3.2 Integraal Veiligheidsplan ZN Vaarwegen 0.1	0.21 / 24-6-15-3-2019	
	20190315 0434470 G7b WP3.2 Project RIE ZN Vaarwegen 1.0	1.0 / 15-3-2019	
	20190315 0434470 G7b WP3.2 Integraal Veiligheidsdossier Noordervaart 0.1	0.1 / 15-3-2019	
	20190315 0434470 G7b WP3.2 Integraal Veiligheidsplan Noordervaart 0.1	0.1 / 15-3-2019	
	20190315 0434470 G7b WP3.2 Project RIE Noordervaart 1.0	1.0 / 15-3-2019	
Orientatiemelding Noordervaart			
	19G018686 - KLIC - Orientatiemelding.pdf	1-3-2019	
	0434470-S-0-S0001 GOVa7b systeemgrens kunstwerk Noordervaart - indicatie		

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
	leidingen gasunie		
	0434470-S-0-S0001 GOVa7b systeemgrens kunstwerk Noordervaart		
	19G018686 - BL_gasunieoost_overzichtskaart		
	19G018686 - Hulsenweg Nederweert - Eind.PNG		
	19O018686 - EV_buisleiding gevaarlijke inhoud_gasunieoost.pdf		
	19O018686 - Projectering gasunie binnen systeemgrenzen.JPG		