

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:59

Speelplaats gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	3203
Omschrijving	Esmoreitstraat, In groep op speelplaats
Verwijderd	Nee
Buurt	Overdie-Oost
Straatnaam	Esmoreitstraat
BAG Straatcode	Esmoreitstraat



Overzichtsfoto	
Beheerder	Gemeente Alkmaar
Eigenaar	Gemeente Alkmaar
Soort speelplaats	In groep op speelplaats
Aanlegdatum	01-01-1990
Reconstructie	1996
Leeftijdsgroep	0 t/m 5 jaar
Ondergrond speelplaats	
Oppervlakte speelplaats	61 m2.
Opmerkingen	-
Mutatiedatum	15-08-2006
Aard mutatie	-
Ondergrondtype	
Speelbuurt	Overdie-Oost - B
Leeftijdsgroepen	-

Toestel gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Esmoreitstraat, In groep op speelplaats
Toestel	001
Omschrijving	Hinkelbaan lijnen op tege
Verwijderd	Nee



Overzichtsfoto	
Toesteltype	Hinkelbaan lijnen op tegels
Toestelgroep	003
-	
GIS-symbool	Sport

Totaalrapport voor controle logboeken
Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:59

Aantal	1 stuks
Onderhoudsniveau	Veilig en Heel en Schoon
Serienummer	
Aanschafprijs	€ 136,13
-	
Installateur	Gemeente Alkmaar
Installatiedatum	01-01-1990
Garantie tot	- -
Vervangingsjaar	2040
Ondergrondtype	Tegels (alle formaten)
Info ondergrond	03023203001
Gemeten valhoogte	0 cm
Gemeten HIC waarden	0
Gemeten G krachten	0
Foto bij meting	-
Opmerkingen	-
Mutatiedatum	16-02-2018
X-coördinaat	111.921,061
Y-coördinaat	514.623,146

Toestel inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Esmoreitstraat, In groep op speelplaats
Toestel	Hinkelbaan lijnen op tege
Datum inspectie	31-03-2021
Inspectietype	
Inspecteur	Sjors Smal
Gevonden gebreken	

Gebrekgroep	Overig
Gebrek	Slijtage
Locatie gebrek	NIET LEESBAAR
Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Hoog
Datum gebrek	10-08-2015
Gebrek verholpen	Nee

Te vervangen onderdelen	-
Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Toestel gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Esmoreitstraat, In groep op speelplaats
Toestel	002
Omschrijving	Aladdinsgrot

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:59

Verwijderd

Nee



Overzichtsfoto

Toesteltype

Aladdinsgrot|M32601

Toestelgroep

007

-

GIS-symbool

Glijbaan

Aantal

1 stuks

Onderhoudsniveau

Serienummer

Aanschafprijs

€ 0,00

G:\DATA\SSC\GEO-INFO\Spelen\0302320302.pdf

Installateur

Van Vliet bv.

Installatiedatum

12-06-2012

Garantie tot

- -

Vervangingsjaar

2037

Ondergrondtype

Kunstgras blauw

Info ondergrond

03023203002

Gemeten valhoogte

189 cm

Gemeten HIC waarden

515


Gemeten G krachten

99

Foto bij meting

Datum

02-10-2019



Foto

Datum

02-10-2019



Foto

Opmerkingen

-

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:59

Mutatiedatum 02-10-2019
 X-coördinaat 111.926,270
 Y-coördinaat 514.635,452

Toestel inspectie

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Esmoreitstraat, In groep op speelplaats
 Toestel Aladdinsgrot
 Datum inspectie 31-03-2021
 Inspectietype
 Inspecteur Sjors Smal
 Gevonden gebreken -
 Te vervangen onderdelen -
 Voorstel reparaties -
 Foto's -
 Opmerking -

Toestel gegevens

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Esmoreitstraat, In groep op speelplaats
 Toestel 003
 Omschrijving Zonnebloem
 Verwijderd Nee



Overzichtsfoto
 Toesteltype Zonnebloem|M95101
 Toestelgroep 017
 -
 GIS-symbool Schommel
 Aantal 1 stuks
 Onderhoudsniveau
 Serienummer
 Aanschafprijs € 0,00
 G:\CAD\Spelen\Keuringsrapporten\0102 120101.pdf
 Installateur Van Vliet bv.
 Installatiedatum 12-06-2012
 Garantie tot - -
 Vervangingsjaar 2037
 Ondergrondtype Kunstgras blauw
 Info ondergrond 03023203002
 Gemeten valhoogte 189 cm
 Gemeten HIC waarden 515

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:59

Gemeten G krachten 99

Foto bij meting

 Datum

02-10-2019



Foto

 Datum

02-10-2019



Foto

Opmerkingen

-

Mutatiedatum

02-10-2019

X-coördinaat

111.929,301

Y-coördinaat

514.638,254

Toestel inspectie

Buurt

Overdie-Oost

Speelplaats

Esmoreitstraat, In groep op speelplaats

Toestel

Zonnebloem

Datum inspectie

31-03-2021

Inspectietype

Inspecteur

Sjors Smal

Gevonden gebreken

-

Te vervangen onderdelen

-

Voorstel reparaties

-

Foto's

-

Opmerking

-

Toestel gegevens

Buurt

Overdie-Oost

Speelplaats

Esmoreitstraat, In groep op speelplaats

Toestel

004

Omschrijving

Bobcat

Verwijderd

Nee

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:59




Overzichtsfoto
 Toesteltype Bobcat M171P
 Toestelgroep 009
 -
 GIS-symbool Hobbeldoestel/wip
 Aantal 1 stuks
 Onderhoudsniveau
 Serienummer
 Aanschafprijs € 0,00
 G:\DATA\SSC\GEO-INFO\Spelen\handleiding 3203.pdf
 Installateur Van Vliet bv.
 Installatiedatum 12-06-2012
 Garantie tot - -
 Vervangingsjaar 2038
 Ondergrondtype Kunstgras blauw
 Info ondergrond 03023203002
 Gemeten valhoogte 189 cm
 Gemeten HIC waarden 515
 Gemeten G krachten 99
 Foto bij meting

 Datum

02-10-2019

Foto



 Datum

02-10-2019

Foto



Opmerkingen -
 Mutatiedatum 02-10-2019

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:59

X-coördinaat 111.925,859
 Y-coördinaat 514.639,130

Toestel inspectie

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Esmoreitstraat, In groep op speelplaats
 Toestel Bobcat
 Datum inspectie 31-03-2021
 Inspectietype
 Inspecteur Sjors Smal
 Gevonden gebreken -
 Te vervangen onderdelen -
 Voorstel reparaties -
 Foto's -
 Opmerking -

Ondergrond gegevens

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Esmoreitstraat, In groep op speelplaats
 Ondergrond 001
 Omschrijving
 Verwijderd Nee



Overzichtsfoto
 Onderhoudsniveau Veilig en Heel
 Ondergrondtype Tegels (alle formaten)
 Ondergrondgroep
 Oppervlak 14,41 m2
 Aanschafprijs € 0,00
 Installateur
 Installatiedatum - -
 Vervangingsjaar 0
 Laagdikte € 0 cm
 Toestellen Hinkelbaan lijnen op tege
 Mutatiedatum 07-02-2012
 Aard mutatie

Database vullen

X-coördinaat 0,000
 Y-coördinaat 0,000
 CONCLUSIE VOORONDERZOEK
 Terrein gedeeld onverhard Ja

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:59

Oppervlakte onverhard	-
Eerder bodemonderzoek	Ja
Specifieke gebruikers	
Wijziging op kort termijn	Ja
Slootdemping aanwezig	Ja
Ophoging aanwezig/	Ja
Historisch verdacht(Lood)	Ja
Opmerkingen	-
Datum Onderzoek	- -

Ondergrond inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Esmoreitstraat, In groep op speelplaats
Ondergrond	
Datum inspectie	31-03-2021
Inspectietype	
Inspecteur	Sjors Smal
Gevonden gebreken	-
Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Ondergrond gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Esmoreitstraat, In groep op speelplaats
Ondergrond	002
Omschrijving	
Verwijderd	Nee



Overzichtsfoto	
Onderhoudsniveau	
Ondergrondtype	Kunstgras blauw
Ondergrondgroep	
Oppervlak	41,20 m2
Aanschafprijs	€ 0,00
Installateur	Van Vliet bv.
Installatiedatum	12-06-2012
Vervangingsjaar	2037
Laagdikte	€ 0 cm
Toestellen	Aladdinsgrot Zonnebloem

Totaalrapport voor controle logboeken
Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:59

	Bobcat
Mutatiedatum	13-05-2020
Aard mutatie	-
X-coördinaat	0,000
Y-coördinaat	0,000
CONCLUSIE VOORONDERZOEK	
Terrein gedeeld onverhard	Ja
Oppervlakte onverhard	-
Eerder bodemonderzoek	NietRelevant
Specifieke gebruikers	
Wijziging op kort termijn	Onbekend
Slootdemping aanwezig	Onbekend
Ophoging aanwezig/	Onbekend
Historisch verdacht(Lood)	Onbekend
Opmerkingen	-
Datum Onderzoek	- -

Ondergrond inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Esmoreitstraat, In groep op speelplaats
Ondergrond	
Datum inspectie	31-03-2021
Inspectietype	
Inspecteur	Sjors Smal
Gevonden gebreken	-
Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Totaalrapport voor controle logboeken
Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:59

Rapportdefinitie

Geselecteerd voor dit rapport:
1 van 920 speelplaatsen geselecteerd.

Selectiedefinitie

Voor dit rapport zijn de volgende selectiecriteria gebruikt:

Selectie criterium	Selectiewaarde(n)
Buurt	0302 : Overdie-Oost
Speelplaats	03023203 : Esmoreitstraat, In groep op speelplaats