

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:19

Speelplaats gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	3217
Omschrijving	Blancefloerstraat, In groep op speelplaats
Verwijderd	Nee
Buurt	Overdie-Oost
Straatnaam	Blancefloerstraat
BAG Straatcode	Blancefloerstraat



Overzichtsfoto	
Beheerder	Gemeente Alkmaar
Eigenaar	Gemeente Alkmaar
Soort speelplaats	In groep op speelplaats
Aanlegdatum	15-03-2001
Reconstructie	1996
Leeftijdsgroep	Comb. 0 t/m 11 jaar
Ondergrond speelplaats	
Oppervlakte speelplaats	181 m2.
Opmerkingen	-
Mutatiedatum	30-01-2014
Aard mutatie	-
Ondergrondtype	
Speelbuurt	Overdie-Oost - C
Leeftijdsgroepen	-

Toestel gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Blancefloerstraat, In groep op speelplaats
Toestel	001
Omschrijving	Hondenwip
Verwijderd	Nee



Overzichtsfoto	
Toesteltype	Hondenwip 34.3.742
Toestelgroep	009
-	

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:19

GIS-symbool	Hobbeltoestel/wip
Aantal	1 stuks
Onderhoudsniveau	Veilig en Heel en Schoon
Serienummer	
Aanschafprijs	€ 875,80
G:\CAD\GB8\SPELEN\Keuringsrapporten\3217-001.pdf	
Installateur	Boer b.v.
Installatiedatum	15-03-2001
Garantie tot	- -
Vervangingsjaar	2031
Ondergrondtype	Rubber tegels (alle formaten)
Info ondergrond	03023217002
Gemeten valhoogte	140 cm
Gemeten HIC waarden	848
Gemeten G krachten	155
Foto bij meting	

 Datum


02-10-2019



Foto

 Datum

02-10-2019



Foto

Opmerkingen	-
Mutatiedatum	02-10-2019
X-coördinaat	112.184,174
Y-coördinaat	514.580,008

Toestel inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Blancefloerstraat, In groep op speelplaats
Toestel	Hondenwip
Datum inspectie	30-03-2021
Inspectietype	

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:19

Inspecteur Sjors Smal

Gevonden gebreken

Gebrekgroep	Draagkracht
Gebrek	Roest in toesteldelen
Locatie gebrek	veer
Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Gemiddeld
Datum gebrek	10-06-2014
Gebrek verholpen	Nee

Te vervangen onderdelen

-

Voorstel reparaties

-

Foto's

-

Opmerking

-

Toestel gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Blancefloerstraat, In groep op speelplaats
Toestel	002
Omschrijving	Duodraai
Verwijderd	Nee



Overzichtsfoto

Toesteltype

Duodraai|766.008

Toestelgroep

004

-

GIS-symbool

Draaitoestel

Aantal

1 stuks

Onderhoudsniveau

Veilig en Heel en Schoon

Serienummer

Aanschafprijs

€ 839,49

G:\CAD\GB8\SPELEN\Keuringsrapporten\3217-002.pdf

Installateur

Nijha Lochem b.v.

Installatiedatum

15-03-2001

Garantie tot

- -

Vervangingsjaar

2031

Ondergrondtype

Rubber tegels (alle formaten)

Info ondergrond

03023217002

Gemeten valhoogte

106 cm

Gemeten HIC waarden

450

Gemeten G krachten

111

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:19

Foto bij meting

Datum

02-10-2019



Foto

Datum

02-10-2019



Foto

Opmerkingen

-

Mutatiedatum

02-10-2019

X-coördinaat

112.179,188

Y-coördinaat

514.582,582

Toestel inspectie

Buurt

Overdie-Oost

Speelplaats

Blancefloerstraat, In groep op speelplaats

Toestel

Duodraai

Datum inspectie

30-03-2021

Inspectietype

Inspecteur

Sjors Smal

Gevonden gebreken

Gebrekgroep

Overig

Gebrek

Type plaatje ontbreekt

Locatie gebrek

Omvang

1 eenheden

Eenheid

stuk

Urgentie

Laag

Datum gebrek

10-06-2014

Gebrek verholpen

Nee

Gebrekgroep

Stabiliteit

Gebrek

Speling tussen bewegende en niet-bewegende delen

Locatie gebrek

as / lager

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:19

Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Laag
Datum gebrek	10-06-2014
Gebrek verholpen	Nee

Te vervangen onderdelen	-
Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Toestel gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Blancefloerstraat, In groep op speelplaats
Toestel	003
Omschrijving	Olifantenglijbaan
Verwijderd	Nee



Overzichtsfoto	
Toesteltype	Olifanten-glijbaan 34.3.731
Toestelgroep	007
-	
GIS-symbool	Glijbaan
Aantal	1 stuks
Onderhoudsniveau	Veilig en Heel en Schoon
Serienummer	
Aanschafprijs	€ 1.384,03
G:\CAD\GB8\SPELEN\Keuringsrapporten\3217-003.pdf	
Installateur	Boer b.v.
Installatiedatum	15-03-2001
Garantie tot	- -
Vervangingsjaar	2031
Ondergrondtype	Rubber tegels (alle formaten)
Info ondergrond	03023217003
Gemeten valhoogte	132 cm
Gemeten HIC waarden	743
Gemeten G krachten	145
Foto bij meting	

Datum	02-10-2019

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:19

Foto



Datum

02-10-2019

Foto



Opmerkingen

-

Mutatiedatum

02-10-2019

X-coördinaat

112.179,656

Y-coördinaat

514.573,638

Toestel inspectie

Buurt

Overdie-Oost

Speelplaats

Blancefloerstraat, In groep op speelplaats

Toestel

Olifantenglijbaan

Datum inspectie

30-03-2021

Inspectietype

Inspecteur

Sjors Smal

Gevonden gebreken

Gebrekgroep

Onderhoud

Gebrek

Schilderwerk

Locatie gebrek

schoonmaken

Omvang

1 eenheden

Eenheid

stuk

Urgentie

Hoog

Datum gebrek

10-06-2014

Gebrek verholpen

Nee

Te vervangen onderdelen

-

Voorstel reparaties

-

Foto's

-

Opmerking

-

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:19

Toestel gegevens

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Blancefloerstraat, In groep op speelplaats
 Toestel 004
 Omschrijving Margriet
 Verwijderd Nee



Overzichtsfoto
 Toesteltype Margriet|34,3,714
 Toestelgroep 009
 -
 GIS-symbool Hobbelttoestel/wip
 Aantal 1 stuks
 Onderhoudsniveau Veilig en Heel en Schoon
 Serienummer
 Aanschafprijs € 0,00
 G:\CAD\GB8\SPELEN\Keuringsrapporten\3217-004.pdf
 Installateur Boer b.v.
 Installatiedatum 15-03-2001
 Garantie tot - -
 Vervangingsjaar 2031
 Ondergrondtype Tegels (alle formaten)
 Info ondergrond
 Gemeten valhoogte 0 cm
 Gemeten HIC waarden 0
 Gemeten G krachten 0
 Foto bij meting -
 Opmerkingen -
 Mutatiedatum 19-02-2018
 X-coördinaat 112.183,200
 Y-coördinaat 514.585,044

Toestel inspectie

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Blancefloerstraat, In groep op speelplaats
 Toestel Margriet
 Datum inspectie 30-03-2021
 Inspectietype
 Inspecteur Sjors Smal
 Gevonden gebreken

 Gebrekgroep

Overig

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:19

Gebrek Type plaatje ontbreekt

Locatie gebrek

Omvang 1 eenheden

Eenheid stuk

Urgentie Laag

Datum gebrek 10-06-2014

Gebrek verholpen Nee

Gebreksgroep Draagkracht

Gebrek Roest in toesteldelen

Locatie gebrek veer

Omvang 1 eenheden

Eenheid stuk

Urgentie Gemiddeld

Datum gebrek 10-06-2014

Gebrek verholpen Nee

Te vervangen onderdelen -

Voorstel reparaties -

Foto's -

Opmerking -

Ondergrond gegevens

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Blancefloerstraat, In groep op speelplaats
 Ondergrond 002
 Omschrijving
 Verwijderd Nee



Overzichtsfoto
 Onderhoudsniveau Veilig en Heel
 Ondergrondtype Rubber tegels (alle formaten)
 Ondergrondsgroep
 Oppervlak 53,15 m2
 Aanschafprijs € 0,00
 Installateur
 Installatiedatum - -
 Vervangingsjaar 2023
 Laagdikte € 0 cm
 Toestellen Hondenwip
 Duodraai
 Mutatiedatum 02-10-2019
 Aard mutatie

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:19

	Database vullen
X-coördinaat	0,000
Y-coördinaat	0,000
CONCLUSIE VOORONDERZOEK	
Terrein gedeeld onverhard	Ja
Oppervlakte onverhard	-
Eerder bodemonderzoek	NietRelevant
Specifieke gebruikers	
Wijziging op kort termijn	Onbekend
Slootdemping aanwezig	Onbekend
Ophoging aanwezig/	Onbekend
Historisch verdacht(Lood)	Onbekend
Opmerkingen	-
Datum Onderzoek	- -

Ondergrond inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Blancefloerstraat, In groep op speelplaats
Ondergrond	
Datum inspectie	30-03-2021
Inspectietype	
Inspecteur	Sjors Smal
Gevonden gebreken	

Gebrekgroep	Overig
Gebrek	Slijtage
Locatie gebrek	
Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Hoog
Datum gebrek	02-09-2019
Gebrek verholpen	Nee

Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Ondergrond gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Blancefloerstraat, In groep op speelplaats
Ondergrond	003
Omschrijving	
Verwijderd	Nee
Overzichtsfoto	-
Onderhoudsniveau	Veilig en Heel
Ondergrondtype	Rubber tegels (alle formaten)
Ondergrondgroep	
Oppervlak	19,09 m2

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:19

Aanschafprijs	€ 0,00
Installateur	
Installatiedatum	- -
Vervangingsjaar	2023
Laagdikte	€ 0 cm
Toestellen	Olifantenglijbaan
Mutatiedatum	02-10-2019
Aard mutatie	
	Database vullen
X-coördinaat	0,000
Y-coördinaat	0,000
CONCLUSIE VOORONDERZOEK	
Terrein gedeeld onverhard	Ja
Oppervlakte onverhard	-
Eerder bodemonderzoek	NietRelevant
Specifieke gebruikers	
Wijziging op kort termijn	Onbekend
Slootdemping aanwezig	Onbekend
Ophoging aanwezig/	Onbekend
Historisch verdacht(Lood)	Onbekend
Opmerkingen	-
Datum Onderzoek	- -

Ondergrond inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Blancefloerstraat, In groep op speelplaats
Ondergrond	
Datum inspectie	30-03-2021
Inspectietype	
Inspecteur	Sjors Smal
Gevonden gebreken	

Gebrekgroep	Overig
Gebrek	Slijtage
Locatie gebrek	
Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Hoog
Datum gebrek	02-09-2019
Gebrek verholpen	Nee

Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Totaalrapport voor controle logboeken
Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:19

Rapportdefinitie

Geselecteerd voor dit rapport:

1 van 920 speelplaatsen geselecteerd.

Selectiedefinitie

Voor dit rapport zijn de volgende selectiecriteria gebruikt:

Selectie criterium	Selectiewaarde(n)
Buurt	0302 : Overdie-Oost
Speelplaats	03023217 : Blancefloerstraat, In groep op speelplaats