

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:41

Speelplaats gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	3205
Omschrijving	Elegaststraat, In groep op speelplaats
Verwijderd	Nee
Buurt	Overdie-Oost
Straatnaam	Elegaststraat
BAG Straatcode	Elegaststraat



Overzichtsfoto	
Beheerder	Gemeente Alkmaar
Eigenaar	Gemeente Alkmaar
Soort speelplaats	In groep op speelplaats
Aanlegdatum	01-01-1993
Reconstructie	1996
Leeftijdsgroep	0 t/m 5 jaar
Ondergrond speelplaats	
Oppervlakte speelplaats	131 m2.
Opmerkingen	-
Mutatiedatum	19-02-2018
Aard mutatie	-
Ondergrondtype	
Speelbuurt	Overdie-Oost - B
Leeftijdsgroepen	-

Toestel gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Elegaststraat, In groep op speelplaats
Toestel	001
Omschrijving	Glijbaan 1,50 m. hoog
Verwijderd	Nee



Overzichtsfoto	
Toesteltype	Glijbaan 1,50 m. 32.3.611-MINIPLAY
Toestelgroep	007

-

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:41

GIS-symbool Glijbaan
 Aantal 1 stuks
 Onderhoudsniveau Veilig en Heel en Schoon
 Serienummer
 Aanschafprijs € 907,56
 G:\CAD\Spelen\Keuringsrapporten\uctsheet glijbaan miniply.pdf
 Installateur Boer b.v.
 Installatiedatum 01-01-1992
 Garantie tot - -
 Vervangingsjaar 2022
 Ondergrondtype Rubber tegels (alle formaten)
 Info ondergrond 03023205003
 Gemeten valhoogte 144 cm
 Gemeten HIC waarden 785
 Gemeten G krachten 155
 Foto bij meting

 Datum

02-10-2019



Foto

 Datum

02-10-2019



Foto

 Opmerkingen -
 Mutatiedatum 31-03-2021
 X-coördinaat 112.058,886
 Y-coördinaat 514.609,855

Toestel inspectie

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Elegaststraat, In groep op speelplaats
 Toestel Glijbaan 1,50 m. hoog
 Datum inspectie 31-03-2021
 Inspectietype

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:41

Inspecteur Sjors Smal

Gevonden gebreken

Gebrekgroep	Overig
Gebrek	Slijtage
Locatie gebrek	
Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Gemiddeld
Datum gebrek	02-06-2014
Gebrek verholpen	Nee

Gebrekgroep	Draagkracht
Gebrek	Roest in toesteldelen
Locatie gebrek	poten verankering glijgoot
Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Hoog
Datum gebrek	09-03-2016
Gebrek verholpen	Nee

Te vervangen onderdelen	-
Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Toestel gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Elegaststraat, In groep op speelplaats
Toestel	003
Omschrijving	Zonnebloem
Verwijderd	Nee



Overzichtsfoto	
Toesteltype	Zonnebloem M95101
Toestelgroep	017
-	
GIS-symbool	Schommel
Aantal	1 stuks
Onderhoudsniveau	Veilig en Heel en Schoon
Serienummer	
Aanschafprijs	€ 540,00
G:\CAD\Spelen\Keuringsrapporten\0102 120101.pdf	

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:41

Installateur	Kompan
Installatiedatum	01-06-1997
Garantie tot	- -
Vervangingsjaar	2022
Ondergrondtype	Rubber tegels (alle formaten)
Info ondergrond	03023205003
Gemeten valhoogte	147 cm
Gemeten HIC waarden	909
Gemeten G krachten	169
Foto bij meting	

 Datum

02-10-2019



Foto

 Datum

02-10-2019



Foto

Opmerkingen	-
Mutatiedatum	02-10-2019
X-coördinaat	112.057,078
Y-coördinaat	514.611,393

Toestel inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Elegaststraat, In groep op speelplaats
Toestel	Zonnebloem
Datum inspectie	31-03-2021
Inspectietype	
Inspecteur	Sjors Smal
Gevonden gebreken	

 Gebrekgroep
 Gebrek
 Locatie gebrek

Overig
 Type plaatje ontbreekt

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:41

Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Laag
Datum gebrek	10-06-2014
Gebrek verholpen	Nee

Te vervangen onderdelen	-
Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Ondergrond gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Elegaststraat, In groep op speelplaats
Ondergrond	002
Omschrijving	
Verwijderd	Nee
Overzichtsfoto	-
Onderhoudsniveau	Veilig en Heel
Ondergrondtype	Rubber tegels (alle formaten)
Ondergrondgroep	
Oppervlak	14,75 m2
Aanschafprijs	€ 0,00
Installateur	
Installatiedatum	- -
Vervangingsjaar	2022
Laagdikte	€ 0 cm
Toestellen	-
Mutatiedatum	02-10-2019
Aard mutatie	
	Database vullen
X-coördinaat	0,000
Y-coördinaat	0,000
CONCLUSIE VOORONDERZOEK	
Terrein gedeeld onverhard	Ja
Oppervlakte onverhard	-
Eerder bodemonderzoek	NietRelevant
Specifieke gebruikers	
Wijziging op kort termijn	Onbekend
Slootdemping aanwezig	Onbekend
Ophoging aanwezig/	Onbekend
Historisch verdacht(Lood)	Onbekend
Opmerkingen	-
Datum Onderzoek	- -

Ondergrond inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Elegaststraat, In groep op speelplaats

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:41

Ondergrond

Datum inspectie 31-03-2021
 Inspectietype
 Inspecteur Sjors Smal
 Gevonden gebreken

 Gebrekgroep Overig
 Gebrek Slijtage
 Locatie gebrek
 Omvang 1 eenheden
 Eenheid stuk
 Urgentie Laag
 Datum gebrek 02-06-2014
 Gebrek verholpen Nee

 Gebrekgroep Botsen
 Gebrek Struikelen
 Locatie gebrek
 Omvang 1 eenheden
 Eenheid stuk
 Urgentie Gemiddeld
 Datum gebrek 02-10-2019
 Gebrek verholpen Nee

Voorstel reparaties -
 Foto's -
 Opmerking -

Ondergrond gegevens

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Elegaststraat, In groep op speelplaats
 Ondergrond 003
 Omschrijving
 Verwijderd Nee
 Overzichtsfoto -
 Onderhoudsniveau Veilig en Heel
 Ondergrondtype Rubber tegels (alle formaten)
 Ondergrondgroep
 Oppervlak 23,00 m2
 Aanschafprijs € 0,00
 Installateur
 Installatiedatum - -
 Vervangingsjaar 2022
 Laagdikte € 0 cm
 Toestellen Glijbaan 1,50 m. hoog
 Zonnebloem
 Mutatiedatum 02-10-2019
 Aard mutatie
 Database vullen

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:41

X-coördinaat	0,000
Y-coördinaat	0,000
CONCLUSIE VOORONDERZOEK	
Terrein gedeeld onverhard	Ja
Oppervlakte onverhard	-
Eerder bodemonderzoek	NietRelevant
Specifieke gebruikers	
Wijziging op kort termijn	Onbekend
Slootdemping aanwezig	Onbekend
Ophoging aanwezig/	Onbekend
Historisch verdacht(Lood)	Onbekend
Opmerkingen	-
Datum Onderzoek	- -

Ondergrond inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Elegaststraat, In groep op speelplaats
Ondergrond	
Datum inspectie	31-03-2021
Inspectietype	
Inspecteur	Sjors Smal
Gevonden gebreken	

Gebrekgroep	Overig
Gebrek	Slijtage
Locatie gebrek	
Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Hoog
Datum gebrek	02-06-2014
Gebrek verholpen	Nee

Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Totaalrapport voor controle logboeken
Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:41

Rapportdefinitie

Geselecteerd voor dit rapport:

1 van 920 speelplaatsen geselecteerd.

Selectiedefinitie

Voor dit rapport zijn de volgende selectiecriteria gebruikt:

Selectie criterium	Selectiewaarde(n)
Buurt	0302 : Overdie-Oost
Speelplaats	03023205 : Elegaststraat, In groep op speelplaats