

Totaalrapport voor controle logboeken  
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.  
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:31

## **Speelplaats gegevens**

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Buurt          | Overdie-Oost                              |
| Speelplaats    | 3225                                      |
| Omschrijving   | Hadewijchstraat, In groep op straat/plein |
| Verwijderd     | Nee                                       |
| Buurt          | Overdie-Oost                              |
| Straatnaam     | Hadewijchstraat                           |
| BAG Straatcode | Hadewijchstraat                           |



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Overzichtsfoto          |                          |
| Beheerder               | Gemeente Alkmaar         |
| Eigenaar                | Gemeente Alkmaar         |
| Soort speelplaats       | In groep op straat/plein |
| Aanlegdatum             | 01-01-1996               |
| Reconstructie           | 1996                     |
| Leeftijdsgroep          | Comb. 0 t/m 11 jaar      |
| Ondergrond speelplaats  |                          |
| Oppervlakte speelplaats | 185 m2.                  |
| Opmerkingen             | -                        |
| Mutatiedatum            | 03-09-2014               |
| Aard mutatie            | -                        |
| Ondergrondtype          |                          |
| Speelbuurt              | Overdie-Oost - B         |
| Leeftijdsgroepen        | -                        |

## **Toestel gegevens**

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Buurt        | Overdie-Oost                              |
| Speelplaats  | Hadewijchstraat, In groep op straat/plein |
| Toestel      | 001                                       |
| Omschrijving | Evenwichtsbalk van metaal                 |
| Verwijderd   | Nee                                       |



|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Overzichtsfoto |                           |
| Toesteltype    | Evenwichtsbalk van metaal |
| Toestelgroep   | 006                       |

-

Totaalrapport voor controle logboeken  
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.  
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:31

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| GIS-symbool         | Evenwichtstoestel        |
| Aantal              | 1 stuks                  |
| Onderhoudsniveau    | Veilig en Heel en Schoon |
| Serienummer         |                          |
| Aanschafprijs       | € 158,82                 |
| -                   |                          |
| Installateur        | Gemeente Alkmaar         |
| Installatiedatum    | 01-09-1997               |
| Garantie tot        | - -                      |
| Vervangingsjaar     | 2022                     |
| Ondergrondtype      | Tegels (alle formaten)   |
| Info ondergrond     | 03023225001              |
| Gemeten valhoogte   | 0 cm                     |
| Gemeten HIC waarden | 0                        |
| Gemeten G krachten  | 0                        |
| Foto bij meting     | -                        |
| Opmerkingen         | -                        |
| Mutatiedatum        | 19-02-2018               |
| X-coördinaat        | 112.125,819              |
| Y-coördinaat        | 514.640,644              |

## Toestel inspectie

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Buurt             | Overdie-Oost                              |
| Speelplaats       | Hadewijchstraat, In groep op straat/plein |
| Toestel           | Evenwichtsbalk van metaal                 |
| Datum inspectie   | 30-03-2021                                |
| Inspectietype     |                                           |
| Inspecteur        | Sjors Smal                                |
| Gevonden gebreken |                                           |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| -----            |                        |
| Gebrekgroep      | Overig                 |
| Gebrek           | Type plaatje ontbreekt |
| Locatie gebrek   |                        |
| Omvang           | 1 eenheden             |
| Eenheid          | stuk                   |
| Urgentie         | Laag                   |
| Datum gebrek     | 10-06-2014             |
| Gebrek verholpen | Nee                    |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| -----            |                       |
| Gebrekgroep      | Draagkracht           |
| Gebrek           | Roest in toesteldelen |
| Locatie gebrek   | evenwichtsbalk        |
| Omvang           | 1 eenheden            |
| Eenheid          | stuk                  |
| Urgentie         | Laag                  |
| Datum gebrek     | 10-06-2014            |
| Gebrek verholpen | Nee                   |

Te vervangen onderdelen -

Totaalrapport voor controle logboeken  
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.  
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:31

Voorstel reparaties -  
 Foto's -  
 Opmerking -

## Toestel gegevens

Buurt Overdie-Oost  
 Speelplaats Hadewijchstraat, In groep op straat/plein  
 Toestel 002  
 Omschrijving Motorfiets  
 Verwijderd Nee



Overzichtsfoto  
 Toesteltype Motorfiets|AK-743A  
 Toestelgroep 009  
 -  
 GIS-symbool Hobbelttoestel/wip  
 Aantal 1 stuks  
 Onderhoudsniveau Veilig en Heel en Schoon  
 Serienummer  
 Aanschafprijs € 554,52  
 G:\CAD\Spelen\Keuringsrapporten\productsheet\_ak743.pdf  
 Installateur Wico-Comfa  
 Installatiedatum 01-09-1996  
 Garantie tot - -  
 Vervangingsjaar 2022  
 Ondergrondtype  
 Info ondergrond 03023225002  
 Gemeten valhoogte 0 cm  
 Gemeten HIC waarden 0  
 Gemeten G krachten 0  
 Foto bij meting -  
 Opmerkingen -  
 Mutatiedatum 19-02-2018  
 X-coördinaat 112.123,302  
 Y-coördinaat 514.594,681

## Toestel inspectie

Buurt Overdie-Oost  
 Speelplaats Hadewijchstraat, In groep op straat/plein  
 Toestel Motorfiets  
 Datum inspectie 30-03-2021

Totaalrapport voor controle logboeken  
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.  
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:31

### Inspectietype

Inspecteur

Sjors Smal

Gevonden gebreken

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| -----            |                        |
| Gebrekgroep      | Overig                 |
| Gebrek           | Type plaatje ontbreekt |
| Locatie gebrek   |                        |
| Omvang           | 1 eenheden             |
| Eenheid          | stuk                   |
| Urgentie         | Laag                   |
| Datum gebrek     | 10-08-2015             |
| Gebrek verholpen | Nee                    |
| -----            |                        |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Gebrekgroep      | Draagkracht           |
| Gebrek           | Roest in toesteldelen |
| Locatie gebrek   | veer                  |
| Omvang           | 1 eenheden            |
| Eenheid          | stuk                  |
| Urgentie         | Gemiddeld             |
| Datum gebrek     | 10-08-2015            |
| Gebrek verholpen | Nee                   |
| -----            |                       |

Te vervangen onderdelen

-

Voorstel reparaties

-

Foto's

-

Opmerking

-

### Toestel gegevens

Buurt

Overdie-Oost

Speelplaats

Hadewijchstraat, In groep op straat/plein

Toestel

003

Omschrijving

Galoppaard

Verwijderd

Nee



Overzichtsfoto

Toesteltype

Galoppaard|M12001

Toestelgroep

009

-

GIS-symbool

Hobbelttoestel/wip

Aantal

1 stuks

Onderhoudsniveau

Veilig en Heel en Schoon

Serienummer

Aanschafprijs

€ 490,08

Totaalrapport voor controle logboeken  
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.  
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:31

G:\CAD\Spelen\Keuringsrapporten\Productsheet 00050.pdf

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Installateur        | Gemeente Alkmaar       |
| Installatiedatum    | 02-06-1997             |
| Garantie tot        | - -                    |
| Vervangingsjaar     | 2022                   |
| Ondergrondtype      | Tegels (alle formaten) |
| Info ondergrond     |                        |
| Gemeten valhoogte   | 0 cm                   |
| Gemeten HIC waarden | 0                      |
| Gemeten G krachten  | 0                      |
| Foto bij meting     | -                      |
| Opmerkingen         | -                      |
| Mutatiedatum        | 19-02-2018             |
| X-coördinaat        | 112.123,319            |
| Y-coördinaat        | 514.598,279            |

## Toestel inspectie

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Buurt             | Overdie-Oost                              |
| Speelplaats       | Hadewijchstraat, In groep op straat/plein |
| Toestel           | Galoppaard                                |
| Datum inspectie   | 30-03-2021                                |
| Inspectietype     |                                           |
| Inspecteur        | Sjors Smal                                |
| Gevonden gebreken |                                           |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| -----            |                        |
| Gebrekgroep      | Overig                 |
| Gebrek           | Type plaatje ontbreekt |
| Locatie gebrek   |                        |
| Omvang           | 1 eenheden             |
| Eenheid          | stuk                   |
| Urgentie         | Laag                   |
| Datum gebrek     | 10-06-2014             |
| Gebrek verholpen | Nee                    |

|                  |            |
|------------------|------------|
| -----            |            |
| Gebrekgroep      | Overig     |
| Gebrek           | Slijtage   |
| Locatie gebrek   |            |
| Omvang           | 1 eenheden |
| Eenheid          | stuk       |
| Urgentie         | Laag       |
| Datum gebrek     | 10-06-2014 |
| Gebrek verholpen | Nee        |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Te vervangen onderdelen | - |
| Voorstel reparaties     | - |
| Foto's                  | - |
| Opmerking               | - |

Totaalrapport voor controle logboeken  
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.  
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:31

## Toestel gegevens

Buurt Overdie-Oost  
 Speelplaats Hadewijchstraat, In groep op straat/plein  
 Toestel 004  
 Omschrijving Duikelrek 2 delig  
 Verwijderd Nee



Overzichtsfoto  
 Toesteltype Duikelrek 2 delig|30.2.225  
 Toestelgroep 005  
 -  
 GIS-symbool Duikelrek  
 Aantal 1 stuks  
 Onderhoudsniveau Veilig en Heel en Schoon  
 Serienummer  
 Aanschafprijs € 199,66  
 G:\CAD\Spelen\Keuringsrapporten\productsheet 00220.pdf  
 Installateur Gemeente Alkmaar  
 Installatiedatum 01-09-1997  
 Garantie tot - -  
 Vervangingsjaar 2022  
 Ondergrondtype Rubber tegels (alle formaten)  
 Info ondergrond 03023225004  
 Gemeten valhoogte 130 cm  
 Gemeten HIC waarden 850  
 Gemeten G krachten 162  
 Foto bij meting

-----  
 Datum 12-06-2019



Foto

-----  
 Datum 12-06-2019

Totaalrapport voor controle logboeken  
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.  
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:31



Foto

Opmerkingen -  
 Mutatiedatum 12-06-2019  
 X-coördinaat 112.124,029  
 Y-coördinaat 514.627,029

### Toestel inspectie

Buurt Overdie-Oost  
 Speelplaats Hadewijchstraat, In groep op straat/plein  
 Toestel Duikelrek 2 delig  
 Datum inspectie 30-03-2021  
 Inspectietype  
 Inspecteur Sjors Smal  
 Gevonden gebreken

-----  
 Gebrekgroep Overig  
 Gebrek Type plaatje ontbreekt  
 Locatie gebrek  
 Omvang 1 eenheden  
 Eenheid stuk  
 Urgentie Laag  
 Datum gebrek 10-06-2014  
 Gebrek verholpen Nee

-----  
 Gebrekgroep Onderhoud  
 Gebrek Schilderwerk  
 Locatie gebrek coting laat los  
 Omvang 1 eenheden  
 Eenheid stuk  
 Urgentie Laag  
 Datum gebrek 10-06-2014  
 Gebrek verholpen Nee

-----  
 Gebrekgroep Stabiliteit  
 Gebrek Speling op fundering/verankering  
 Locatie gebrek duikelstaanders iets los van de poer  
 Omvang 1 eenheden  
 Eenheid stuk  
 Urgentie Hoog  
 Datum gebrek 19-02-2018  
 Gebrek verholpen Nee

Totaalrapport voor controle logboeken  
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.  
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:31

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| -----            |                       |
| Gebrekgroep      | Botsen                |
| Gebrek           | Stoten                |
| Locatie gebrek   | fiets in de valwijdte |
| Omvang           | 1 eenheden            |
| Eenheid          | stuk                  |
| Urgentie         | Geen                  |
| Datum gebrek     | 12-06-2019            |
| Gebrek verholpen | Nee                   |
| -----            |                       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Te vervangen onderdelen | - |
| Voorstel reparaties     | - |
| Foto's                  | - |
| Opmerking               | - |

### **Ondergrond gegevens**

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Buurt                     | Overdie-Oost                              |
| Speelplaats               | Hadewijchstraat, In groep op straat/plein |
| Ondergrond                | 001                                       |
| Omschrijving              |                                           |
| Verwijderd                | Nee                                       |
| Overzichtsfoto            | -                                         |
| Onderhoudsniveau          | Veilig en Heel                            |
| Ondergrondtype            | Beton gegoten                             |
| Ondergrondgroep           |                                           |
| Oppervlak                 | 155,25 m2                                 |
| Aanschafprijs             | € 0,00                                    |
| Installateur              |                                           |
| Installatiedatum          | - -                                       |
| Vervangingsjaar           | 0                                         |
| Laagdikte                 | € 0 cm                                    |
| Toestellen                | Evenwichtsbalk van metaal                 |
| Mutatiedatum              | 03-09-2014                                |
| Aard mutatie              |                                           |
|                           | Database vullen                           |
| X-coördinaat              | 0,000                                     |
| Y-coördinaat              | 0,000                                     |
| CONCLUSIE VOORONDERZOEK   |                                           |
| Terrein gedeeld onverhard | Ja                                        |
| Oppervlakte onverhard     | -                                         |
| Eerder bodemonderzoek     | Ja                                        |
| Specifieke gebruikers     |                                           |
| Wijziging op kort termijn | Ja                                        |
| Slootdemping aanwezig     | Ja                                        |
| Ophoging aanwezig/        | Ja                                        |
| Historisch verdacht(Lood) | Ja                                        |
| Opmerkingen               | -                                         |
| Datum Onderzoek           | - -                                       |

Totaalrapport voor controle logboeken  
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.  
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:31

### **Ondergrond gegevens**

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Buurt                          | Overdie-Oost                              |
| Speelplaats                    | Hadewijchstraat, In groep op straat/plein |
| Ondergrond                     | 002                                       |
| Omschrijving                   |                                           |
| Verwijderd                     | Nee                                       |
| Overzichtsfoto                 | -                                         |
| Onderhoudsniveau               | Veilig en Heel                            |
| Ondergrondtype                 | Beton gegoten                             |
| Ondergrondgroep                |                                           |
| Oppervlak                      | 125,18 m2                                 |
| Aanschafprijs                  | € 0,00                                    |
| Installateur                   |                                           |
| Installatiedatum               | - -                                       |
| Vervangingsjaar                | 0                                         |
| Laagdikte                      | € 0 cm                                    |
| Toestellen                     | Motorfiets                                |
| Mutatiedatum                   | 07-02-2012                                |
| Aard mutatie                   |                                           |
|                                | Database vullen                           |
| X-coördinaat                   | 0,000                                     |
| Y-coördinaat                   | 0,000                                     |
| <b>CONCLUSIE VOORONDERZOEK</b> |                                           |
| Terrein gedeeld onverhard      | Ja                                        |
| Oppervlakte onverhard          | -                                         |
| Eerder bodemonderzoek          | Ja                                        |
| Specifieke gebruikers          |                                           |
| Wijziging op kort termijn      | Ja                                        |
| Slootdemping aanwezig          | Ja                                        |
| Ophoging aanwezig/             | Ja                                        |
| Historisch verdacht(Lood)      | Ja                                        |
| Opmerkingen                    | -                                         |
| Datum Onderzoek                | - -                                       |

### **Ondergrond gegevens**

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Buurt            | Overdie-Oost                              |
| Speelplaats      | Hadewijchstraat, In groep op straat/plein |
| Ondergrond       | 004                                       |
| Omschrijving     |                                           |
| Verwijderd       | Nee                                       |
| Overzichtsfoto   | -                                         |
| Onderhoudsniveau | Veilig en Heel                            |
| Ondergrondtype   | Rubber tegels (alle formaten)             |
| Ondergrondgroep  |                                           |
| Oppervlak        | 8,70 m2                                   |
| Aanschafprijs    | € 0,00                                    |
| Installateur     |                                           |

Totaalrapport voor controle logboeken

06-07-2021 11:31

Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.

Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Installatiedatum          | - -               |
| Vervangingsjaar           | 2022              |
| Laagdikte                 | € 0 cm            |
| Toestellen                | Duikelrek 2 delig |
| Mutatiedatum              | 12-06-2019        |
| Aard mutatie              |                   |
|                           | Database vullen   |
| X-coördinaat              | 0,000             |
| Y-coördinaat              | 0,000             |
| CONCLUSIE VOORONDERZOEK   |                   |
| Terrein gedeeld onverhard | Ja                |
| Oppervlakte onverhard     | -                 |
| Eerder bodemonderzoek     | NietRelevant      |
| Specifieke gebruikers     |                   |
| Wijziging op kort termijn | Onbekend          |
| Slootdemping aanwezig     | Onbekend          |
| Ophoging aanwezig/        | Onbekend          |
| Historisch verdacht(Lood) | Onbekend          |
| Opmerkingen               | -                 |
| Datum Onderzoek           | - -               |

Totaalrapport voor controle logboeken  
Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.  
Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 11:31

**Rapportdefinitie**

Geselecteerd voor dit rapport:  
1 van 920 speelplaatsen geselecteerd.

**Selectiedefinitie**

Voor dit rapport zijn de volgende selectiecriteria gebruikt:

| Selectie criterium | Selectiewaarde(n)                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Buurt              | 0302 : Overdie-Oost                                  |
| Speelplaats        | 03023225 : Hadewijchstraat, In groep op straat/plein |