

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:08

Speelplaats gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	3201
Omschrijving	Melis Stokelaan, In groep op speelplaats
Verwijderd	Nee
Buurt	Overdie-Oost
Straatnaam	Melis Stokelaan
BAG Straatcode	Melis Stokelaan



Overzichtsfoto	
Beheerder	Gemeente Alkmaar
Eigenaar	Gemeente Alkmaar
Soort speelplaats	In groep op speelplaats
Aanlegdatum	- -
Reconstructie	1996
Leeftijdsgroep	Comb. 0 t/m 11 jaar
Ondergrond speelplaats	
Oppervlakte speelplaats	410 m2.
Opmerkingen	-
Mutatiedatum	18-08-2015
Aard mutatie	-
Ondergrondtype	
Speelbuurt	Overdie-Oost - A
Leeftijdsgroepen	-

Toestel gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Melis Stokelaan, In groep op speelplaats
Toestel	001
Omschrijving	Duikelrek driedelig
Verwijderd	Nee



Overzichtsfoto	
Toesteltype	Driedelig duikelrek ME-03
Toestelgroep	005
-	

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:08

GIS-symbool	Duikelrek
Aantal	1 stuks
Onderhoudsniveau	Veilig en Heel en Schoon
Serienummer	
Aanschafprijs	€ 385,00
G:\CAD\GB8\SPELEN\Keuringsrapporten\32 0101.pdf	
Installateur	Gemeente Alkmaar
Installatiedatum	31-01-2014
Garantie tot	- -
Vervangingsjaar	2029
Ondergrondtype	Rubber tegels (alle formaten)
Info ondergrond	03023201001
Gemeten valhoogte	167 cm
Gemeten HIC waarden	776
Gemeten G krachten	150
Foto bij meting	

 Datum

01-05-2019



Foto

 Datum

01-05-2019



Foto

Opmerkingen	-
Mutatiedatum	01-05-2019
X-coördinaat	111.854,244
Y-coördinaat	514.665,403

Toestel inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Melis Stokelaan, In groep op speelplaats
Toestel	Duikelrek driedelig
Datum inspectie	09-03-2021
Inspectietype	

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:08

Inspecteur Sjors Smal

Gevonden gebreken

Gebrekgroep	Stabiliteit
Gebrek	Slechte fundering
Locatie gebrek	speling duikelrek poer
Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Gemiddeld
Datum gebrek	15-02-2018
Gebrek verholpen	Nee

Gebrekgroep	Onderhoud
Gebrek	Kapotte toesteldelen
Locatie gebrek	Kromme midden stang
Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Hoog
Datum gebrek	09-03-2021
Gebrek verholpen	Nee

Te vervangen onderdelen	-
Voorstel reparaties	-
Foto's	

 Beschrijving



Foto gebrek

 Beschrijving



Foto gebrek

Opmerking	-

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:08

Toestel gegevens

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Melis Stokelaan, In groep op speelplaats
 Toestel 002
 Omschrijving Wip
 Verwijderd Nee



Overzichtsfoto
 Toesteltype Wip|Big-Bumper-KF-04
 Toestelgroep 009
 -
 GIS-symbool Hobbelttoestel/wip
 Aantal 1 stuks
 Onderhoudsniveau Veilig en Heel en Schoon
 Serienummer
 Aanschafprijs € 0,00
 G:\CAD\GB8\SPELEN\Keuringsrapporten\7409-002.pdf
 Installateur Gemeente Alkmaar
 Installatiedatum 31-01-2014
 Garantie tot - -
 Vervangingsjaar 2029
 Ondergrondtype Rubber tegels (alle formaten)
 Info ondergrond 03023201002
 Gemeten valhoogte 140 cm
 Gemeten HIC waarden 959
 Gemeten G krachten 174
 Foto bij meting

 Datum

01-05-2019



Foto

 Datum

01-05-2019

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:08

Foto



Opmerkingen

Komt van speelplaats 7409
 Mutatiedatum 01-05-2019
 X-coördinaat 111.856,405
 Y-coördinaat 514.672,243

Toestel inspectie

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Melis Stokelaan, In groep op speelplaats
 Toestel Wip
 Datum inspectie 09-03-2021
 Inspectietype
 Inspecteur
 Gevonden gebreken

 Gebrekgroep Draagkracht
 Gebrek Schade door vandalisme
 Locatie gebrek zijte beschadigt
 Omvang 1 eenheden
 Eenheid stuk
 Urgentie Gemiddeld
 Datum gebrek 03-05-2017
 Gebrek verholpen Nee

 Gebrekgroep Draagkracht
 Gebrek Roest in toesteldelen
 Locatie gebrek onderkant wip
 Omvang 1 eenheden
 Eenheid stuk
 Urgentie Hoog
 Datum gebrek 09-03-2021
 Gebrek verholpen Nee

 Gebrekgroep Vallen
 Gebrek Kapotte grepen en/of steunen
 Locatie gebrek stootbumpers stuk
 Omvang 1 eenheden
 Eenheid stuk
 Urgentie Hoog
 Datum gebrek 09-03-2021

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:08

Gebrek verholpen Nee

Gebrekgroep Onderhoud
 Gebrek Ernstig beklad
 Locatie gebrek coting laat los
 Omvang 1 eenheden
 Eenheid stuk
 Urgentie Hoog
 Datum gebrek 09-03-2021
 Gebrek verholpen Nee

Te vervangen onderdelen -
 Voorstel reparaties -
 Foto's

Beschrijving



Foto gebrek

Beschrijving



Foto gebrek

Beschrijving



Foto gebrek

Opmerking -

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:08

Ondergrond gegevens

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Melis Stokelaan, In groep op speelplaats
 Ondergrond 001
 Omschrijving
 Verwijderd Nee



Overzichtsfoto
 Onderhoudsniveau Veilig en Heel
 Ondergrondtype Rubber tegels (alle formaten)
 Ondergrondgroep
 Oppervlak 20,70 m2
 Aanschafprijs € 0,00
 Installateur
 Installatiedatum - -
 Vervangingsjaar 2025
 Laagdikte € 0 cm
 Toestellen Duikelrek driedelig
 Mutatiedatum 25-01-2019
 Aard mutatie

Database vullen

X-coördinaat 0,000
 Y-coördinaat 0,000

CONCLUSIE VOORONDERZOEK

Terrein gedeeld onverhard Ja
 Oppervlakte onverhard -
 Eerder bodemonderzoek NietRelevant
 Specifieke gebruikers
 Wijziging op kort termijn Onbekend
 Slootdemping aanwezig Onbekend
 Ophoging aanwezig/ Onbekend
 Historisch verdacht(Lood) Onbekend
 Opmerkingen -
 Datum Onderzoek - -

Ondergrond inspectie

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Melis Stokelaan, In groep op speelplaats
 Ondergrond
 Datum inspectie 09-03-2021
 Inspectietype
 Inspecteur Sjors Smal

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:08

Gevonden gebreken -
 Voorstel reparaties -
 Foto's -
 Opmerking -

Ondergrond gegevens

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Melis Stokelaan, In groep op speelplaats
 Ondergrond 002
 Omschrijving
 Verwijderd Nee



Overzichtsfoto
 Onderhoudsniveau
 Ondergrondtype Rubber tegels (alle formaten)
 Ondergrondgroep
 Oppervlak 21,09 m2
 Aanschafprijs € 0,00
 Installateur
 Installatiedatum - -
 Vervangingsjaar 2025
 Laagdikte € 0 cm
 Toestellen Wip
 Mutatiedatum 25-01-2019
 Aard mutatie -
 X-coördinaat 0,000
 Y-coördinaat 0,000
 CONCLUSIE VOORONDERZOEK
 Terrein gedeeld onverhard Ja
 Oppervlakte onverhard -
 Eerder bodemonderzoek NietRelevant
 Specifieke gebruikers
 Wijziging op kort termijn Onbekend
 Slootdemping aanwezig Onbekend
 Ophoging aanwezig/ Onbekend
 Historisch verdacht(Lood) Onbekend
 Opmerkingen -
 Datum Onderzoek - -

Ondergrond inspectie

Buurt Overdie-Oost

Totaalrapport voor controle logboeken

06-07-2021 12:08

Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.

Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

Speelplaats	Melis Stokelaan, In groep op speelplaats
Ondergrond	
Datum inspectie	09-03-2021
Inspectietype	
Inspecteur	Sjors Smal
Gevonden gebreken	-
Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Totaalrapport voor controle logboeken
Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:08

Rapportdefinitie

Geselecteerd voor dit rapport:

1 van 920 speelplaatsen geselecteerd.

Selectiedefinitie

Voor dit rapport zijn de volgende selectiecriteria gebruikt:

Selectie criterium	Selectiewaarde(n)
Buurt	0302 : Overdie-Oost
Speelplaats	03023201 : Melis Stokelaan, In groep op speelplaats