

## SPRINKLERSYSTEEM



Certificaatnummer  
06260-SPR-0-inspcert2022-01, d.d. 16 maart 2022

Locatiegegevens  
**ROC Nijmegen**  
**Campusbaan 6**  
**6512 BT Nijmegen**

Het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een **sprinklerinstallatie** en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

Sprinklersysteem : Een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en onder controle houden zodat het bestrijden ervan door de interne en externe brandbestrijdingsorganisaties kan plaatsvinden waardoor schade wordt beperkt, binnen de context van het basisontwerp.

Inspectieschema's : - CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 8.0  
- CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 8.0  
- CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 12.0

Inspectierapport : nr. 06260-SPR-0-in2022-01  
Situatietekeningen : 6260-0-01 , 6260-0-02, 6260-0-03  
Datum en inspecteur : 2 maart 2022 Vervolinspectie - B.P.A. Thijssen  
Peildatum : 27 maart  
Volgende inspectie voor\* : 27 september 2022  
Omvang beveiliging : Het gehele gebouw, met uitzondering van de kruipruimte, liftschachten en buitentrap bouwdeel A, is gesprinklerd  
Omvang inspectie : Volledige inspectie

Inspectie-Instelling  
**Kiwa R2B**  
**Dwarsweg 10**  
**5301 KT Zaltbommel**

Namens de directie

INSPECTIECERTIFICAAT



*Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van R2B Inspecties B.V. De inspectie is gebaseerd op steekproeven. Geldigheid van accreditatie kan nagegaan worden bij [www.rva.nl](http://www.rva.nl)*

*\* gebaseerd op wet- en regelgeving en inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp*

