

Bezoekadres

Postcode * 4413 GC

Huisnummer * 5 Toevoeging

Straat * Watervliet

Plaats * KRABBENDIJKE

Land * Nederland

Correspondentieadres

Postcode * 4416 ZG

Huis- of postbusnummer * 42 Toevoeging

Straat of postbus * Postbus

Plaats * KRUININGEN

Land * Nederland

Contactpersoon bij de indiener

Voorletter(s) * C

Tussenvoegsel(s) van

Achternaam * Gernerden

Telefoon * 0113320144

Mobiel 0628518599

E-mail * cwilcox@zwembaddeninkel.nl

EED auditplichtig

Is uw bedrijf of instelling auditplichtig volgens de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED)? *

☐
☒

Overzicht inrichting

Rubriceringscode R1-G

Moet ik deze inrichting rapporteren?

Is uw Wm-inrichting een type-C-inrichting?
Type-C-inrichtingen hebben een omgevingsvergunning milieu. *

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel elektriciteit (kWh) zowel ingekocht als zelf opgewekt (ook hernieuwbaar), verbruikt uw inrichting per jaar? *

374.111 kWh 2018

Hoeveel aardgasequivalent (nm3) aan

89.803 nm3 2018

In welke gemeente staat de inrichting? *

REIMERSWAAL

Verantwoordelijke binnen de inrichting

Voorletter(s) *

C

Tussenvoegsel(s)

Achternaam *

Wilcox

Gebruik het optionele tekstvak hieronder om aanvullende informatie over uw inrichting te geven (zoals uw energiezorgsysteem, mogelijke certificeringen of andere relevante zaken op het gebied van uw energiehuishouding).

geen

Maatregelen Sport en recreatie

Nummer Omschrijving

GA1 Borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen van klimaatinstallaties door het automatisch laten registreren en analyseren van energieverbruiken met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS).

Wel uitgevoerd

Niet uitgevoerd

Alternatieven

☐☐☒

Is de maatregel een voor de hand liggend alternatief?

☐

Kijk hier voor een overzicht van voor de hand liggende alternatieve maatregelen.

Omschrijving *

Handmatige opnames

Toelichting

Nummer Omschrijving

GB1 Warmte- en koudeverlies via buitenmuur van het zwembad en/of sporthal beperken.

Wel uitgevoerd

Niet uitgevoerd

Alternatieven

☒☐☐

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

☒

Volledig

☐

Gedeeltelijk

Nummer Omschrijving

GB2 Warmteverlies via dak van het zwembad beperken.

Wel uitgevoerd

Niet uitgevoerd

Alternatieven

☒☐☐

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

☒

Volledig

☐

Gedeeltelijk

Nummer Omschrijving

- ☐ Natuurlijk moment nog niet geweest
- ☐ Niet van toepassing: Activiteit wordt niet uitgevoerd op de inrichting of de uitgangssituatie (voor alle varianten (a, b, ...)) is niet aanwezig.
- ☐ Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Nummer Omschrijving

GC2 Warmteverlies via ventilatielucht beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☐ ☒ ☐

Waarom heeft u de maatregel niet uitgevoerd? *

- ☐ (Nog) niet uitgevoerd
- ☒ Natuurlijk moment nog niet geweest
- ☐ Niet van toepassing: Activiteit wordt niet uitgevoerd op de inrichting of de uitgangssituatie (voor alle varianten (a, b, ...)) is niet aanwezig.
- ☐ Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Nummer Omschrijving

GC3 Warmteverlies via ventilatielucht beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☐ ☒ ☐

Waarom heeft u de maatregel niet uitgevoerd? *

- ☐ (Nog) niet uitgevoerd
- ☒ Natuurlijk moment nog niet geweest
- ☐ Niet van toepassing: Activiteit wordt niet uitgevoerd op de inrichting of de uitgangssituatie (voor alle varianten (a, b, ...)) is niet aanwezig.
- ☐ Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Nummer Omschrijving

GC4 Aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☒ ☐ ☐

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

- ☒ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

Nummer Omschrijving

GC5 Warmte uit uitgaande ventilatielucht voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem toepassen.

☐ Gedeeltelijk

Nummer Omschrijving

GD1 Energiezuinige warmteopwekking toepassen (zwembadruimte).

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

☒ Volledig
☐ Gedeeltelijk

Wel uitgevoerd



Niet uitgevoerd



Alternatieven



Nummer Omschrijving

GD2 Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast.

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

☒ Volledig
☐ Gedeeltelijk

Wel uitgevoerd



Niet uitgevoerd



Alternatieven



Nummer Omschrijving

GD3 Aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen.

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

☒ Volledig
☐ Gedeeltelijk

Wel uitgevoerd



Niet uitgevoerd



Alternatieven



Nummer Omschrijving

GD4 Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur.

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

☒ Volledig
☐ Gedeeltelijk

Wel uitgevoerd



Niet uitgevoerd



Alternatieven



Nummer Omschrijving

GD5 Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken.

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

☒ Volledig
☐ Gedeeltelijk

Wel uitgevoerd



Niet uitgevoerd



Alternatieven



Nummer Omschrijving

GD6 Temperatuur per ruimte naregelen.

Wel uitgevoerd



Niet uitgevoerd



Alternatieven



Waarom heeft u de maatregel niet uitgevoerd? *

- ☐ (Nog) niet uitgevoerd
- ☐ Natuurlijk moment nog niet geweest
- ☒ Niet van toepassing: Activiteit wordt niet uitgevoerd op de inrichting of de uitgangssituatie (voor alle varianten (a, b, ...)) is niet aanwezig.
- ☐ Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Nummer Omschrijving

GF1 Branduren binnenverlichting beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven



Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

- ☒ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

Nummer Omschrijving

GF2 Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven



Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

- ☒ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

Nummer Omschrijving

GF3 Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven



Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

- ☒ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

Nummer Omschrijving

GF4 Geïnstalleerd vermogen verlichting vluchtwegaanduiding beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven



Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

- ☒ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

Nummer Omschrijving

GF5 Veldverlichting beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

- ☐ Natuurlijk moment nog niet geweest
- ☒ Niet van toepassing: Activiteit wordt niet uitgevoerd op de inrichting of de uitgangssituatie (voor alle varianten (a, b, ...)) is niet aanwezig.
- ☐ Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Nummer Omschrijving

GF8 Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☒ ☐ ☐

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

- ☐ Volledig
- ☒ Gedeeltelijk

Toelichting

Nummer Omschrijving

FA1 Warmteverlies van warmtapwaterleidingen en -appendages beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☒ ☐ ☐

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

- ☒ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

Nummer Omschrijving

FA2 Verlies warmtapwater douches beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☒ ☐ ☐

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

- ☒ Volledig
- ☐ Gedeeltelijk

Variant van de maatregel *

- ☒ a
- ☐ b

Mogelijke technieken t.o.v. uitgangssituatie (Varianten)

a) Spaardouchekoppen toepassen.
b) Afgiftetijd met drukknop beperken.

Nummer Omschrijving

FB1 Verlies van koude door koelcelwand beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☐ ☒ ☐

Waarom heeft u de maatregel niet uitgevoerd? *

- ☐ (Nog) niet uitgevoerd

Nummer Omschrijving

FB3 Verlichting in koelcel beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☐ ☒ ☐

Waarom heeft u de maatregel niet uitgevoerd? *

- ☐ (Nog) niet uitgevoerd
☐ Natuurlijk moment nog niet geweest
☒ Niet van toepassing: Activiteit wordt niet uitgevoerd op de inrichting of de uitgangssituatie (voor alle varianten (a, b, ...)) is niet aanwezig.
☐ Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Nummer Omschrijving

FB4 Voorkomen dat ijs de verdamper isoleert.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☐ ☒ ☐

Waarom heeft u de maatregel niet uitgevoerd? *

- ☐ (Nog) niet uitgevoerd
☐ Natuurlijk moment nog niet geweest
☒ Niet van toepassing: Activiteit wordt niet uitgevoerd op de inrichting of de uitgangssituatie (voor alle varianten (a, b, ...)) is niet aanwezig.
☐ Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Nummer Omschrijving

FC1 Pas energiezuinig printen en/of kopiëren toe op de werkplek.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☒ ☐ ☐

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

- ☒ Volledig
☐ Gedeeltelijk

Nummer Omschrijving

FD1 Energiezuinige roltrapbesturing toepassen.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☐ ☒ ☐

Waarom heeft u de maatregel niet uitgevoerd? *

- ☐ (Nog) niet uitgevoerd
☐ Natuurlijk moment nog niet geweest

- a) Badwatercirculatiepompen met frequentie- en tijdschakelaar voor optimalisatie werkpunt buiten gebruikstijden toepassen.
b) Badwatercirculatiepomp met frequentieregelaar toepassen voor optimalisatie werkpunt.

Nummer Omschrijving

FE2 Warmteverlies via wanden bassin beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☐ ☒ ☐

Waarom heeft u de maatregel niet uitgevoerd? *

- ☐ (Nog) niet uitgevoerd
☐ Natuurlijk moment nog niet geweest
☒ Niet van toepassing: Activiteit wordt niet uitgevoerd op de inrichting of de uitgangssituatie (voor alle varianten (a, b, ...)) is niet aanwezig.
☐ Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

Nummer Omschrijving

FE3 Warmteverlies zwembadwater via leidingen beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☒ ☐ ☐

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

- ☒ Volledig
☐ Gedeeltelijk

Nummer Omschrijving

FE4 Warmteverlies via spoelwater beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☒ ☐ ☐

Heeft u de maatregel volledig uitgevoerd? *

- ☒ Volledig
☐ Gedeeltelijk

Nummer Omschrijving

FE5 Warmteverlies via waterglijbaan, die (gedeeltelijk) buiten de gebouwschil loopt, beperken.

Wel uitgevoerd Niet uitgevoerd Alternatieven

☐ ☒ ☐

Waarom heeft u de maatregel niet uitgevoerd? *

- ☐ (Nog) niet uitgevoerd
☐ Natuurlijk moment nog niet geweest
☒ Niet van toepassing: Activiteit wordt niet uitgevoerd op de inrichting of de uitgangssituatie (voor alle varianten (a, b, ...)) is niet aanwezig.
☐ Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de erkende maatregellijst

Toelichting

