

Casussen: schades aan OVL

Casussen behorende bij het onderhoudsbestek voor openbare verlichting (besteknr 2022-Z.22.151349).

Het is de bedoeling om de onderstaande casussen administratief te behandelen en aan te geven hoe deze schade behandeld worden. Tevens moeten de bijbehorende besteksposten genoemd worden zodat OG kan zien hoe aannemer omgaat met het factureren van de casussen op basis van de besteksposten.

Voor schademasten zonder spoed, of overige schades/defecten doet de aannemer een voorstel voor het vervangen van het oude materiaal voor nieuw materiaal conform bestek. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan herstel plaats vinden (binnen gestelde termijn in besteksposten). Opdrachtgever zal binnen 48 uur reageren op een e-mail met verzoek om herstel. De aannemer dient hier rekening mee te houden om de doorlooptijden te halen..

Casus 1. Aanrij schade met spoed

Duidelijke schade waarneembaar



Afbeelding 1. Casus 1

Casus 2. Aanrij schade zonder spoed

Duidelijke schade waarneembaar.



Afbeelding 1: Casus 2

Casus 3: Overige schade

Mast scheef of beschadigd door onbekende oorzaak, storm, vandalisme ouderdom etc.



Afbeelding 2: Casus 3

Casus 4: Herstel stand armatuur

Beschadigd armatuur (kap los, armatuur scheef). Armatuur staat scheef door storm, vandalisme of overige oorzaken.



Afbeelding 3: Casus 4

Casus 5: Armatuur onherstelbaar beschadigd

Armatuur onherstelbaar beschadigd. Indien schade is ontstaan door aanrijding.

Casus 6: Ontbrekende/beschadigde mastdeur

De mastdeur ontbreekt of is beschadigd.