

Logboek noodverlichting

Blad / Van	
Type:	Centraal / Decentraal
Project:	Brandweer
Adres:	Kortenhoeve
Teststelsysteem:	Handmatig / Automatisch
Opplaatdatum:	
Gecontroleerd door:	Jean Akpovo
Controle datum:	29-4-2022

Herstelladvies

Ruimte	Arm.nr.	Merk	Type	Picto	Brandduur	L	A	P	B	K	R	D.D	Opmerking
ingang	1	VL	Solo-P/ZT		2,4V 1,2Ah								
trap	2	F	56624		4,8V 4Ah								
Roostervloer	5	F	Spot 2x18W		4,8V 1,2Ah								
onder bordes	6	F	Kapture 3000		6V 2,5Ah		2010						Accu verouderd
onder bordes	7	F	Kapture 3000		6V 2,5Ah		2010						Accu verouderd
	8												
onder bordes	9	F	Kapture 3000		6V 2,5Ah		2010						Accu verouderd
onder bordes	10	F	Kapture 3000		6V 2,5Ah		2010						Accu verouderd
nood deur	11	E	Etap K9 142/1P		4,8V 1,25Ah		2009						Accu verouderd
gang boven trap	101	E	Etap K9 142/1P										
gang boven	102	F	Kapture 3000		6V 2,5Ah		2010						Accu verouderd
gang boven	103	E	Etap K9 142/1P		4,8V		2010						Accu verouderd
Les lokaal	113	E	Etap K9 242/1P		4,8V ,25Ah								
Kantine	105	F	Multilume		3,6V 4Ah		2009						Accu verouderd
kantine ND	106	E	Etap K9 242/1P		4,8V ,25Ah		2010						Accu verouderd
Keuken	107	F	Multilume Hydro		6V		2010						Accu verouderd
Bar	108	F	Multilume		3,6V 4Ah		2009						Accu verouderd
Les lokaal	109	F	Multilume		3,6V 4Ah		2009						Accu verouderd
Les lokaal	110	F	Multilume		3,6V 4Ah		2009						Accu verouderd
Les lokaal	111	F	Multilume		3,6V 4Ah		2009						Accu verouderd
Les lokaal	112	F	Multilume		3,6V 4Ah		2009						Accu verouderd
Berging keuken	114	F	Multilume		3,6V 4Ah		2009						Accu verouderd
rmt bij printer		F	Multilume		3,6V 4Ah		2009						Accu verouderd
inst rmt beg			TMX 204 LS		4,8V 4Ah		2008						Accu verouderd
buiten ingang		F	188SL		3,6V 4Ah		2010						Accu verouderd
buiten bij n deur		F	188SL		3,6V 4Ah		2010						Accu verouderd
buiten noodtrap		F	188SL		3,6V 4Ah		2010						Accu verouderd
buiten noodtrap		F	188SL		3,6V 4Ah								

Merk	F	Famostar	P	Print stuk						Picto	
	VL	Van Lien	B	Behuizing stuk							
	C	Cooper/Blessing	K	Kap stuk							
L		Lamp vervangen	R	Reparatie uitgevoerd							
A		Accu einde levensduur	D.D.	Datum reparatie							