

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Algemeen

Keuringsdatum: 8-9-2021
Keurmeester: Erik van Schepen
Plaats: Oegstgeest
Straat + thv: Apollolaan

Containergegevens

Fabricaat: Bammens
Model: Glas Trio
Fractie: Trio
Fabrieksnr:
Bouwjaar:
Capaciteit:

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
		Type veiligheidsvoorz.				
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd				
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- In de put staat een laagje water en put is smerig
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Apollolaan

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	
Fractie:	Papier
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container	Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- In de onderlijf van container zit een scheur
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Boerhaaveplein

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	
Fractie:	Glas duo
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje	x			
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hysstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- In de put staat een laagje water
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Boerhaaveplein

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	
Fractie:	Glas mono
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hysstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- In de put staat een laagje water
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Boerhaaveplein

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	
Fractie:	Papier
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container	Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje	x			
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie		x		
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- In de put staat een laagje water en put is smerig
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Containerlijf gescheurd

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Boerhaaveplein

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	
Fractie:	Papier
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container	Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen	x			
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd				
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)	x			
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje	x			
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- is een nieuwe betonput en een nieuwe container
- Afmeting betonput 166 x 166 x 275

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Carel frabituslaan

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje	x			
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- Ontbreekt een poot van de bodemklep
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Staat een beetje water in de betonput

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Carel frabituslaan

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container	Kloppen de stickers nog		x		
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie		x		
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- In de put staat een laagje water
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- klep papier ontbreekt

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Endegeesterlaan

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- In de put staat een laagje water en put is smerig
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit een beetje lakbeschadiging op het zuiltje

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Endegeesterlaan

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem		x		
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem		x		
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- In de put staat een laagje water
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Klep papier defect

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Floresstraat



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog		x		
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie		x		
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- In de put staat een laagje water
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- in het onderlijf van de container zit een scheur

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Floresstraat



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie		x		
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- In de put staat een laagje water en is smerig
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Bodemkleppen krom

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Gerrit rieveldlaan



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie		x		
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- In de put staat een laagje water en is smerig
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Gerrit rieveldlaan



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- In de put staat een laagje water
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Deurtje zit los

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Hofbruckerlaan

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier rechts
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje	x			
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie		x		
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- Er staat water in de put. Is niet bekend waar het vandaag komt
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Vloer is goed

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Hofbruckerlaan



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier Links
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem		x		
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem		x		
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie		x		
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- Water in de put
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- 4x veer ontgrendelingspal defect
- Klep en zuil hebben beide in de brand gestaan

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Hofbruckerlaan



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas rechts
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- Water in de put en de put is smerig
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zuil heeft in de brand gestaan

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Hofbruckerlaan



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas Links
Fractie:	Mono
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem		x		
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem		x		
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie		x		
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- 4 x vees ontgrendelingsmol los
- Zuil heeft brandschade

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Hugo de vrieslaan



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	papier Links
Fractie:	w
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container	Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- In de put staat een beetje water

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Hugo de vrieslaan



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	papier Rechts
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- In de put staat een beetje water

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Hugo de vrieslaan



DBI Container Service bv

De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas Links
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem		x		
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem		x		
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie		x		
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Twee delige put
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- In de put staat een beetje water en de put is smerig
- Bodemkleppen krom
- 4x veer ontgrendelingspal defect

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Hugo de vrieslaan



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas rechts
Fractie:	Mono
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container	Kloppen de stickers nog				
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem				
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem				
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd				
		Staat er water in de put				
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie				
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Container is afgezet

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Irisweg



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Mono Links
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Irisweg

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Mono midden
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A		B		C		D	
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Werkt niet na reparatie	Reparatie later uit te voeren	
1	Functionaliteit container									
		Kloppen de stickers nog	x							
	Type veiligheidsvoorz.									
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x							
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x							
		Functioneren de contragewichten (indien hek)								
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)								
		Veiligheidsvoorziening algemeen								
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk								
		Is de betonput beschadigd	x							
		Staat er water in de put	x							
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)								
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open								
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x						
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x							
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x							
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang								
		Boutverbindingen								
		Ketting								
		Lasverbindingen								
		Juk								
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}								
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}								
		Functioneert het deurtje								
		Functioneert de inwerptrommel								
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun								
		Trommel steun								
		Trommelslot speling								
			Ja	Nee						
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x							

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- put is smerig

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Irisweg



DBI Container Service bv

De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- zit klein beetje water in de put en de put is smerig

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Irisweg



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit klein beetje water in de put

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Irisweg AH



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas links achter
Fractie:	Mono
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit klein beetje water in de put en put is smerig

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Irisweg AH



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier rechts achter
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit klein beetje water in de put

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Irisweg AH



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas mono rechtsvoor
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit klein beetje water in de put
- Veren ontgrendelingsnokken niet meer goed

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Irisweg AH



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Trio links voor
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A		B		C		D	
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Werkt niet na reparatie	Reparatie later uit te voeren	
1	Functionaliteit container									
		Kloppen de stickers nog	x							
	Type veiligheidsvoorz.									
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x							
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x							
		Functioneren de contragewichten (indien hek)								
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)								
		Veiligheidsvoorziening algemeen								
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk								
		Is de betonput beschadigd	x							
		Staat er water in de put	x							
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)								
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open								
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje			x					
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig								
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x							
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang								
		Boutverbindingen								
		Ketting								
		Lasverbindingen								
		Juk								
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}								
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}								
		Functioneert het deurtje								
		Functioneert de inwerptrommel								
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun								
		Trommel steun								
		Trommelslot speling								
			Ja	Nee						
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x							

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Papaverlaan



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.		x		

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Staat water in de put, niet duidelijk wat de oorzaak is

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Papaverlaan



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	mono
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig				
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.		x		

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Papaverlaan



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container	Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie		x		
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.		x		

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit een beetje water in de betonput
- Bodemkleppen zijn krom

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	J.p. thijsselaan



Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier rechts
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog		x		
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd		x		
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit een beetje water in de betonput en er zitten kleine scheuren in de betonput

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	J.p. thijsselaan



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier links
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd		x		
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit een beetje water in de betonput
- papier klep los en scheef

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	J.p. thijsselaan



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- De put is smerig

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	J.p. thijsselaan



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog		x		
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit een beetje water in de put

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Johannes duikerstraat



DBI Container Service bv
De Poel 9
8502 TT JOURE
T. +31 (0)513 - 43 22 04
F. +31 (0)513 - 43 48 14
E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog		x		
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem		x		
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem		x		
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie		x		
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit een beetje water in de put
- Zuil heeft brandschade
- Vloer komt niet helemaal omhoog

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Johannes duikerstraat



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Mono
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit een beetje water in de put

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Johannes duikerstraat



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit een beetje water in de put

Keuringsrapport voor ondergrondse containers

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Adm. de Ruyterslaan



DBI Container Service bv
 De Poel 9
 8502 TT JOURE
 T. +31 (0)513 - 43 22 04
 F. +31 (0)513 - 43 48 14
 E. info@dbics.nl

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Papier
Fractie:	
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk		x		
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put		x		
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Zit een beetje water in de put

Keuringsrapport voor ondergrondse containers



DBI Container Service bv

De Poel 9

8502 TT JOURE

T. +31 (0)513 - 43 22 04

F. +31 (0)513 - 43 48 14

E. info@dbics.nl

Algemeen	
Keuringsdatum:	8-9-2021
Keurmeester:	Erik van Schepen
Plaats:	Oegstgeest
Straat + thv:	Adm. de Ruyterslaan

Containergegevens	
Fabricaat:	Bammens
Model:	Glas
Fractie:	Trio
Fabrieksnr:	
Bouwjaar:	
Capaciteit:	

Handtekening keurmeester:

Nr	Groep	(Onder)deel	A	B	C	D
			Werkt correct	Werkt niet correct	Werkt correct na reparatie	Reparatie later uit te voeren
1	Functionaliteit container					
		Kloppen de stickers nog	x			
	Type veiligheidsvoorz.					
2	Functionaliteit veiligheidsvoorziening	functioneert het veiligheidssysteem	x			
		Algemene indruk van het veiligheidssysteem	x			
		Functioneren de contragewichten (indien hek)				
		Zijn de kabels nog in tact (indien hek)				
		Veiligheidsvoorziening algemeen				
3	Functionaliteit betonput	Sluit het voetgangersplatform aan op het straatwerk				
		Is de betonput beschadigd	x			
		Staat er water in de put	x			
4	Omgevings-factoren	Straatwerk (algemene indruk)				
5	Staat van onderhoud	Gaan de bodemkleppen minimaal voor 90 graden open				
		Zijn er lakbeschadigingen op het zuiltje		x		
		Is er graffiti op het zuiltje aanwezig	x			
		Container, algemene indruk, deuken, verf, inclusief corrosie	x			
6	Lastdragende onderdelen	Geleidebuis en hijsstang				
		Boutverbindingen				
		Ketting				
		Lasverbindingen				
		Juk				
		Bodemkleppen / scharnierpunten {smeren}				
7	Functionaliteit zuiltje	Kan het slot gemakkelijk opengedraaid worden {smeren}				
		Functioneert het deurtje				
		Functioneert de inwerptrommel				
		Centreer bout van het lager in de trommelsteun				
		Trommel steun				
		Trommelslot speling				
			Ja	Nee	Aantal containers	
8	Ruimte voor bijplaatsingen	Is er rondom de container(s) genoeg ruimte om een bijplaatsing te realiseren.	x			

A = Voldoet B = Voldoet niet C = Gerepareerd D = Later repareren

Opmerkingen

- Tweedelige betonput
- Afmeting betonput 165 x 165 x 221
- Put is smerig
- Gat in de vloer