

Onderhoudsmatrix 2019

Onderhoudsnorm

☒ Technisch Bulletin 80

☐ VAS 1987(ontwerp) ☐ NEN-EN 12845+A2+NEN 1073(ontwerp) ☐ NFPA 25:2011 ☐ FM 2-81:2008

Opleverdatum sprinklerinstallatie: 1995

Jaarlijks dient te worden onderhouden (aantallen en type's zie inventarisatiebladen)

TB80	Onderwerp
13	Drinkwateraansluiting
13	Bacteriologische klep
13	Vacuumstop
16	Bassin(2x)
19	Capaciteit
18	Dieselmotor aangedreven pomp
19	Elektromotor aangedreven pomp
22	Jockeypomp
24	Vuilwatertank
25	Vulrichting primingtank
26	Flowmeter
27	Hoofdafsluiters pompkamer
28	Hoofdterugslagkleppen pompkamer
29	Verwarming pompkamer / klepopstelling
30	Lintverwarming
31	Manometer
32	Reservesprinklers
34	Natte alarmkleppen
35	Droge alarmklep
36	Pre-action alarmklep
37	Deluge alarmklep
39	Persluchtvoorziening
40	Droge-, moeder-, dubbelsprinkler
41	Sprinklermeldsysteem
42	Sprinklerleidingnet
42h	Zone afsluiter
42i	Zone terugslagklep
42..	Zone flowswitch

Afwijkende onderhoudsintervallen

TB80	Onderwerp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16	Bassin 19° verdieping 2x										
16m	Inwendige controle (datum)	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
16m	Revisiedatum-voetklep	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	Dieselmotor aangedreven pomp										
18u	Plaatsingsdatum accu(s) Vervangen 10-2019	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
19	Flowmeter										
28	Hoofdterugslagklep pompkamer Dieselpomp parkeergarage (boosterpomp)										
28..	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒
28	Hoofdterugslagklep pompkamer Electrapomp parkeergarage (boosterpomp)										
28..	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒
28	Hoofdterugslagklep pompkamer Electrapomp 1 / 19° verdieping										
28..	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒
28	Hoofdterugslagklep pompkamer Electrapomp 2 / 19° verdieping										
28..	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒
34	Natte alarmklep 3										
34c	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
34	Natte alarmklep 4 auditorium										
34c	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
34	Natte alarmklep 2 technische ruimte en begane grond.										
34c	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
34	Natte alarmklep 6 11° t/m 19e verdieping										
34c	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
34	Natte alarmklep 6A Bypass 11° t/m 19e verdieping										
34c	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
34	Natte alarmklep 5 2° t/m 10° verdieping										
34c	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
34	Natte alarmklep 5A 2° t/m 10° verdieping										
34c	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
35	Droge alarmklep 1 Parkeergarage EB										
35d	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
35	Droge alarmklep 8 Parkeergarage -1 sectie 1										
35d	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
35	Droge alarmklep 9 Parkeergarage sectie 2										
35d	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
35	Droge alarmklep 10 Parkeergarage sectie 3										
35d	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
35	Droge alarmklep 11 Parkeergarage sectie 4										
35d	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
35	Droge alarmklep 12 parkeergarage sectie 6										
35d	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

TB80	Onderwerp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
35	Pre-action alarmklep 7 NSA Ruimte 1^e verdieping										
35d	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
35	Pre-action alarmklep 13 18^e verdieping afd. 13										
35d	Inspectie / reinigen rubber / vervangen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
40	Droge-, moeder-, doppelsprinkler										
	Type : Dry-pendent koelcellen 1 ^e -verd. 2006	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type : Dry-pendent in kanalen 2006	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type : Dry-pendent Koelcel beg.grond keuken 2006	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type : Dry-pendent Gevel pompenkamer 2006	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type : Dry-pendent Gevel technische ruimte 1 ^e verd. 2008	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type : Dry-pendent luchtbehandeling -1 2006	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type : Dry-pendent Parkeergarage -1 2010	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	Droge-, moeder-, doppelsprinkler										
	Type : Dry-pendent koelcellen 1 ^e verd. Geplaatst 2017 4x	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type : Dry-pendent in kanalen Geplaatst 2017 6x	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type : Dry-pendent Koelcel beg.grond keuken Geplaatst 2017 1x	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type : Dry-pendent Gevel pompenkamer	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type : Dry-pendent Gevel technische ruimte 1 ^e verd. Geplaatst 2017 10x	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type : Dry-pendent luchtbehandeling -1 Geplaatst 2017 11x	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Type : Dry-pendent Parkeergarage -1 Geplaatst 2010 406x	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
41	Sprinklermeldsysteem (uitvoering Siemens)										
41	Plaatsingsdatum accu(s)	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐
43	Sprinklerleidingnet										
43..	Interne inspectiedatum leidingen, Interval 15 jaar ; aanlegdatum 1995	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

- In geel gemarkeerd dient te worden vervangen/gereinigd volgens de gestelde norm VBB Systemen