

Risico-inventarisatieformulier Onderwijs

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Onderwijs organisatie : ROC Nijmegen
Contactpersoon :
Functie :
Telefoonnummer :
Emailadres :
Datum :

Risicoadres

Risico- adres : Campusbaan 6
Postcode : 6521BT Plaatsnaam: Nijmegen
Contactpersoon locatie : J. Louvet
Functie : Locatieverantwoordelijke

Risico informatie

Primair Onderwijs / Voortgezet Onderwijs

Bouwjaar pand : 2015-2017

Bouwaard gevels ☒ Beton/Steen ☒ Staal ☐ Hout
☐ Anders,

Bouwaard dak ☐ Pannen ☐ Golfplaten ☐ Hout
☒ Beton/Steen ☒ Mastiek ☐ Riet
☒ Anders, staal

Isolatiemateriaal gevels ☒ Steenwol ☒ Glaswol ☐ EPS (polystyreen)
☐ PUR (Polyurethaan) ☐ PIR (polyisocyanuraat) ☐ PIR met glasvezel
☐ FM approved PIR
☒ Anders, gecoate aluminium blekplaat (isolatie materiaal niet te achterhalen)

Isolatiemateriaal dak ☒ Steenwol ☒ Glaswol ☐ EPS (polystyreen)
☐ PUR (Polyurethaan) ☐ PIR (polyisocyanuraat) ☐ PIR met glasvezel
☐ FM approved PIR
☒ Anders, gecoate staalplaten isolatie materiaal niet te achterhalen

Bouwaard verdiepingvloer(en) ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☐ Metaal ☐ NVT
Verticaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☒ Staal
Horizontaal dragende constructie ☒ Beton/Steen ☐ Hout ☒ Staal
Zonnepanelen ☒ Niet aanwezig ☐ Op frame ☐ Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter? ☐ Nee ☒ Ja, in gebruik als scouter stalling

Ligging van het pand: ☒ Binnen bebouwde kom ☐ Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex? ☒ Nee ☐ Ja,

Is de locatie omheind? ☐ Nee ☒ Ja, gedeeltelijk: hoogte 1.60 m spoorwag
☐ Ja, volledig: hoogte _____ m

Bebouwd oppervlak : 30.000 m2 BVD
Aantal verdiepingen : 5

Staat van onderhoud : _____

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig?	☐ Nee	☒ Ja
Is er doormelding van brandalarm?	☐ Nee	☒ Ja
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?	☐ Nee	☒ Ja
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd?	☐ Nee	☒ Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?	☐ Nee	☒ Ja
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	☐ Nee	☒ Ja
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?	☐ Nee	☒ Ja
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?	☐ Nee	☒ Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	☐ Nee	☒ Ja
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?	☐ Nee	☒ Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?	☐ 30 min	☒ 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)		
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?	☒ Branddeuren	☐ Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?	☐ Nee		☒ Ja	
Is er doormelding van inbraakalarmering?	☐ Nee		☒ Ja	
Is er buitenverlichting aanwezig?	☐ Nee		☒ Ja	
Is er een vorm van camera toezicht?	☐ Nee		☒ Ja	
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?	☐ Nee		☒ Ja	

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie	☐ Nee	☒ Ja	☐ Jaarlijks	☒ Halfjaarlijks
Koelinstallatie	☐ NVT	☒ Nee	☒ Ja	☒ Halfjaarlijks
Zonnepanelen	☒ NVT	☐ Nee	☐ Ja	☒ Halfjaarlijks
Overige technische installaties	☐ Nee	☒ Ja	☐ Jaarlijks	☒ Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140	☐ Nee	☒ Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie?	☐ Nee	☒ Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?	☒ Nee	☐ Ja
Wordt afval opgeslagen in metalen containers?	☒ Nee	☐ Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?	☐ Nee	☒ Ja
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels?	nvt m	
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	☐ Nee	☒ Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?	☒ Nee	☐ Ja
Is er sprake van leegstand?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast?	☒ Nee	☐ Ja
Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?	☐ Nee	☒ Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	☐ Nee	☒ Ja
Is er sprake van houtbewerking?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	☐ Nee	☐ Ja
Is er sprake van verfspuiten?	☒ Nee	☐ Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	☐ Nee	☐ Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen?

Zo ja, is de opslag in een "open" gebouw (afdak) van onbrandbare constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?

☒ Nee

☐ Ja

☐ Nee

NVT

☐ Ja

