Inspectieformulier

Opgenomen door	Rachied Rahman	Inspectietype	Controle inspectie
Datum inspectie	23-8-2022		

Locatie	
Nummer	WT39
Naam	Orchideehof
Straat en nr.	Orchideehof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Wateringen
Gemeente	Westland
Beheerder	

Foto



Memo

Geen

Objecten

#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Verwacht vervangjaar	Inspectie datum	Aantal acties open
001	Wip Zeeleeuw	Veerelement	2032	2032	23-8-2022	0
002	Kakuda met dak	Combinatietoestel	2037	2037	23-8-2022	1

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Inspectieformulier

Opgenomen door	Rachied Rahman	Inspectietype	Controle inspectie
Datum inspectie	23-8-2022		

Locatie	
Nummer	WT39
Naam	Orchideehof
Straat en nr.	Orchideehof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Wateringen
Gemeente	Westland
Beheerder	

Ondergronden			
#	**Soort**	**Oppervl.**	**object**
001	Kunstgras	0	Wip Zeeleeuw
002	Kunstgras	0	Kakuda met dak

Openstaande constateringen

Geen

Geacccepteerde constateringen

Geen

Afgemelde constateringen

Geen


Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Inspectieformulier

Opgenomen door	Rachied Rahman	Inspectietype	Opleverinspectie
Datum inspectie	23-8-2022	Conclusie	Conform norm.

Locatie	
Nummer	WT39
Naam	Orchideehof
Straat en nr.	Orchideehof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Wateringen
Gemeente	Westland
Beheerder	

Foto speeltoestel


Speeltoestel			
Nummer	WT39.001		
Naam	Wip Zeeleeuw		
Omschrijving			
Typenummer	KPL102		
Serienummer			
Leverancier	Kompan B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep	Alle leeftijden		
Objectgroep	Veerelement		
Barcode ID			
Transponder ID			
Transponder Locatie			
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2022		
Levensduur	10		
Vervangjaar	2032	Verwacht	2032
Valhoogte-Opgegeven	600		
Valhoogte-gemeten	430		
Opvangzone	7,5		
AKI	TUV SUD		
Certificaat	Z2 053696 2964 Rev. 00		

Ondergrond	
Soort	Kunstgras
Leverancier	
Oppervlakte	0 m²

Memo
Geen

Openstaande constateringen

Geen

Geacccepteerde constateringen

Geen

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Inspectieformulier

Opgenomen door	Rachied Rahman	Inspectietype	Veiligheids inspectie
Datum inspectie	23-8-2022	Conclusie	Conform norm na reparatie.

Locatie

Nummer	WT39
Naam	Orchideehof
Straat en nr.	Orchideehof
Wijk	
Postcode	
Plaats	Wateringen
Gemeente	Westland
Beheerder	

Foto speeltoestel



Speeltoestel

Nummer	WT39.002		
Naam	Kakuda met dak		
Omschrijving			
Typenummer	PCE211422		
Serienummer			
Leverancier	Kompan B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep	Vanaf 3 jaar		
Objectgroep	Combinatietoestel		
Barcode ID			
Transponder ID			
Transponder Locatie			
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2022		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2037	Verwacht	2037
Valhoogte-Opgegeven	1480		
Valhoogte-gemeten	1470		
Opvangzone	41,6		
AKI			
Certificaat			

Ondergrond

Soort	Kunstgras
Leverancier	
Oppervlakte	0 m²

Memo

Geen

Openstaande constateringen

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Algemeen	Geen typeplaatje aangetroffen	Nee
		Ontbrekende delen	Typeplaatje aanbrengen	

Geacccepteerde constateringen

Geen

Afgemelde constateringen

Geen

Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar