N

AFVOERTYPE:
- Persleiding: 0 m
- RWA: 101868 m
- DWA: 129384 m
- Gemengde afvoer: 367585 m
- Drainage: 0 m
- Duikerwater: 0 m
- Nvt: 48471 m

KNOOPPUNTFUNCTIE:
- RWA
- DWA
- Gemengde afvoer
- Overige...: 3758 st
- onbekend: 512 st
- inspectieput: 13422 st
- stuwput: 11 st
- gemaal: 32 st
- fictieveput: 2195 st
- pomput: 35 st
- uitstroombak: 36 st
- randvoorziening: 2 st

KOLKENREINIGING:
- B.geen opmerking
- Amfibie-kolk

- H: handkolk
- SL: kindveilig
- VB: van beton
- ST: stankscherm weg
- CE: cement in kolk
- VET: vet in kolk
- BD: bodem defect
- OD: opzetstuk defect
- DD: deksel defect
- RD: rand defect
- DV: deksel vast
- DW: deksel weg
- X: leiding verstopt
- KV: kolk verzakt
- SV: straat verzakt
- G: groen over kolk
- W: wortels in kolk
- K: klikkers in kolk
- VT: voertuig op kolk
- BR: blad op rooster
- VV: kolk vol
- AK: afval in kolk
- ZV: zandvang teklein
- KD: kamer defect

Gemeente land van Cuijk, Schaal 1:1000,
Formaat : A0 1188x840 mm, Datum : 20-01-2023