N

AFVOERTYPE:
- Persleiding: 0 m
- RWA: 101868 m
- DWA: 129384 m
- Gemengde afvoer: 367585 m
- Drainage: 0 m
- Duikerwater: 0 m
- Nvt: 48471 m

KNOOPPUNTFUNCTIE:
- RWA
- DWA
- Gemengde afvoer
- Overige...: 3758 st
- onbekend: 112 st
- inspectieput: 13422 st
- stuwput: 11 st
- gemaal: 32 st
- fictieveput: 2195 st
- pomput: 35 st
- uitstroombak: 36 st
- randvoorziening: 2 st

KOLKENREINIGING:
- B.geen opmerking
- Amfibie-kolk

- H: handkolk
- SL: kindveilig
- VB: van beton
- ST: stankscherm weg
- CE: cement in kolk
- VET: vet in kolk
- BD: bodem defect
- OD: opzetstuk defect
- DD: deksel defect
- RD: rand defect
- DV: deksel vast
- DW: deksel weg
- X: leiding verstopt
- KV: kolk verzakt
- SV: straat verzakt
- G: groen over kolk
- W: wortels in kolk
- K: klikkers in kolk
- VT: voertuig op kolk
- BR: blad op rooster
- VV: kolk vol
- AK: afval in kolk
- ZV: zandvang teklein
- KD: kamer defect

Bosweg
Gerritsweg
Meidoornweg
Molenheidseweg
Nieuwenhofweg
Borneoweg
Surinameweg
Arubaweg
Antillenweg
Bakhuisweg
Stoompad
Sportweg
Bremweg
Van den Bogaardweg
Molenkuilweg
Oude Waterleidingweg
Orleweg
Parallelweg
Hertenweg
Frederiksweg
Jan Hermsweg
Van Gentstraat
Van Gentweg
Van Gentlaan
Van Gentpad

Gemeente Cuijk, Schaal 1:1500,
Formaat : A0 1188x840 mm, Datum : 17-01-2023