




- ▼ RWA
- DWA
- Gemengde afvoer
- Overige....: 2332 st
- onbekend: 3069 st
- inspectieput: 3401 st
- stuwput: 7 st
- gemaal: 32 st
- fictieveput: 2921 st
- pompput: 740 st
- uitstroombak: 47 st
- randvoorziening: 2 st
- pompunit: 354 st

**B.geen opmerking**

**Amfibie-kolk**

|      |                  |
|------|------------------|
| H:   | handkolk         |
| SL:  | kindveilig       |
| VB:  | van beton        |
| ST:  | stankscherm weg  |
| CE:  | cement in kolk   |
| VET: | vet in kolk      |
| BD:  | bodem defect     |
| OD:  | opzetstuk defect |
| DD:  | deksel defect    |
| RD:  | rand defect      |
| DV:  | deksel vast      |
| DW:  | deksel weg       |
| X:   | leiding verstopt |
| KV:  | kolk verzakt     |
| SV:  | straat verzakt   |
| G:   | groen over kolk  |
| W:   | wortels in kolk  |
| K:   | kikkers in kolk  |
| VT:  | voertuig op kolk |
| BR:  | blad op rooster  |
| VV:  | kolk vol         |
| AK:  | afval in kolk    |
| ZV:  | zandvang klein   |
| KD:  | kamer defect     |

