N

AFVOERTYPE:
- Persleiding: 0 m
- RWA: 101868 m
- DWA: 129384 m
- Gemengde afvoer: 367585 m
- Drainage: 0 m
- Duikerwater: 0 m
- Nvt: 48471 m

KNOOPPUNTFUNCTIE:
- Pompen
- Overstorten
- RWA
- DWA
- Gemengde afvoer
- Overige...: 3756 st
- ontbreekt: 112 st
- inspectieput: 13422 st
- stuwput: 11 st
- gemaal: 32 st
- fictieveput: 2195 st
- pompput: 35 st
- uitstroombak: 36 st
- randvoorziening: 2 st

KOLKENREINIGING:
- B.geen opmerking
- Amfibie-kolk

H: handkolk
SL: kindveilig
VB: van beton
ST: stankscherm weg
CE: cement in kolk
VET: vet in kolk
BD: bodem defect
OD: opzetstuk defect
DD: deksel defect
RD: rand defect
DV: deksel vast
DW: deksel weg
X: leiding verstopt
KV: kolk verzakt
SV: straat verzakt
G: groen over kolk
W: wortels in kolk
K: klikkers in kolk
VT: voertuig op kolk
BR: blad op rooster
VV: kolk vol
AK: afval in kolk
ZV: zandvang teklein
KD: kamer defect

Gemeente land van Cuijk, Schaal 1:1000,
Formaat : A0 1188x840 mm, Datum: 17-01-2023