


Logboek Gemeente Assen

Adres: Dreslanden to 52, Peelo, De Landen/Scharmbarg/De Akker, Assen



Object overzicht



Duikelrek 3-delig dm3, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1c - Duikelrek

Object - Duikelrek 3-delig dm3, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1c - Duikelrek
Locatie - Gemeente Assen\Peelo\De Landen/Scharmbarg/De Akker\Dreslanden to 52

Naam: Duikelrek 3-delig dm3
 Object ID: 657
 Leverancier: Drenthen Hout
 Fabrikant: Drenthen hout
 Installatiedatum: jan 02, 2006
 Vervangjaar: dec 31, 2021
 Levensduur: 15
 Materiaal: Hout en Metaal
 Breedte: 100 mm
 Diepte: 3.300 mm
 Vrije valruimte: 3.000 x 4.000 mm (12,00 m2)
 Jonge kinderen (0-5 jr)
 Schoolkinderen (6-11 jr)
 Jongeren (12-18 jr)
 Ondergrond: 6.1g - Rubber tegels

Niet beschikbaar



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Jaarlijkse hoofdingpectie		sep 08, 2022	
Jaarlijkse hoofdingpectie		mei 17, 2022	
Operationele inspectie		jul 27, 2021	
Operationele inspectie		nov 04, 2020	
Operationele inspectie		nov 04, 2020	
Jaarlijkse hoofdingpectie		mei 11, 2020	
Operationele inspectie		okt 21, 2019	
Operationele inspectie		dec 04, 2018	
Jaarlijkse hoofdingpectie		jun 06, 2018	
Operationele inspectie		sep 11, 2017	
Jaarlijkse hoofdingpectie		jun 08, 2016	
Operationele inspectie		apr 11, 2016	
Operationele inspectie		okt 19, 2015	
Operationele inspectie		mei 11, 2015	
Operationele inspectie		okt 06, 2014	
Jaarlijkse hoofdingpectie		jun 26, 2014	
Operationele inspectie		jan 29, 2014	

Operationele inspectie		sep 17, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 14, 2013	
Operationele inspectie		dec 05, 2012	
Operationele inspectie		jul 05, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 29, 2012	
Operationele inspectie		sep 21, 2011	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 12, 2011	
Operationele inspectie		feb 28, 2011	
Operationele inspectie		nov 11, 2010	
Operationele inspectie		nov 11, 2010	
Operationele inspectie		nov 11, 2010	
Operationele inspectie		nov 11, 2010	
Operationele inspectie		jul 13, 2010	
Operationele inspectie		mei 20, 2010	
Operationele inspectie		mei 10, 2010	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mrt 31, 2010	

Object fotos



Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	sep 27, 2017	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	sep 27, 2017
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Paal rot		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	sep 27, 2017			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	apr 11, 2016	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	mei 09, 2016
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Een paal verrot		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	apr 11, 2016			Afgerond
Aantekeningen				

Vervang onderdeel	apr 11, 2016			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Markering

Aangemaakt	mei 17, 2022	Status	Open
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	
Norm omschrijving	Elk speeltoestel is, permanent en duidelijk leesbaar, voorzien van naam en adres van de fabrikant, bouwjaar en naam of nummer van het speeltoestel. Vermelding van normen is in Nederland niet vereist. EN 1176 ~ 1 ~ 7 [1998]		
Aantekeningen	Geen typeplaatje aangetroffen		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Voorzie correcte typeplaatje	mei 17, 2022			Open
Aantekeningen	Raadpleeg uw leverancier			

Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	jun 26, 2014	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	okt 06, 2014
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	1 staander is verrot.		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 26, 2014			Afgerond
Aantekeningen				

Aantekeningen

[illegible]