

Bijlage 3 Aanvullende gegevens meetlocaties

In onderstaande tabel B3.1 zijn de in te richten meetlocaties weergegeven, inclusief aanvullende informatie. Per locatie zijn separaat foto's toegevoegd als bijlage 1. Een overzicht van het type constructie en het aantal te installeren sensoren vindt u in bijlage 2.

Tabel B3.1 In te richten meetlocaties en aanvullende informatie.

ID locatie	Breedte- en lengtegraad	Verkeer*)	Diepte**)	Waterstand tijdens droog weer ***)
5008	51.70828, 5.18674	Goed	2,70	0,10
5033	51.70716, 5.17874	Uitstekend	1,40 - 2,50	0,10 - 0,20
4116	51.71035, 5.20104	Goed	3,00	0,20
4000	51.71003, 5.19917	Goed	3,25	0,25
335139	51.73397, 5.13794	Goed	2,75	0,05
335085	51.73428, 5.14260	Goed	2,50	0,20
336034	51.72497, 5.13470	Goed	2,70	0,20
336113	51.72332, 5.13852	Goed	2,20	0,20
336204	51.72419, 5.14232	Goed	3,10	0,05
3166	51.69848, 5.22607	Uitstekend	2,20	0,10
3211	51.69439, 5.22475	Redelijk	1,50	0,00
3815	51.70114, 5.22032	Uitstekend	2,20	0,20
3488	51.69663, 5.21337	Uitstekend	3,00	0,20
3045	51.69370, 5.21236	Uitstekend	2,00	0,10
3691	51.70391, 5.21023	Uitstekend	2,70	0,20
3946	51.70118, 5.20468	Uitstekend	2,50 - 2,50	0,30 - 0,30
3926	51.69949, 5.20564	Uitstekend	2,70 - 2,70	0,20 - 0,20
3007	51.69534, 5.20530	Redelijk	3,00	0,20
334012	51.73166, 5.15763	Redelijk	2,60	0,10
334075	51.72918, 5.15501	Redelijk	2,65	0,15
334133	51.72594, 5.15012	Goed	3,50	0,20
130483	51.69085, 5.12114	Goed	2,40	0,10
130489	51.69213, 5.12313	Goed	2,50	0,10
143307	51.68541, 5.11639	Uitstekend	3,00 - 3,00	0,40 - 0,00
141236	51.68291, 5.11714	Uitstekend	3,20 - 3,20	****)
141077	51.68040, 5.12016	Goed	1,90	0,05
141206	51.68148, 5.12376	Goed	3,30	0,20
141180	51.67951, 5.12630	Uitstekend	3,50	0,20
141017	51.68077, 5.13058	Redelijk	3,50	0,20
140858	51.67840, 5.13832	Goed	2,60	0,10
140561	51.68021, 5.14311	Redelijk	2,80	0,10
140681	51.68309, 5.13935	Redelijk	2,80	0,20
140625	51.68397, 5.14487	Uitstekend	2,10	0,20
110149	51.68961, 5.12934	Goed	3,00 -	0,10 -
110324	51.69310, 5.13221	Goed	2,60	0,00
110164	51.69057, 5.13093	Redelijk	1,40 - 2,80	0,00 - 0,20

ID locatie	Breedte- en lengtegraad	Verkeer*)	Diepte**)	Waterstand tijdens droog weer ***)
130496	51.68753, 5.12428	Redelijk	2,20 - 2,20	0,10 - 0,00
150024	51.70132, 5.13517	Redelijk	2,75	0,10
2529	51.68996, 5.21223	Uitstekend	1,80	0,10
2834	51.69054, 5.18266	Uitstekend	2,10	0,10
2226	51.68978, 5.19250	Uitstekend	2,20	0,20
2288	51.69174, 5.19795	Goed	2,20	0,05
2673	51.68583, 5.20446	Uitstekend	3,00	****)
2362	51.69291, 5.20431	Uitstekend	4,00	0,30
2474	51.69121, 5.20771	Uitstekend	2,80	0,10
2491	51.68788, 5.20375	Goed	1,50 - 1,65	0,00 - 0,00
2601	51.68724, 5.20710	Goed	2,20 - 3,00	0,00 - 0,00
NM1		Goed	N.v.t.	N.v.t.
NM2		Goed	N.v.t.	N.v.t.

*) Slecht betekent dat er zware verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn. Redelijk betekent dat er lichte verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn. Goed betekent dat er geen of nauwelijks verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn. Uitstekend betekent dat er geen verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.

**) Het betreft hier de diepte van de constructie in m. Indien er meerdere compartimenten zijn, dan is de diepte van beide compartimenten vermeld (in de volgorde C1 – C2). Op bijgevoegde foto's kunt u zien wat compartiment 1 (C1) is en wat compartiment 2 (C2) is. De weergegeven putdiepte is gemeten met een meetlint en kan daarom afwijken van de werkelijke diepte. Indien er niets is ingevuld dan is er geen meting uitgevoerd.

***) Het betreft hier de waterstand in de constructie in m tijdens droog weer. Indien er meerdere compartimenten zijn, dan is de waterstand in beide compartimenten vermeld (in de volgorde C1 – C2). Op bijgevoegde foto's kunt u zien wat compartiment 1 (C1) is en wat compartiment 2 (C2) is. De waterstand is geschat en dient dus als indicatie. Indien er niets is ingevuld dan is er geen meting uitgevoerd.

****) Oppervlaktewaterniveau.